賣房遇買方房貸成數不足，賣方也要做這動作，以免受罰！[1]

王小姐最近出售房屋，尚有總價 7 成之價款未收取，買方約定過戶登記後以貸款給付，沒想到銀行只核貸 6 成，且買方無法立即支付未核貸的差額房款，王小姐疑惑：還沒收到全部款項，就要申報房地合一稅嗎？財政部高雄國稅局說明，個人交易 105 年 1 月 1 日以後取得之房屋、土地，即屬於個人房屋土地交易所得稅（俗稱房地合一稅）之課稅範圍。

交易所得或損失，不論有無應納稅額，應於移轉登記之次日起算 30 日內，自行填寫申報書並繳納稅款，檢附契約書影本及相關成本、費用證明文件，向戶籍所在地稽徵機關辦理申報。簡言之，只要在地政機關完成移轉登記，就要在登記次日起 30 日內申報，不因買方未付清款項而免除依法申報之義務。

國稅局補充，實務上常有民眾認為尚未「交屋」，只是過戶還沒收到全部款項，或是低價賣給親友沒賺錢、誤認為代書會幫忙申報及以為實價登錄即已完成申報房地合一稅等原因沒申報，直到國稅局調查後才發現錯過申報報期限。這時如有應納稅額，除了補稅外還要面臨按補徵稅額處 3 倍以下的罰鍰；而如果是虧損，也要處 3,000 元以上 3 萬元以下未盡申報義務的行為罰。

國稅局提醒，賣房要注意房地合一稅的申報期限，除了紙本申報書外，也可利用「財政部電子申報繳稅服務網」網路申報，連同附件一併上傳，還可線上繳稅，報稅免跑國稅局，非常方便。如有房地合一稅申報之疑義，可撥打免費服務電話 0800-000-321 洽詢，或至該局網站（https://www.ntbk.gov.tw）利用國稅智慧客服「國稅小幫手」線上查詢。

[1] 資料來源：消費者保護會

工會團體訂定參考價目表已違法，公平會予以警示[2]

公平會113年10月23日第1723次委員會議決議，台中市鎖匙裝修職業工會訂定開鎖及配鎖參考價目表予會員之行為，已違反公平法聯合行為之禁止規定。

台中市鎖匙裝修職業工會於104年時透過理事會議決議制定參考價目表，嗣為因應原物料上漲，於111年3月理事會議調漲參考價目表之價格並印製供會員索取，嗣111年7月發現印製錯誤，並再次印製正確版之參考價目表。經公平會實地訪查，多數會員於營業場所確實張貼該工會製發之參考價目表，雖會員有張貼不同版本，惟多以111年修訂之版本為主，顯見該收費標準為所屬會員所周知，對相關市場已產生影響。

該工會雖表示未強制會員依該參考價目表收費，惟該等價格於市場上已形成價格基準點，影響個別會員或未加入該工會之業者訂價決策，損害市場競爭機制，並已影響市場供需功能。惟考量該工會組織特性、會員人數及其事業規模、參考價目表版本不一、未積極促使所屬會員遵行參考價目表收費，以及嗣後通知會員停止使用參考價目表等情，故決議予以警示。

公平會提醒，公(工)、協會等各類事業團體訂定參考價目表，無論有無強制性，皆可能形成訂價參考基準，進而拘束事業訂價自由，會構成違法之聯合行為，各事業團體應特別注意，切勿觸法。

（承辦單位：服務業競爭處；服務中心2351-0022、2351-7588轉380；新聞聯繫窗口：張志斌科長2351-7588轉501）

[2] 資料來源：消費者保護會

體育署公布 113 年游泳池查核結果 提供民眾「知」的權利

為確保民眾游泳運動安全，教育部體育署每年皆函請各地方政府，依消費者保護法及游泳池管理規範規定，辦理轄區內公、私立游泳池查核作業，並保障運動消費權益。今（24）日公布本（113）年度公、私立游泳池查核結果，平均合格率達 92.11%。

體育署表示，除南投縣、澎湖縣政府未依規定時限回報初、複查結果，及臺北市政府尚未回報複查結果外，其餘地方政府皆已回報完成。有關 113 年度查核「公、私立游泳池」之結果，經統計地方政府回報游泳池列入查核家數共計 481 家，其中有 32 家已停業、16 家暫停營業、4 家查核時尚未開放，初查實際查核家數 429 家（較前一年度增加 44 家），其中 367 家業者合格、62 家業者部分項目不合格。

各地方政府已針對未合格及未開放業者進行複查，截至 113 年 9 月 30 日止，仍有 2 家複查時尚未開放，故複查實際查核業者 64 家(含初查未合格業者 62 家及複查時已開放業者 2 家)，其中 30 家業者已合格、34 家仍未合格。因此，目前已合格之家數總計為 397 家，合格率達 92.11%，體育署已請各地方政府持續追蹤列管，並於改善完成後提報解除列管。

本年度「游泳池」查核於統計業者不合格項目中，以「游泳池、涉水池及其他附屬水池之衛生，未符合衛生主管機關規定之標準」的違規情形最多。各地方政府查核後如有不合格業者，均已由體育署函請地方政府依據消費者保護法第 36 條要求業者限期改善，倘業者違規情形嚴重危害消費者生命、健康或財產，得要求業者立即停業；如業者未於限期內改善者，應依同法第 58 條處以罰鍰，期透過持續追蹤以輔導業者改善。針對前一年度仍未改善合格之業者，除請地方政府應列為本年度優先查核輔導對象外，如有連續 2 年查核皆未合格且未依限改善完竣者，也要求地方政府依消費者保護法及相關自治條例妥處，以完善民眾於運動場館消費之運動安全。

另除已完成的公、私立游泳池查核作業外，各地方政府刻陸續執行「健

身中心招募會員定型化契約」、「健身教練課程服務定型化契約」及「運[3]動場館業者發行之禮券」3項查核作業，預計將於10月底前完成回報，體育署後續將彙整查核結果，並於明（114）年1月底前將運動場館各項查核報告公布於體育署網站（路徑：首頁/單位業務/運動設施/查核公告訊息），民眾屆時可至查核公告訊息項下查看，也建議消費者前往公、私立運動場館游泳運動前，可先上體育署網站確認是否為查核合格業者，以保障自身權益，並享受運動帶來之健康快樂。

[3] 資料來源：消費者保護會

教育部體育署113年度公私立游泳池查核結果表

縣市	實際查核家數	合格家數	未合格數	合格率
基隆市	15	15	0	**100.00%**
臺北市 **(僅回報初查，持續追蹤)**	85	66	19	**77.65%**
新北市	60	60	0	**100.00%**
桃園市	29	29	0	**100.00%**
新竹市	17	16	1	**94.12%**
新竹縣	11	11	0	**100.00%**
苗栗縣	9	9	0	**100.00%**
臺中市	41	41	0	**100.00%**
彰化縣	13	11	2	**84.62%**
南投縣	**尚未回報，持續追蹤**			
雲林縣	14	8	6	**57.14%**
嘉義市	3	2	1	**66.67%**
嘉義縣	8	7	1	**87.50%**
臺南市	40	40	0	**100.00%**
高雄市	39	39	0	**100.00%**
屏東縣	9	9	0	**100.00%**
臺東縣	6	6	0	**100.00%**
花蓮縣	8	8	0	**100.00%**
宜蘭縣	15	14	1	**93.33%**
澎湖縣	**尚未回報，持續追蹤**			
金門縣	7	4	3	**57.14%**
連江縣	2	**2**	0	**100.00%**
總計	**431**	**397**	**34**	**92.11%**

※實際查核家數不包含「停業或暫停營業」及「查核時未開放」業者。

教育部體育署113年度公私立游泳池查核結果統計表

查核類別	查核家數	合格家數	未合格家數	合格率
公私立游泳池	431	397	34	92.11%

「查核家數」不含查核時未開放、已停業、暫停營業之業者。

標準局與消基會共同公布市售「快煮鍋」商品檢測結果[4]

快煮鍋能用於蒸、煮、燜、燉等多種烹調方式，功能多樣且操作簡單，成為許多消費者的熱門選擇。為瞭解市售「快煮鍋(美食鍋、電碗)」商品之安全性，經濟部標準檢驗局與中華民國消費者文教基金會合作，113年3月於各大賣場、家電用品店及網路電商平台等販售通路隨機購買10件不同廠牌型號之快煮鍋進行檢測，結果「品質項目」全數符合規定，另「重要零組件比對」或「中文標示」共計2件不符合（項次4、6)。

標準局呼籲，消費者應選購貼有「商品檢驗標識」的「快煮鍋」，並檢視外包裝中文標示的完整性，如廠商名稱、地址、型號及規格（如：電壓及消耗功率）等資訊；使用時，詳細閱讀說明書、警語及使用注意事項。同時亦提醒，電器類產品應注意使用時確實將電源線插頭與插座緊密貼合，不可有鬆動或插入不完全；將插頭拔離電源插座時，應以手握插頭拔除，避免以拉扯電線之方式拔除，致造成內部銅線斷裂；使用快煮鍋時務必注意產生的高溫，且應放置在兒童接觸不到的平坦表面，並待機體冷卻後，再進行清潔，以避免燙傷。

針對不符合商品之處理方式，標準局說明如下：

一、「重要零組件比對」不符合之商品(項次6)，已依商品檢驗法第40條第1項規定要求業者申請核准，屆期未改正者將廢止其商品驗證登錄。

二、「中文標示」不符合之商品(項次4、6)，已依商品檢驗法第59條規定，通知業者限期改正標示，屆期未改正者，將處新臺幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，並依同法第42條第2款規定廢止其商品驗證登錄。

標準局指出，「快煮鍋」已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，始得進入市場銷售，對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，將依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

[4] 資料來源：消費者保護會

標準局與消基會113年度合作案「快煮鍋」檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	型號/規格	產地	製造商或進口商（含地址、電話）	陳售地點（商店名稱、地址、電話）	價格（單價/元）	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
1	美食鍋	山水 SANSUI	SMY-J15/ 110V 60Hz 600W	中國大陸	佶特國際股份有限公司 臺中市北區中清路1段447號19樓 04-22980099	富邦媒體科技股份有限公司 臺北市內湖區洲子街96號4樓 02-21626688 （網購）	999	◯商品檢驗標識 ◯中文標示	◯	總評：◯ ◯溫升 ◯洩漏電流及絕緣耐電壓 ◯異常操作 ◯穩定性 ◯構造檢查
2	快煮鍋	魔力家	BY011008 / 110V 60Hz 600W	中國大陸	百渤企業有限公司 臺中市潭子區大豐一路349號之B 04-25359941	網路家庭國際資訊股份有限公司 臺北市大安區敦化南路2段105號12樓 02-27000898 （網購）	691	◯商品檢驗標識 ◯中文標示	◯	總評：◯ ◯溫升 ◯洩漏電流及絕緣耐電壓 ◯異常操作 ◯穩定性 ◯構造檢查
3	電煮鍋	貴夫人	KY-100/ 110V 60Hz 550W	中國大陸	根盈企業有限公司 高雄市鳥松區美山路8-1號 07-7315068	香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 臺北市南港區三重路66號14樓 02-77229966 （網購）	660	◯商品檢驗標識 ◯中文標示	◯	總評：◯ ◯溫升 ◯洩漏電流及絕緣耐電壓 ◯異常操作 ◯穩定性 ◯構造檢查

項次	品名	廠牌	型號/規格	產地	製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
4	多功能電蒸煮鍋	小不記	KS-099/ 110V 60Hz 600W	中國大陸	卡仕科技有限公司 臺中市豐原區圓環東路569號3樓之1 0989-887075	新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 臺北市信義區忠孝東路4段555號17 樓 02-66368500 (網購)	414	○商品檢驗標識 ●中文標示 樣品說明書未依商品檢驗法及CNS 60335-1規定使用繁體中文，且缺少CNS 60335-1及CNS 60335-2-15規定之相關警語：「孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。」、「本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。」、「本電器為家用或類似用途」、「避免連接器受液體潑灑之警語」、「說明使用後加熱元件之表面可能存在餘溫」。	○	總評: ○ ○溫升 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○穩定性 ○構造檢查
5	多功能美食鍋(電鍋)	中華豪井	ZHEI-P9182/ 110V 60Hz 600W	中國大陸	中華豪井國際股份有限公司 臺南市仁德區一甲里忠義路178號 06-2494888	彥北生活館有限公司 臺南市永康區塩興里中正北路179號 06-3000500	990	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評: ○ ○溫升 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○穩定性 ○構造檢查
6	雙層防燙不鏽鋼美食鍋	Wonder	WH-K62/ 110V 60Hz 600W	中國大陸	旺德電通股份有限公司 新北市五股區五工三路116巷6號 0800-000150	寶家永康中正北店 臺南市永康區中正北路63號 06-2533988	499	○商品檢驗標識 ●中文標示 樣品說明書缺少CNS 60335-2-15規定之相關警語：「請避免連接器受液體潑灑」。	●樣品底部外觀與原登錄技術文件不符。	總評: ○ ○溫升 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○穩定性 ○構造檢查

項次	品名	廠牌	型號/規格	產地	製造商或進口商（含地址、電話）	陳售地點（商店名稱、地址、電話）	價格（單價/元）	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
7	富力森美食鍋	富力森	FU-EH126/ 110V 60Hz 600W	中國大陸	浩軒股份有限公司 新北市新莊區新樹路272之1號 02-22967627	遠百企業股份有限公司台南分公司 臺南市永康區中正南路533號 06-2542532	799	◯商品檢驗標識 ◯中文標示	◯	總評: ◯ ◯溫升 ◯洩漏電流及絕緣耐電壓 ◯異常操作 ◯穩定性 ◯構造檢查
8	1.6L多功能不鏽鋼美食鍋	東元	XYFYK016/ 110V 60Hz 600W	中國大陸	東元電機股份有限公司 臺北市南港區三重路19-9號5樓 02-26553333	家樂福安平店 臺南市中西區中華西路2段16號 0800-295758	790	◯商品檢驗標識 ◯中文標示	◯	總評: ◯ ◯溫升 ◯洩漏電流及絕緣耐電壓 ◯異常操作 ◯穩定性 ◯構造檢查
9	美食鍋	大同	TSB-H12T22AG/ 110V 60Hz 600W	中國大陸	大同股份有限公司 臺北市中山北路3段22號 0800-052666	大同3C嘉義民族門市 嘉義市西區民族路766號 05-2284365	990	◯商品檢驗標識 ◯中文標示	◯	總評: ◯ ◯溫升 ◯洩漏電流及絕緣耐電壓 ◯異常操作 ◯穩定性 ◯構造檢查
10	美食鍋	大家源	TCY-292001/ 110V 60Hz 700W	中國大陸	天成元有限公司 屏東縣萬丹鄉聖賢路796巷166號2-1 08-7772633	大潤發嘉義店 嘉義市西區博愛路2段281號 0800-010020	990	◯商品檢驗標識 ◯中文標示	◯	總評: ◯ ◯溫升 ◯洩漏電流及絕緣耐電壓 ◯異常操作 ◯穩定性 ◯構造檢查

「◯」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

1.品質項目檢測：包括「溫升試驗」、「洩漏電流及絕緣耐電壓」、「異常操作」、「穩定性」、「構造檢查」等檢測項目。檢測項目係依據國家標準 CNS 60335-1(103年版)「家用和類似用途電器產品的安全－第1部：通則」、CNS 60335-2-15(103年版)「家用和類似用途電器－安全性－第2-15部：

加熱液體用電器之個別規定」及CNS 15663(102年版)第5節「含有標示」規定檢驗。

(1)溫升試驗：主要為確認快煮鍋於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。

(2)洩漏電流及絕緣耐電壓：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

(3)異常操作：目的為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，快煮鍋本身是否具有足夠的保護，不致造成危害。

(4)穩定性：為了確保快煮鍋放置於傾斜面時，不會傾倒或影響安全。

(5)構造檢查：確認快煮鍋之構造設計上是否符合標準的安全之要求。

2.重要零組件比對：針對樣品之重要零組件及結構外觀與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件比對，避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3.標示查核，查核項目為：

(1)商品檢驗標識：商品本體應貼有或印有「商品檢驗標識」，圖例如下

(2)中文標示：檢查快煮鍋本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。

4.本次檢驗件數共10件，檢測結果為：

(1) 品質項目檢測

A.「溫升試驗」全數符合規定。

B.「洩漏電流及絕緣耐電壓」全數符合規定。

C.「異常操作」全數符合規定。

D.「穩定性」全數符合規定。

E.「構造檢查」全數符合規定。

(2)「重要零組件比對」計1件不符合(項次6)。

(3) 標示查核

計2件不符合(項次4、6)。

A.「商品檢驗標識」全數符合規定。

B.「中文標示」計2件不符合(項次4、6)。

標準局與消基會共同公布市售「嬰兒用浴盆」檢測結果[5]

嬰幼兒剛出生的身體還軟綿綿的，缺乏支撐，部分家長會購買嬰兒用浴盆來幫嬰幼兒沐浴，為確保市售「嬰兒用浴盆」品質，經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會合作，113 年 7 月進行購樣檢測，於大賣場、兒童用品專賣店，隨機購買 10 件不同廠牌型號之「嬰兒用浴盆」，依據國家標準 CNS 16025「兒童照護用品－嬰兒用浴盆」進行品質檢測，並依據「商品檢驗法」及 CNS 16025 查核「商品檢驗標識」及「中文標示」，結果全數符合規定。

標準局提醒，消費者購買「嬰兒用浴盆」時，應選擇有貼附「商品檢驗標識」之商品，並應檢視中文標示的完整性，如廠商名稱、電話、地址、製造日期、主要材質、原產地、溺水及跌落危害警語等資訊，依照使用說明書正確使用，且切勿將嬰兒浴盆放置於廠商說明位置外之地方使用，避免發生嬰幼兒翻落或跌落之危害。

標準局指出，「嬰兒用浴盆」已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，始得進入市場銷售，對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，將依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

[5] 資料來源：消費者保護會

113年度「嬰兒用浴盆」商品市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	Mini浴盆	PuKu	20公升	臺灣	雪弘實業股份有限公司 新北市新莊區民安路420巷14號 02-26277298	寶貝房嬰童百貨 高雄市新興區仁聲里復興1路9之2號 07-2828896	499	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○剪切點、擠壓點及夾陷 ○開口 ○保護性組件 ○靜載重
2	不滑落浴盆	Simba	約18公升/S9836	臺灣	美弗實業股份有限公司 臺中市沙鹿區六路里六路十四街64號1樓 04-26390955	寶貝房嬰童百貨 高雄市新興區仁聲里復興1路9之2號 07-2828896	533	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○剪切點、擠壓點及夾陷 ○開口 ○保護性組件 ○靜載重
3	嬰兒用浴盆[丹麥mininor]寶寶浴缸	Mininor	30 公升	中國大陸	承飛國際貿易有限公司 彰化縣員林市員集路二段臨116-6號 04-8365628	娃娃城堡國際有限公司 高雄市鳳山區青年路2段307、309號 07-7777827	1280	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○剪切點、擠壓點及夾陷 ○開口 ○保護性組件 ○靜載重
4	Stokke Flexi Bath X-Large浴盆加大版	Stokke	49 公升	匈牙利	爽拓克有限公司 臺北市中山區民生東路2段172號 02-25017968	娃娃城堡國際有限公司 高雄市鳳山區青年路2段307、309號 07-7777827	2390	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○剪切點、擠壓點及夾陷 ○開口 ○保護性組件 ○靜載重

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
5	嬰兒大浴盆	KuKu	約 39 公升/HG-040	臺灣	吉尼寶貝國際股份有限公司 彰化市茄苳路 2 段 290 巷 27 號 04-7357958	頑皮寶貝國際有限公司華夏營業所 高雄市左營區華夏路1123-1號 07-3431177	650	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○剪切點、擠壓點及夾陷 ○開口 ○保護性組件 ○靜載重
6	喜多浴盆小	喜多	27 公升/GH30602	臺灣	委製商:台灣優生股份有限公司 新北市新北產業園區五權六路 30 號 0800-089072	家福股份有限公司-高雄鳳山分公司 高雄市鳳山區中山西路236號 07-7401789	335	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○剪切點、擠壓點及夾陷 ○開口 ○保護性組件 ○靜載重
7	月亮澡盆(玫瑰粉)	Shnuggle	18 公升/SBP-INT	中國大陸	裕象企業有限公司 新北市永和區保生路1號5F-6 02-29299969	富兒樂企業有限公司 高雄市三民區建國一路295號 07-2251128	1350	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○剪切點、擠壓點及夾陷 ○開口 ○保護性組件 ○靜載重
8	OKBABY Bella 澡盆	OkBaby	長 78.5x 寬 50x 高 25.5 公分/F1049	義大利	八陞有限公司 高雄市鳥松區昌隆街67號 07-3700378	富兒樂企業有限公司 高雄市三民區建國一路295號 07-2251128	1490	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○剪切點、擠壓點及夾陷 ○開口 ○保護性組件 ○靜載重
9	nac nac 折疊式浴盆	nac nac	38 公升	中國大陸	麗嬰房股份有限公司 臺北市內湖區陽光街321巷60號 0800-000618	丁丁藥局北高雄店 高雄市左營區新中里自由三路148號 07-3453680	990	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○剪切點、擠壓點及夾陷 ○開口 ○保護性組件 ○靜載重

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
10	嬰兒用浴盆	植英房	20 公升	臺灣	統資實業股份有限公司 台北市永康區正北一路96號 06-2534962	丁丁藥局北高雄店 高雄市左營區新中里自由三路148號 07-3453680	648	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○剪切點、擠壓點及夾陷 ○開口 ○保護性組件 ○靜載重

「○」表示符合

備註：

1. 檢測標準及項目：依據CNS 16025「兒童照護用品－嬰兒用浴盆」。
   (1)物理性測試：
      A.剪切點、擠壓點及夾陷。
      B.開口。
      C.保護性組件。
      D.靜載重。
   (2)商品檢驗標識：依據商品檢驗法
      由報驗義務人依「商品檢驗標識使用辦法」規定自行印製並標示於商品本體明顯處。
   (3)中文標示: 依據CNS 16025 第8節，查核事項包括:
      A.商品名稱。
      B.製造商(委製商)名稱、電話、地址及商品原產地，屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址。
      C.材質。
      D.數量及容量。
      E.製造日期(年、月、日)
      F.使用方法及注意事項或警告標示。(如使用後處理方式、保存方法、清洗方式、溺水及跌落危害警語等)。
2. 本次檢驗10件，結果說明如下：
   (1)品質部分：「剪切點、擠壓點及夾陷」、「開口」、「保護性組件」及「靜載重」全數符合要求。
   (2)標示部分：
      A.商品檢驗標識：全數符合要求。
      B.中文標示：全數符合要求。