

## Scott 自行車安全帽未通過安全測試!(行政院消費者保護處)

行政院消費者保護處(下稱行政院消保處)於本(104)年2月24日接獲駐休士頓辦事處通報,美國消費者產品安全委員會(簡稱 CPSC)宣布召回 Scott Vanish Evo 自行車安全帽(序號為 2014-06/009359 至 2014-09/027210)。為保障國內民眾安全,行政院消保處立即函請經濟部標準檢驗局(下稱標準局)查明通報回收產品流向,經查該安全帽並未進口販賣。

有關 CPSC 宣布召回 Scott Vanish Evo 自行車安全帽產品資訊略如次:

- 一、召回改正產品:2015 Scott Vanish Evo Bicycle Helmets。此安全帽外殼左側印有品牌名「Scott」,黑色及灰色安全帽字體為黑色;白色及灰色安全帽字體為白色。系列號碼印於安全帽內側後面白色標籤上,召回安全帽系列號碼自 2014-06/009359 至 2014-09/027210(如附圖),該產品自 2014 年 7 月至 12 月間,透過全美 Scott 授權經銷商及網路銷售,售價約 200 美元。
- 二、主要瑕疵原因:該安全帽品質未符合 CPSC 所訂自行車安全帽安全標準的耐撞需求。
- 三、改正作業:消費者應立即停止使用本召回自行車安全帽,並至 SCOTT 業者退費。

行政院消保處表示,為保障國內民眾安全,全案經函請標準局洽詢 Scott 相關配件臺灣代理商極鴻股份有限公司表示,未引進不合格自行車安全帽商品,另經該局於 Yahoo 奇摩購物中心、露天拍賣及 PChome 線上購物等網站搜尋,亦未查得相關商品之販賣訊息。

行政院消保處提醒民眾,雖然標準局目前並未查獲國內有販售不合格自行車安全帽產品,惟仍呼籲曾在國外或網路購買過 Scott Vanish Evo 自行車安全帽的民眾,應立即檢查商品序號,如有任何疑慮則建議停止使用該產品,以保障自身安全。

附圖：



- 發佈日期：2015/02/17

## 防範消費性化學產品爆炸事件發生 應標示危害警告訊息!

由於民眾慣於室內空間，如汽車或浴廁內使用芳香劑等除臭產品，以消除臭味。惟於高溫空間，倘芳香劑產品使用不當，恐有爆炸之虞；另芳香劑由多種化學物質成分組合而成，其成分是否對人體有害，均有進一步管理之必要。行政院消費者保護處（簡稱行政院消保處）為加強芳香劑等消費性化學商品之管理，業促請經濟部研訂「消費性化學商品標示基準」；並針對芳香劑產品之成分（如有機溶劑釋出）、使用方法、警語及閃火點等，研議強化標示管理。

102 年台中發生一起標示噴灑於汽車內冷氣出風口之殺菌除臭劑而引發車輛起火爭議案，本處經召開多次會議釐清該類產品之安全性、使用方法、警語標示以及相關機關之權責後，於本（104）年 3 月 11 日行政院消費者保護會第 34 次會議報告，並決議如下：

- 一、指定經濟部為市售芳香劑產品之中央目的事業主管機關，並研議辦理下列事項：
  - （一）研訂「消費性化學商品標示基準」，以強化化學性商品之管理。
  - （二）針對芳香劑之成分（如有機溶劑釋出）、使用方法、警語及閃火點等，研議強化標示之管理。
- 二、至辦理上開措施，倘對成分有疑慮時，請移行政院環保署判定化學成分是否含有公告之毒性化學物質；倘該商品有影響消費者健康安全疑慮者，則移請該成分之主管機關釐清。

上開個案已請業者改正使用方法及注意事項（如附件一），但因有機溶劑係屬燃點低之化學物質，有鑑於化學物質種類繁多且複雜，消費者不易瞭解含有化學物質之相關產品，其使用方式及注意事項。因此，行政院消保處要求經濟部應加強化學商品（包括空氣芳香類、防潮除溼類、小型瓦斯罐頭類等）之標示管理，例如危害警告訊息及危害防範措施等（如附件二），以保障消費者安全。

行政院消保處呼籲消費者，夏季汽車內高溫動輒超過 60 度，很多標示「勿存放於高溫之處」化學產品，尤其是「加壓製程的罐類商品」，均不應置於車內，以免意外發生。

## 附件一

### 汽車內使用殺菌除臭劑起火案例

#### 改善前

使用方法：按下噴頭，噴灑於居家任何空間或車內冷氣出風口、車頂、地毯等。

注意事項：不可食用，並避免皮膚長時間接觸，如不慎入眼睛時，請用清水沖洗，有異常，請至醫院就醫。

#### 改善後

使用方法：按下噴頭，噴灑於居家任何空間或車內空間、車頂、地毯、鞋櫃等。（請勿使用過量）

注意事項：

1. 本產品可使用 200-400 次，請勿過量使用。
2. 不可直接噴灑於人體。
3. 請遠離高溫及火源。
4. 請勿噴灑於電線或接頭處。
5. 避免與兒童接觸。
6. 不當使用造成傷害，請立即送醫。

## 附件二

### 空氣芳香類、防潮除溼類 參考範例

#### 危害警告訊息

1. 易燃液體和蒸氣
2. 造成眼睛刺激
3. 吞食有害

#### 危害防範措施

1. 不可食用
2. 火苗勿近
3. 緊蓋容器
4. 避免眼睛接觸，若與眼睛接觸，立即以大量清水洗滌後洽詢送醫
5. 避免兒童接觸或取用
6. 儲存於陰涼通風良好處，避免高溫（40°C 以上）之環境

## 消保官查老人福利機構設施安全及契約（新北市政府法制局）

【新北市訊】為確保轄內老人福利機構設施及定型化契約是否符合政府法令，新北市政府法制局特指派消費者保護官（以下簡稱本府消保官）於 104 年 2 月 25 日及 3 月 3 日、6 日會同本府工務局、消防局、社會局及衛生局等機關，抽查轄區老人安養機構之設施安全及定型化契約內容。

本次消保官分別至轄內萬里區馨園老人養護中心、市立仁愛之家、瑞芳區宏祈老人長期照顧中心、樹林區嘉恩老人長期照顧中心、三峽區衡安老人長期照顧中心、清平養老院老人長期照顧中心、土城區博楷老人長期照顧中心、東宜老人長期照顧中心、板橋區領袖天下老人養護中心、慈徽老人長期照顧中心及迦南老人長期照顧中心等 11 家老人福利機構進行定型化契約及福利設施、衛生安全項目查核，查核結果全部符合規定者僅有 4 家（佔 36%），另 7 家（佔 64%）有不同程度之缺失，現場發現缺失如下（如附表）：

- 一、定型化契約部分：未按收費標準收費（超收）、部分合約條款未符合定型化契約規定及未與住民簽定合約。
- 二、福利設施：緊急鈴故障。
- 三、人力缺失：現場無護理人員、照顧服務員不足。
- 四、行政管理：營運擔保金已部分過期、人員異動未報備、現場未提出投保公共意外險資料。

部分缺失除由本府消保官及稽查員於調查時命業者立即改善外，本府社會局將另依「老人福利機構設立標準」、「老人福利法」及「違反老人福利法案件統一裁罰基準」等相關規定發函命業者於文到 1 個月內完成改善，如逾期未全部改善完成者，將依法處罰並得按次連續處罰，情節嚴重者將令機構停辦 1 個月以上 1 年以下及公告其名稱。

# 老人福利機構設施、衛生及定型化契約行政調查缺失表

編號	機構名稱	地址	福利設施及定型化契約	公共安全	衛生安全	備註
1	財團法人新北市私立馨園老人養護中心	萬里區公館崙 23-1 號	(符合)	(符合)	(符合)	(空白)
2	新北市立仁愛之家	萬里區玉田路 61 號	(符合)	(符合)	(符合)	(空白)
3	新北市私立宏祈老人長期照顧中心(養護型)	瑞芳區大埔路 110 號	(符合)	(符合)	(符合)	(空白)
4	新北市私立嘉恩老人長期照顧中心(養護型)	樹林區大安路 512 號 3 樓、516 號 3 樓、518 號 3 樓	1. 營運擔保金部分已過期。 2. 有 2 位住民收費超過標準。	(符合)	(符合)	社會局發函命限期改善。
5	新北市私立衡安老人長期照顧中心(養護型)	三峽區文化路 59 巷 7 號之 2、8 樓之 2	1. 人員異動未報備。	(符合)	(符合)	社會局發函命限期改善。
6	新北市私立清平養老院老人長期照顧中心(養護型)	三峽區介壽路 1 段 278 號 4 樓	(符合)	(符合)	(符合)	(空白)
7	新北市私立博楷老人長期照顧中心(養護型)	土城區中央路 4 段 84 號 2-3 樓 86 巷 2 號 1-3 樓、88 號 1-3 樓、90 號 3 樓	1. 現場無護理人員。 2. 照顧服務員少 1 人。 3. 收容未滿 60 歲住民 1 人。	(符合)	現場無護理人員。	社會局發函命限期改善。
8	新北市私立東宜老人長期照顧中心(養護型)	板橋區大觀路 2 段 159 號之 1、159 號之 2、159 號之 3	1. 人員異動未報備。	(符合)	(符合)	社會局發函命其限期改善。
9	新北市私立慈徽老人養護中心	板橋區四川路 2 段 16 巷 1 號 2 樓	1. 人員異動未報備。 2. 浴室緊急鈴故障。	(符合)	(符合)	社會局發函命其限期改善。
10	新北市私立領袖天下老人養護中心	板橋區四川路 2 段 16 巷 8 號 6 樓之 1	1. 照顧人員少 1 人。 2. 緊急鈴故障。 3. 未與住民簽定合約(1 位) 4. 投保公共意外險資料待補正。	(符合)	(符合)	1. 社會局發函命其限期改善。 2. 社會局於去(103)年 11 月 12 日查核發現該機構照顧人員不足，經本次查核發現機構未依規定限期改善外，並於改善期間違規增加收容住民，依法分別處罰以 6 萬元，共計 12 萬元。
11	新北市私立迦南老人長期照顧中心(養護型)	板橋區館前西路 6 號 8 樓	1. 有一床之緊急鈴故障。 2. 部分合約條款未符合定型化契約規定。	(符合)	(符合)	社會局發函命其限期改善。



## 消保官查核親子餐廳，保障消費安全！（新北市政府法制局）

許多有小孩的消費者在選擇用餐地點時，能同時兼顧餐飲、休閒、兒童遊樂的親子餐廳常會受到消費者青睞，而標榜適合帶小孩前往的親子餐廳也越來越多，新北市政府法制局為關心此類場所之消費安全，特指派消費者保護官（下稱消保官）會同衛生局及消防局前往親子餐廳進行稽查，以保障消費者權益。

法制局表示，本次消保官前往本市轄內板橋區、樹林區、三重區、蘆洲區等 4 家親子餐廳，針對消防安全、餐廳衛生、兒童遊樂設施安全進行查核。查核結果發現，有業者未設置滅火器、未設置緊急照明燈、出口指示燈及滅火器等缺失，已由消防局命其立即改善或限期改善；就餐飲衛生方面，發現有廚房清潔度應加強、垃圾桶廚餘桶未覆蓋、冷藏冷凍食材未離地覆蓋、食材與半成品未分類存放等缺失，已由衛生局輔導業者改善；就遊樂設施安全部分，發現有未投保公共意外責任險、設施之清潔消毒及維護保養未有定期紀錄、基本急救箱配備未完備等缺失（詳如附表）。

消保官表示，衛生福利部訂有「各行業附設兒童遊樂設施安全管理規範」，要求附設兒童遊樂設施之業者應出具設施合格保證書、公共意外險證明文件、安全檢查表向主管機關報備，並應註明設施使用須知、使用年齡、人數、身高、載重量等資訊，且應有定期檢查、維護保養之安全紀錄，該規範雖不具強制效力，但消保官呼籲業者，基於消費者保護法仍應盡到維護消費安全之責任，而家長到此類場所消費時應遵守使用須知，且應陪同並照看孩童，以共同維護消費安全。倘有因此發生消費糾紛，可向市府消保官提出申訴以維護權益。



## 新北市政府法制局 104 年親子餐廳查核結果

	業者名稱	地址	消防局查核結果	衛生局查核結果	
				餐飲衛生	兒童遊樂設施
1	朵娜好食親子餐廳 <sup>1</sup>	三重區集仁街 38 號	現場未設置滅火器 (立即改善)	廚房清潔度應加強 (輔導改善)	基本急救箱配備未完備 無定期清潔消毒之文件紀錄 (輔導改善)
2	奧莉維亞主題餐館	蘆洲區長榮路 675 號 1-2 樓	合格	垃圾桶及廚餘桶未覆蓋 (輔導改善)	基本急救箱配備未完備 (輔導改善)
3	香草精靈景觀餐廳	樹林區柑園街 2 段 418 巷 11 號	現場未設置緊急照明燈、出口指示燈及滅火器 (限期改善)	廚房地板、抽油煙機清潔度應加強 無食品從業人員體檢 (輔導改善)	無投保公共意外責任險 基本急救箱配備未完備 無定期保養維護之文件紀錄 (輔導改善)
4	艾瑪親子多元智能館	板橋區雨農路 58 號 B1	合格	冷凍冷藏食材堆疊、未離地存放 冷藏食材與半成品未分類存放 (已輔導改善)	基本急救箱配備未完備 (輔導改善)

<sup>1</sup> 此餐廳未設有應報備之設施。

## 公布市售中藥電煮壺檢測及標示查核結果！

為維護消費者權益，行政院消費者保護處（下稱行政院消保處）與經濟部標準檢驗局（下稱標準局）及經濟部中部辦公室（下稱經濟部中辦）針對市售中藥電煮壺隨機購樣 15 件進行檢測與標示查核。檢測結果發現 5 件不符合規定（5 件重要零組件比對與原試驗報告所記載比對不符，其中 1 件安全性檢測不符合規定）；標示查核部分 8 件違反電器商品標示基準規定，行政院消保處已函請相關主管機關依法處理。

為方便食用中藥，越來越多消費者選擇使用中藥電煮壺煎煮中藥。惟市售中藥電煮壺琳瑯滿目，商品標示及品質良窳參差不齊，為維護消費者之健康及權益，行政院消保處認有就中藥電煮壺進行品質檢測及標示查核之必要，爰請標準局於 103 年 10 月間在花蓮、新竹及新北市之電器賣場、藥房、五金百貨商店、各大小賣場及網路通路等隨機購樣 15 件樣品進行檢測，並由經濟部中辦依商品標示法之規定進行標示查核後，其檢測與標示查核結果如下（詳細檢測及查核結果如附表）：

### 一、品質檢測部分：

本次品質檢測 15 件商品，10 件符合規定，5 件不符合國家標準 CNS 3765「家用和類似用途電器產品的安全—第 1 部：通則」、國際標準 IEC 60335-2-15（家用和類似用途電器—安全性—第 2-15 部：加熱液體用電器之個別規定）及商品檢驗法相關規定：

#### （一）重要零組件比對：

編號 3、7、9、12 及 15 等 5 件樣品不符合規定，主要為樣品之電源線插頭、器具端連接器或線材，與原試驗報告所記載比對不符。

#### （二）安全性檢測：

編號 3，1 件樣品不符合規定，其情形為電源線與原試驗報告所記載比對不符外，且無接地線，如故障發生漏電時，將無法提供保護。


#### （三）「標示檢查」說明項目（即為檢查中藥電煮壺應標示之規格及使用說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全）：

編號 7、9、12 及 15 等 4 件樣品不符合規定，即係未依標準規定標示型號、廠商地址、接地符號，或容量標示與原登錄不符、外包裝標示之型號與本體標示不符、商標與原登錄不符、未標示廠商驗證登錄識別號碼等。

二、標示查核部分：本次查核 15 件商品，7 件符合規定，8 件違反電器商品標示基準規定。

上述缺失已提報行政院消費者保護會第 34 次會議討論確認在案，並由相關主管機關依法處理。

最後，行政院消保處提醒消費者，選購及使用時中藥電煮壺應注意下列事項：

- 一、要檢視廠商名稱及地址、電氣規格（如：電壓、消耗功率或電流等）及型號等各項標示是否清楚；尤其要注意是否貼有「商品檢驗標識」（圖例 ）。
- 二、要看煎藥壺表面及外觀有沒有刮痕、撞痕或裂痕等，並應特別注意其壺內加熱器的周圍是否密封良好。
- 三、要檢視產品使用說明書，並確實依說明書內容使用，及應注意說明書所列之警告和注意事項。
- 四、要於使用完畢後將插頭拔離電源插座。
- 五、不要使用破損或鬆弛之電源線或插頭，以避免發生短路或觸電的危險。
- 六、不要將整個煎藥壺浸泡在水中，並防止水分滲入機體內部，以避免電擊危險。

附件 「市售中藥電煮壺品質檢測及標示查核結果彙整表」

編號	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	依據國家標準 CNS 3765 及 國際標準 IEC 60335-2-15 檢測		依據電器商品標示基準								價格 (單價)		
						品質項目檢測結果	標示檢查結果	商品名稱 及型號	額定電 壓及額 定頻率	總額定 消耗電 功率或 額定輸 入電流	製造年份 及製造號 碼	生產國 別或地 區	規格	注意事項 或警語	使用方 法及緊 急處理 方法		1.製造/委製 商名稱、地 址、電話 2.進口商(代 理商)/名 稱、地址、 電話+製造/ 委製商名稱	
1	龍謚	110V 60Hz 400W NY-727? (NY-717)	臺灣	龍謚企業有限 公司 (臺南市安定 區中沙里中崙 125 號、 06-5931401)	網路家庭國際 資訊股份有限 公司 (臺北市大安 區敦化南路 2 段 105 號 12 樓、 02-27000898)	○	○	名稱: ○ 型號: X 外盒標示 NY-717、 NY-727 本體標示 NY-727	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1,480
2	大家源	110V 60Hz 400W TCY-335	臺灣	天成元有限公 司 (屏東縣萬丹 鄉萬順路 2 段 466 號、 08-7772633)	香港商雅虎資 訊股份有限公 司台灣分公司 (臺北市南港 區三重路 66 號 14 樓、 02-23602888)	○	○	名稱: ○ 型號: ○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1,450

編號	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	依據國家標準 CNS 3765 及國際標準 IEC 60335-2-15 檢測		依據電器商品標示基準								價格(單價)		
						品質項目檢測結果	標示檢查結果	商品名稱及型號	額定電壓及額定頻率	總額定消耗功率或額定輸入電流	製造年份及製造號碼	生產國別或地區	規格	注意事項或警語	使用方法及緊急處理方法		1.製造/委製商名稱、地址、電話 2.進口商(代理商)/名稱、地址、電話+製造/委製商名稱	
3	益壽	110V 60Hz 450W BS-0402	臺灣	志祥瓷器有限公司 (新北市鶯歌區環河路 75 號、 02-26788810)	見暉批發有限公司 (花蓮縣花蓮市中美路 199 號、 03-8227399)	X 安全性檢測項目不符合 電源線插頭刀片極數為 2 極，與器具端連接器有 3 極沒有對應，且電源線只有 2 芯沒有接地線，不符合國家標準規定。  X 重要零組件比對不符合 (1)電源線插頭(無型號，規格：2 極 7A 125V)，與原登錄(型號：CP-9T，規格：2 極+接地極 7A 125V)不符。  (2)電源線器具端連接器(無型號，規格：2 極+接地極 10A 125V)，與原登錄(型號：CS-2，規格：10A 125V)不符。  (3)電源線材規格(H03VV-F 2x0.75mm <sup>2</sup> )，與原登錄(HVCTF 3x0.75mm <sup>2</sup> )不符。	○	名稱:○ 型號:○	○	○	○	○	○	X 本體 3L 外盒 3.8L	○	X 無緊急處理方法	○	990

編號	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	依據國家標準 CNS 3765 及國際標準 IEC 60335-2-15 檢測		依據電器商品標示基準									價格(單價)	
						品質項目檢測結果	標示檢查結果	商品名稱及型號	額定電壓及額定頻率	總額定消耗功率或額定輸入電流	製造年份及製造號碼	生產國別或地區	規格	注意事項或警語	使用方法及緊急處理方法	1.製造/委製商名稱、地址、電話 2.進口商(代理商)/名稱、地址、電話+製造/委製商名稱		
4	尚朋堂	110V 60Hz 400W SS-3800	臺灣	尚朋堂股份有限公司 (基隆市七堵區工建北路4號、 02-24527872)	全國電子股份有限公司花蓮縣第五分公司 (花蓮縣花蓮市中正515、 517號、 03-8337493)	○	○	名稱:○ 型號:○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1,390
5	Am bi	110V 60Hz 450W PK-R401M	中國 大陸	唯禾股份有限公司 (桃園市楊梅區高榮路534巷 11號、 03-4964779)	家福股份有限公司花蓮新城分公司 (花蓮縣新城鄉嘉里路15 號、 03-8267979)	○	○	名稱:○ 型號:○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	788
6	婦寶	110V 60Hz 450W LF-888A	臺灣	儷釜實業有限公司 (臺南市和順工業區開安五 街32號、 06-3555799)	慶記藥房 (花蓮縣花蓮市中華路216 號、 03-8329165)	○	○	名稱:○ 型號:○	○	○	○	X 本體未 標示產 地 外盒標 台灣製 造	○	○	○	○	○	1,700

編號	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	依據國家標準 CNS 3765 及國際標準 IEC 60335-2-15 檢測		依據電器商品標示基準										價格(單價)	
						品質項目檢測結果	標示檢查結果	商品名稱及型號	額定電壓及額定頻率	總額定消耗功率或額定輸入電流	製造年份及製造號碼	生產國別或地區	規格	注意事項或警語	使用方法及緊急處理方法	1.製造/委製商名稱、地址、電話 2.進口商(代理商)/名稱、地址、電話+製造/委製商名稱			
7	泉光	110V 60Hz 450W CK-103	臺灣	泉光興業有限公司 (臺南市永康區復興路1段28號、06-2727435)	裕興五金行 (花蓮縣花蓮市民政里中美路187-189號1樓、03-8224349)	X 重要零組件比對不符合 (1)電源線插頭(型號: IH-207, 規格: 7A 125V), 與原登錄不符。 (2)電源線器具端連接器(型號: IH-501, 規格: 7A 125V), 與原登錄不符。	X 標示檢查不符合  (1)未標示容量 2.4L, 與原登錄有標示容量不符。  (2)所購買第 2 件樣品外包裝標示型號為 CK-103, 與樣品本體標示型號為 SE-018A (原登錄該 2 型號商品外觀及規格設計相同) 不符。	名稱:○ 型號:○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	980
8	好媳婦	110V 60Hz 420W H-618	臺灣	麥登有限公司 (臺南市永康區東橋里中山南路471巷9號、06-2323171)	家家買生活百貨行 (新北市中和區中山路2段576號、02-822765787)	○	○	名稱:○ 型號:○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1,799



編號	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	依據國家標準 CNS 3765 及國際標準 IEC 60335-2-15 檢測		依據電器商品標示基準									價格(單價)
						品質項目檢測結果	標示檢查結果	商品名稱及型號	額定電壓及額定頻率	總額定消耗功率或額定輸入電流	製造年份及製造號碼	生產國別或地區	規格	注意事項或警語	使用方法及緊急處理方法	1.製造/委製商名稱、地址、電話 2.進口商(代理商)/名稱、地址、電話+製造/委製商名稱	
9	啞巴媳婦	110V 60Hz 400W HS-32	臺灣	快意寶國際有限公司 (臺中市南區永興里高工南路66號1樓、04-23861889)	保源蔘藥行 (新北市中和區中和路58號、02-22495229)	X 重要零組件比對不符合 (1)電源線插頭(型號:AL-201,規格:7A 125V),與原登錄(型號:SH-001,規格:7A 125V)不符。 (2)電源線器具端連接器(型號:AL-501,規格:10A 125V),與原登錄(型號:SH-006,規格:7A 125V)不符。 (3)電源線材廠牌(HOU TA),與原登錄(YUNG LI)不符。	X 標示檢查不符合 (1)商標為「啞巴媳婦」與原登錄為「快意寶」不符。 (2)未標示廠商地址。 (3)未標示接地符號。	名稱:○ 型號:○	○	○	製造年份:X 製造號碼:○	X 本體未標示產地說明書、外盒標 made in taiwan	○	○	X 未明確標示緊急處理方法,所標示內容接近使用方法。	○	1,300
10	婦女	110V 60Hz 450W SE-161HI	臺灣	鑫盈企業社 (臺南市安南區北安路3段7號、06-2558324)	立得屋五金百貨商店 (新北市中和區民樂路30號、02-82216111)	○	○	名稱:○ 型號:○	○	○	○	○	○	○	○	○	1,590
11	麥登	110V 60Hz 450W MD-510	臺灣	麥登有限公司 (臺南市永康區東橋里中山南路471巷9號、06-2323171)	六家五金百貨商行 (新竹縣竹北市福興東路2段67號、03-6673886)	○	○	名稱:○ 型號:○	○	○	○	○	○	○	○	○	1,290

編號	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	依據國家標準 CNS 3765 及國際標準 IEC 60335-2-15 檢測		依據電器商品標示基準									價格(單價)		
						品質項目檢測結果	標示檢查結果	商品名稱及型號	額定電壓及額定頻率	總額定消耗功率或額定輸入電流	製造年份及製造號碼	生產國別或地區	規格	注意事項或警語	使用方法及緊急處理方法	1.製造/委製商名稱、地址、電話 2.進口商(代理商)/名稱、地址、電話+製造/委製商名稱			
12	坊	110V 60Hz 450W SPL-9888? (SE-018A)	臺灣	愛家樂電器有限公司 (臺中市大里區內新街163號、 0800-669966)	遠百企業股份有限公司新竹分公司 (新竹市公道五路2段469號、 0800-086000)	X 重要零組件比對不符合	X 標示檢查不符合 未標示容量 2.4L，與原登錄有標示容量不符。	名稱:○ 型號: <b>X</b> 本體 SPL-9888 外盒 SE-018A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1,150
13	鍋寶	110V 60Hz 450W MP-3510	中國大陸	唯禾股份有限公司	大潤發流通事業股份有限公司忠孝分公司 (新竹市忠孝路300號1樓、 03-5610168)	○	○	名稱:○ 型號:○	○	○	○	○	○	○	○	○	<b>X</b> 1. 未標示製造或委製商名稱 2 進口商:標示唯禾股份有限公司,無地址、電話。 (另標示總經銷商大賀國際有限公司,與規定不符)	799	

編號	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	依據國家標準 CNS 3765 及國際標準 IEC 60335-2-15 檢測		依據電器商品標示基準										價格(單價)	
						品質項目檢測結果	標示檢查結果	商品名稱及型號	額定電壓及額定頻率	總額定消耗功率或額定輸入電流	製造年份及製造號碼	生產國別或地區	規格	注意事項或警語	使用方法及緊急處理方法	1.製造/委製商名稱、地址、電話 2.進口商(代理商)/名稱、地址、電話+製造/委製商名稱			
14	上豪	110V 60Hz 450W CP-1010	臺灣	金宏新科技股份有限公司 (臺南市安定區海寮路25之13號、06-5933747)	燦坤實業股份有限公司新竹分公司 (新竹市經國路1段788號、03-5343395)	○	○	名稱:○ 型號:○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X 1. 製造商標示百盛亨企業有限公司,但無地址、電話。 2. 標示代理商金宏新科技股份有限公司,但本商品為台灣製造,無須標示代理商。	1,250
15	小廚師	110V 60Hz 450W SA-888	臺灣	小廚師科技有限公司 (新北市三峽區安坑里安坑41-10號、02-22227389)	瑞銓五金食品企業社 (新竹縣竹東鎮中興路4段1027號、03-5625490)	X 重要零組件比對不符合  (1)電源線插頭型號(AL-201,所購買第2件樣品為IH-207),與原登錄(SP-07或ST-201)不符。  (2)電源線器具端連接器型號(CS-2,所購買第2件樣品為IH-501),與原登錄(SP-05或ST-501)不符。	X 標示檢查不符合  樣品未標示該廠商驗證登錄識別號碼(R33588)。	名稱:○ 型號:○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○  緊急處理方法:X	1,490

備註：符號「X」表示不符合規定；「○」則表示符合規定。