

社區好醫院 假日提供門診診療 生病不用愁(中央健康保險署)

住在南投山區的小花(化名)，已連續數日反覆的高燒，因山上交通不便，須等待在外地工作的父親週日休假才可就醫，而週日臨近的小兒科診所卻不開診。小花的媽媽在求診無門下，將小花帶到草屯的醫院，經醫院人員告知週日也有小兒科門診，醫師仔細幫小花檢查並詳盡診治。事後媽媽非常的感謝，在這偏鄉的地區生病就要請假就醫，現有地區醫院假日可方便就醫，不用愁了。

67歲家住太平的彭伯伯有長期抽菸的習慣、經常咳嗽，日前感覺愈來愈不舒服，正煩惱週日無醫院可看診，意外發現附近醫院有開診，趕快去掛號，經醫師詳細詢問病情及X光檢查，診斷為肺炎合併慢性呼吸道阻塞肺病急性惡化，經過治療，病情慢慢改善。彭伯伯表示，「社區醫院假日有看診真的很方便，讓我可以得到及時治療，不用花大錢跑到大醫院，也不用冒著病情惡化的風險，撐到星期一才能看診，想來就覺得很棒。」彭太太也說：「先生平常不太看病，慶幸社區醫院週日有看診，才能夠在最短的時間內得到最好的治療。」

民眾以往在假日有就醫需求，常常要跑大醫院，造成大型醫學中心急診壅塞、卻處理很多輕症。健保署為落實分級醫療，鼓勵地區醫院假日開診，同時合理反映假日開診的醫事人員及行政人員加班、出勤成本，將提高地區醫院假日門診之診察費，週六調升100點，週日及國定假日調升150點，並針對門診診療費用額外加成30%，投入額外的支付就是要讓民眾在假日也能得到良好的醫療照顧。

健保署中區業務組表示，為了減少民眾生病需往返奔波至大醫院看診，讓民眾在假日也能夠在地區醫院順利就診，已協調中部地區醫院假日儘量開診，目前週六已有73家地區醫院開診，開診率達88%，週日有47家開診，開診率達56.6%。再從各醫療區域來看，週六、週日皆至少有1家醫院開診，開診數最多的前3個科別分別為內科、外科及家醫科。

為了讓民眾方便尋找厝邊好醫師，健保署已請各地區醫院配合登錄及維護其週六、日「服務時段」及「開診科別」，民眾可於該署全球資訊網(<https://www.nhi.gov.tw>)及健保快易通APP查詢地區醫院假日門診服務情形，讓民眾假日生病免煩惱，快速便利就醫。

透過旅行社訂機票旅宿，睜大眼、多比較

靈活自主的自助旅遊，深受消費者歡迎，不少消費者會選擇向旅行社訂機票、飯店、地鐵票、門票、租車等，減少自己逐一洽訂的麻煩。行政院消費者保護處（以下簡稱行政院消保處）提醒消費者，透過旅行社訂購旅宿、票券或相關服務時，可多方比較，並注意手續費如何收取、可否退訂改期、客票使用方法或服務說明等資訊，以免發生消費爭議、影響旅遊興致。

據統計，去(106)年國人出國旅次高達 1,565 萬人次，其中向旅行社購買「機加酒」等自由行或是委託旅行社代辦部分出國事項之個人旅遊者約佔 4 成，其比例高於團體旅遊之 3 成，顯見消費者透過旅行社處理交通旅宿相關服務，已是相當盛行之消費模式。行政院消保處查察近兩年消費者與旅行社因此衍生之消費爭議每年約 60 件上下，其中以代訂機票、飯店為大宗，爭議原因多為：

- 一、無法退訂或改期：例如，因故取消行程，機票無法退票；代訂的飯店為「保證住房」房型，事後無法取消退費及改期，或須收取第一晚房費等。
- 二、退訂後未依約退款：例如，退訂後旅行社遲不退費；只退代金券，甚至扣留款項，要求日後抵用。
- 三、收費問題：例如，認旅行社手續費過高、巧立名目收費、預訂後額外加收費用。
- 四、其他：如代訂資料有誤、未留充分轉機時間、未成功預定等。

行政院消保處表示，為確保消費者權益，該處已函請交通部觀光局督促各旅行社商業同業公會轉知所屬旅行社，於銷售國內外相關客票或服務時，應合理收費，並確保消費資訊之充分揭露，俾減少消費爭議之發生。也提醒消費者：

- 一、訂購時務必睜大眼睛，注意旅行社之銷售內容、退/改訂限制、手續費收取、服務條款等規定，並多方比較。
- 二、票券類之產品，尤其是短期票券、即訂即出之電子票，旅行社於售出後多不接受取消退票，在購買前要考慮清楚；另在購買當地展覽館、景點或主題樂園門票前，可先瀏覽其官方網站，瞭解開放時間、門票及交通等最新資訊。
- 三、若只是透過旅行社訂購「機加酒」、票券等產品，未由旅行社安排旅遊行程者，尚非旅行業責任保險之保障範圍，消費者可斟酌自身需要投保旅遊平安保險及海外醫療保險，以增加旅遊安全保障。
- 四、妥善保留與旅行社間之交易及溝通往來紀錄，若發生消費爭議，可上行政院消費者保護會網站（<https://www.cpc.ey.gov.tw>）進行線上申訴，以保障自身權益。

建構天然放射物質的進口管理機制 加強後市場查核檢驗

自行政院消費者保護處(下稱行政院消保處)、本院原子能委員會(下稱原能會)及經濟部標準檢驗局(下稱標準局)於本(107)年9月11日召開「市售負離子床墊含輻射查核結果」之聯合記者會後，行政院消保處再次召開跨部會會議，就後續相關機關之源頭管理、後市場管理及違規產品回收等事宜獲得共識，包括落實輻射超標之負離子床墊回收處置、加強宣稱負離子商品之後市場查核及檢驗、設置單一諮詢窗口及建立天然放射性物質之進口管理機制等，俾落實維護消費者健康之權益。

針對國內床墊添加獨居石負離子粉輻射超過法規管制值案，行政院消保處除本於速查速辦原則，邀集上述機關及地方消費者保護官，成立聯合查核小組進行實地稽查，並於本(9)月11日召開記者會，將貝多麗生物科技股份有限公司(下稱貝多麗公司)及展驛國際企業公司(下稱展驛公司)販售輻射超標之負離子床墊初步查核過程對外說明外，並持續追查源頭及建立管理機制，相關結果分述如下：

一、有關本案後續追查結果部分

本案經聯合查核小組後續追查源頭，發現國內負離子粉之來源有二；茲分述如下(詳附表)：

- (一)貝多麗公司係自己進口負離子原料產製並銷售床墊，共產製8件，對外已販售2件，尚餘6件。
- (二)拉比特公司係向西屯企業有限公司進口負離子原料，產製負離子床墊，計販售17件予展驛公司，500件予百達翡麗國際有限公司(下稱百達翡麗公司)及5件予伸展國際企業有限公司(下稱伸展公司)。
- (三)聯合查核小組已要求貝多麗公司、拉比特公司、展驛公司、伸展公司辦理回收事宜，並經上述公司回收在案。(其中百達翡麗公司表示該500件負離子床墊全數銷售國外，未於國內販售。)

二、有關本案建立機制部分

行政院消保處針對本事件後續相關機關之分工、後市場管理及違規產品回收等事宜，邀請上述機關就後續查核結果，召開跨部會會議，針對本案後續事宜進行討論，獲得下列共識：

(一)落實輻射超標之負離子床墊回收處置

為避免二次污染，上述經業者回收之輻射超標之負離子床墊，標準局要求業者儘速送至原能會進行後續處置；至於移除該輻射超標之床墊後，其餘未污染部分業者是否取回，請標準局於相關處分中，教示業者應於一週內向原能會取回，逾期則由原能會依權責處理。

(二)加強宣稱負離子商品之後市場查核及檢驗

鑑於目前坊間除床墊外，亦有不少產品宣稱具有負離子功能，以增加商機。

請標準局及衛生福利部將此類商品列為年度優先查核及檢驗之標的，並請原能會協助。另對於業者宣稱有負離子功能，惟經研判可能產生輻射超標者，應請其出具相關輻射劑量檢驗報告，避免誤導消費者。


(三)設置單一諮詢窗口

考量消費者對於負離子商品存有疑慮，且為滿足消費者知的權利，對市售產品，原能會已設置單一諮詢窗口：0800-088722 及 0800-088728 提供詢問服務，並於該會網站上宣導關於輻射對人體可能造成之危害及消費者如何自我保護之相關資訊。

(四)建立天然放射性物質之進口管理機制

因現行原能會職掌之游離輻射防護法僅就人工放射性物質之進口採取登記備查制度，至天然放射性物質部分未有規範，是請原能會研議將天然放射性物質之進口亦採取同等管制措施；另增列天然放射性物質之貨品分類號列，俾財政部配合邊境管制，落實天然放射性物質的源頭管理。

本案經提報行政院消費者保護會第 58 次會議，經主席裁示請經濟部、衛生福利部及原能會於半年內就上述機制之建立及後市場管理分別提出專案報告落實追蹤，俾建立健康安全之消費環境。



公布市售「市售機車用輪胎品質檢測及標示查核結果」結果

行政院消費者保護處(下稱行政院消保處)為了解機車用輪胎品質安全及商品標示情形，於本(107)年 5、6 月間會同經濟部標準檢驗局(以下簡稱標準局)分別至桃園市、新竹縣等 6 家機車輪胎行購樣。品質檢測包括「物理性」及「化學性」，「物理性」檢測 10 件全部合格、「化學性」檢測 10 件有 9 件檢出多環芳烴值(PAHs)偏高；另商品標示查核包括商品檢驗法之「商品檢驗標識」、「中文標示」及商品標示法之「商品一般標示」，「商品檢驗標識」查核 11 件全部合格、「中文標示」查核 11 件有 4 件不合格、「商品一般標示」查核 11 件全部不合格(詳附表)。

有關品質檢測部分係委託財團法人台灣區橡膠工業研究試驗中心(以下簡稱橡膠中心)進行檢測；另商品標示查核部分，則由標準局及經濟部中部辦公室(以下簡稱經濟部中辦)分別進行查核。惟送橡膠中心時表示，樣本如經「物理性」檢測後再進行「化學性」檢測，結構將產生變化，其「化學性」檢測結果恐將失準，故需重新取樣。本處再進行第 2 次購樣時，有 1 件樣品原店面已無相同廠牌、型號，爰依現況抽樣同製造商，但廠牌、型號不同之其他機車輪胎樣品，故本次品質檢測為 10 件、商品標示查核則為 11 件(項次 3 未檢測化學性、項次 11 未檢測物理性)，品質檢測及商品標示查核結果分述如下：

一、品質檢測部分：

- (一)物理性：檢測項目包括「耐久性能」與「外觀及尺度」2 部分，依 CNS 4879 與 CNS 3669 之規定檢測 10 件全部合格。
- (二)化學性：標準局為因應歐盟訂有加工油多環芳烴(PAHs)含量限定值，已於國家標準 CNS 15289 附加「橡塑膠中 PAHs 之 GC/MSD 測定法」，供國內輪胎業者出口至歐盟之參考。但現行國家標準並未將多環芳烴(PAHs)列為「加工油」及「輪胎」之應施檢驗項目，本次品質檢測結果，發現抽驗市售機車輪胎品質中，檢測 10 件有 9 件檢出多環芳烴(PAHs)值。

二、商品標示部分：

- (一)商品檢驗法第 11 條、第 12 條規定：查核項目包括「商品檢驗標識」及「中文標示」，其中「商品檢驗標識」查核 11 件全部合格；「中文標示」查核 11 件有 4 件不合格，主要是商品本體、包裝、貼標或說明書內，未標示報驗義務人(進口商)姓名或名稱及地址等。
- (二)商品標示法第 9 條規定：「商品一般標示」查核 11 件全部不合格，包括本體及標貼法定度量衡未以中文說明標示資訊 11 件、製造日期未以中文說明標示方法 11 件、未以中文標示原產地 5 件、無標示製造商及進口商名稱、電話及地址等 3 件。

截至目前為止，商品標示查核結果不合格部分，已由標準局及經濟部中辦函發各地方縣市政府要求業者改善中。

本案經提報本院消費者保護會第 58 次會議，決議請標準局及經濟部中辦督導地方政府針對查核有缺失之業者依法處理，並辦理不定期查核；請本院環境保護署毒物及化學物質局研議將會產生多環芳烴(PAHs)之加工油予以納管；請標準局研議訂定硫化橡膠製品中輪胎商品之多環芳烴(PAHs)限量值可行性，並落實後市場管理。

最後，行政院消保處提醒消費者注意，更換機車輪胎時應購買有貼附「商品檢驗標識」(圖示 或)、標示清楚、詳細及製造日期較接近購買日期之「機車用輪胎」，並依車廠提供之車輛使用手冊使用輪胎，以確保自身消費權益。

107年度機車用輪胎品質檢測及標示查核結果彙整表

項次	廠牌	規格/型號	產地	製造商及/或進口商 (含地址、電話)	購買地點 (商店名稱、地址、電話)	購買日期	價格 (單價/元)	品質項目 物理性檢測結果	品質項目 化學性檢測結果	商品標檢標識 (商品檢驗法) 查核結果	商品標示 (商品標示法) 查核結果	備註
1	獅王 (Lion)	規格：90/90-10 55M 型號：575	臺灣	固滿德工業股份有限公司 地址：南投縣集集鎮雞籠巷3之8號 電話：049-2762815	合興機車材料行 地址：新竹縣竹北市中正東路426號 電話：03-555-5220	107/5/24	450	總評：○ ○耐久性能 ○外觀及尺度	●檢出	○商品檢驗標識 (R54193) ●中文標示 輪胎規格資訊本體與貼標標示不一致	● 1. 本體及貼標之法定度量衡單位未以中文說明標示資訊。 2. 本體標示90/90-10 50M與貼標標示90/90-10 50J不一致。 3. 製造日期未以中文說明標示方式。 4. 未以中文標示原產地。	
2	正新 瑪吉斯 (MAXXIS)	規格：90/90-10 50J 型號：MA-G1	臺灣	正新橡膠工業股份有限公司 地址：彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號 電話：0800-009-123	仟偉機車行 地址：新竹縣新豐鄉松林村新興路12號1樓 電話：03-559-7799	107/5/24	1,000	總評：○ ○耐久性能 ○外觀及尺度	●檢出	○商品檢驗標識 (R51037) ○中文標示	● 1. 本體及貼標之法定度量衡單位未以中文說明標示資訊。 2. 製造日期未以中文說明標示方式。	
3	快客輪胎 (QUICK)	規格： 120/70-12 58P 型號：GR-608	臺灣	華豐橡膠工業股份有限公司 地址：彰化縣大村鄉村上村中山路2段300號 電話：04-8520121	宇峻車業有限公司 地址：桃園市楊梅區梅新里中山路39號 電話：03-478-7368	107/5/24	1,100	總評：○ ○耐久性能 ○外觀及尺度	未檢測	○商品檢驗標識 (R51030) ○中文標示	● 1. 本體及貼標之法定度量衡單位未以中文說明標示資訊。 2. 製造日期未以中文說明標示方式。	
4	山崎輪胎 (YAMAZAKI)	規格：90/90-10 50J 型號：Y-100	臺灣	特耐橡膠工業有限公司 地址：彰化縣田中鎮新工六路45號 電話：04-876-0061	英輪工坊 桃園市八德區永豐路428號 電話：03-217-1558	107/5/24	700	總評：○ ○耐久性能 ○外觀及尺度	●檢出	○商品檢驗標識 (R53706) ○中文標示	● 1. 本體及貼標之法定度量衡單位未以中文說明標示資訊。 2. 製造日期未以中文說明標示方式。	
5	台灣優仕 (戰車輪)	規格：90/90-10 50J 型號：6015	臺灣	益基橡膠工業股份有限公司 地址：彰化縣溪州鄉大庄村田中路36號 電話：04-880-1771	英輪工坊 地址：桃園市八德區永豐路428號 電話：03-217-1558	107/5/24	700	總評：○ ○耐久性能 ○外觀及尺度	●檢出	○商品檢驗標識 (R54229) ○中文標示	● 1. 本體及貼標之法定度量衡單位未以中文說明標示資訊。 2. 製造日期未以中文說明標示方式。	

6	騰森輪胎 (TIMSUN)	規格：90/90-10 55J 型號：TS-600	中國大陸	騰森企業有限公司(進口商) 地址：彰化縣田尾鄉中山路二段399號1樓 電話：04-823-3820	英輪工坊 地址：桃園市八德區永豐路428號 電話：03-217-1558	107/5/24	900	總評：○ ○耐久性能 ○外觀及尺度	●檢出	○商品檢驗標識 [(T)C3 9379600] ○中文標示	● 1. 無標示主要成份。 2. 本體及貼標之法定度量衡單位未以中文說明標示資訊。 3. 製造日期未以中文說明標示方式。 4. 未以中文標示原產地。
7	米其林 (MICHELIN)	規格：100/80-10 53L 型號：S1	塞爾維亞	未標示	勁輪工坊 地址：桃園市中壢區華美一路6號 電話：03-461-7111	107/5/24	1,350	總評：○ ○耐久性能 ○外觀及尺度	●檢出	○商品檢驗標識 [(T)C1 6741482] ●中文標示 商品本體、包裝、貼標或說明書內，未依規定標示報驗義務人(進口商)之姓名或名稱及地址	● 1. 無標示主要成份。 2. 未以中文標示品名。 3. 本體及貼標之法定度量衡單位未以中文說明標示資訊。 4. 製造日期未以中文說明標示方式。 5. 未以中文標示原產地。 6. 無標示製造商及進口商名稱、電話及地址。 7. 無標示用途、使用與保存方法及其他應注意事項。
8	登錄普 (DUNLOP)	規格：3.50-10 51J 型號：D307	印尼	未標示	勁輪工坊 地址：桃園市中壢區華美一路6號 電話：03-461-7111	107/5/24	1,150	總評：○ ○耐久性能 ○外觀及尺度	●檢出	○商品檢驗標識 [(I)C1 1602505] ●中文標示 商品本體、包裝、貼標或說明書內，未依規定標示報驗義務人(進口商)之姓名或名稱及地址	● 1. 無標示主要成份。 2. 未以中文標示品名。 3. 未以中文標示原產地。 4. 無標示製造商及進口商名稱、電話及地址。 5. 本體及貼標之法定度量衡單位未以中文說明標示資訊。 6. 製造日期未以中文說明標示方式。 7. 未以中文標示用途、使用與保存方法及其他應注意事項。

9	倍耐力 (PIRELLI)	規格：90/90-10 50J 型號：50J	印尼	未標示	勁輪工坊 地址：桃園市中壢區華美一路6號 電話：03-461-7111	107/5/24	1,250	總評：○ ○耐久性能 ○外觀及尺度	●檢出	○商品檢驗標識 [(V)C2 4974214] ●中文標示 商品本體、包裝、貼標或說明書內，未依規定標示報驗義務人(進口商)之姓名或名稱及地址	● 1. 無標示主要成份。 2. 未以中文標示品名。 3. 未以中文原產地。 4. 無標示製造商及進口商名稱、電話及地址。 5. 本體及貼標之法定度量衡單位未以中文說明標示資訊。 6. 製造日期未以中文說明標示方式。 7. 未以中文標示用途、使用與保存方法及其他應注意事項。
10	建大輪胎 (KENDA)	100/90-10 61J 型號：K418	臺灣	建大工業股份有限公司 地址：彰化縣員林市中山路一段146號 電話：04-834-5171	縱貫線機車行 地址：新竹縣湖口鄉長嶺村八德路二段946號 電話：03-569-2757	107/5/24	700	總評：○ ○耐久性能 ○外觀及尺度	○未檢出	○商品檢驗標識 (R53111) ○中文標示	● 1. 本體及貼標之法定度量衡單位未以中文說明標示資訊。 2. 製造日期未以中文說明標示方式。
11	DURO	規格： 120/70-12 型號：HF-908F	臺灣	華豐橡膠股份有限公司 地址：彰化縣大村鄉村上村中山路2段300號 電話：04-852-0121	宇峻車業有限公司 地址：桃園市楊梅區梅新里中山路39號 電話：03-478-7368	107/5/24	1,100	未檢測	●檢出	○商品檢驗標識 (R51030) ○中文標示	● 1. 本體及貼標之法定度量衡單位未以中文說明標示資訊。 2. 製造日期未以中文說明標示方式。

實體店面購樣(桃園市、新竹縣)總計11件，品質檢測及商品標示查核情形如下：

一、品質檢測查核結果：

(一)物理性檢測(包括「耐久性能試驗」與「外觀及尺度」)：檢測10件全數合格。

(二)化學性檢測[輪胎之多環芳烴(PAHs)含量]：檢測10件，根據CNS 15289「硫化橡膠製品中加工油之多環芳烴含量測定法」之附錄D「橡塑膠中PAHs之GC/MSD測定法」方式進行檢測，檢測結果有9件檢出(編號1、2、4、5、6、7、8、9、11)多環芳烴含量值偏高。

二、商品標示查核結果：

(一)依「商品檢驗法」查核「中文標示」及「商品檢驗標識」：查驗11件，符合規定7件(編號2、3、4、5、6、10、11)；不符合規定4件(編號1、7、8、9)。

(二)依「商品標示法」查核「中文標示」：查驗11件，不符合規定計11件(編號1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11)，違反法規為商品標示法第9條及第10條。

三、品質檢測說明：

(一)耐久性能：依國家標準CNS 4879「機車用輪胎」檢測「耐久性能」與「外觀及尺度」。依CNS 4879 第6.4節規定試驗條件下，經3階段(試驗時間34小時)試驗後，以目視檢查應無剝離、剝落、簾織布斷線、深達簾布層之龜裂或接頭裂開等現象。

(二)外觀及尺度：

1. 外觀：形狀及厚度應勻整，且無傷痕、氣泡、裂縫、流動性不良、漏氣等有礙使用之瑕疵。



2. 尺度：應符合CNS 3669「機車輪胎—標稱及尺度」或相關國家標準規定。

(三)輪胎之多環芳烴含量：因現無國家標準，檢測方式依CNS 15289之附錄D「橡塑膠中PAHs之GC/MSD測定法」方式進行檢測。

四、商品標示查核說明：

(一)依商品檢驗法查核部分：

1. 商品檢驗標識：

(圖例： 或  RXXXXX)

2. 中文標示(含檢驗標準規定之標示)：

(1)商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址：依商品檢驗法第11條之規定。

(2)「磨耗之標示」：每個輪胎須在胎面主要溝槽內，沿外周上等距離設置3處以上之磨耗平臺，並在兩側胎肩部設置其指示之記號(例：△)。磨耗平臺距離溝底高度不小於0.8mm。

當輪胎磨耗到此磨耗平臺時，不宜繼續使用。

(3)「胎邊主要標示」：

(a)輪胎標稱：標稱方法依CNS 3669及CNS 4678之規定。

(b)製造廠商名稱或其代號。

(c)製造國別。

(d)製造日期之代號。

(4)胎邊其他標示：輪胎可以選擇CNS 4879 第7.3節(a)~(j)項適合特性在胎邊部予以標示。

(二)依商品標示法查核部分：符合商品標示法相關規定。

經濟部標準檢驗局公布市售「兒童雨鞋」檢測結果（標準檢驗局）

鑑於市售兒童雨鞋琳瑯滿目，若雨鞋中含有塑化劑、重金屬等有害物質，兒童穿脫後沒有洗手就直接拿取食物，恐對兒童健康有所影響。為確保市售兒童雨鞋之品質安全，經濟部標準檢驗局於107年上半年間於鞋店、雨衣行、百貨商行等實體販售通路及網路販售平台，隨機購買15件兒童雨鞋進行檢測，檢測結果「品質項目」之「8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量」計3件不符合規定，「中文標示」經初步查核計有6件不符合「鞋類商品標示基準」規定。

壹、檢驗標準

標準檢驗局表示，本次兒童雨鞋購樣檢測係依據國家標準 CNS 15503「兒童用品一般安全要求」檢測「8種重金屬（鎘、砷、鋇、鎘、鉻、鉛、汞、硒）」及「8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑（DEP、DMP、DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP 及 DNOP）」等品質項目。「中文標示」則依據「鞋類商品標示基準」查核。

貳、檢測結果

本次購樣商品之檢測結果如下：

一、品質項目：

- （一）「8種重金屬」：全數符合國家標準要求。
- （二）「8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑」：有3件（項次10、13及15），超過國家標準0.1%限量值規定。

二、中文標示初步查核：計6件（項次8、9、10、13、14及15）不符合「鞋類商品標示基準」規定，不符合情形包括：

- （一）未標示商品名稱（項次9）。
- （二）未標示進口商廠商資訊（項次10、13及14）。
- （三）未以中文標示生產國別（項次8、9及14）。
- （四）未標示鞋面及大底材質（項次14），或未以中文標示材質（項次8、9、13及15）。

參、不符合規定後續處置事項

標準檢驗局說明，「兒童雨鞋」非屬該局公告應施檢驗商品，本次檢測不符合規定者處置如下：

- 一、「品質項目」不符合之商品（項次10、13及15）：依「消費者保護法」相關規定通知銷售者辦理下架，並請製造商或進口商進行回收改善。屆期不改正者，將依據該法第58條處新臺幣6萬元以上150萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

二、「中文標示」經初步查核不符合「鞋類商品標示基準」規定者（項次 8、9、10、13、14 及 15）：已移請經濟部中部辦公室依「商品標示法」規定處置。

肆、選購及使用注意事項之呼籲

標準檢驗局強調，「鄰苯二甲酸酯類」是塑膠工業中最為常見的塑化劑，用以賦予塑膠具有良好的延展性與穩定的物理化學特性，但其為環境荷爾蒙的一種，可能會干擾兒童原有內分泌系統的平衡及功能，使男性雌性化及增加女性罹患乳癌機率，因此兒童用商品是否含不符合規定之「塑化劑」，是該局歷年來市場監督查核重點項目之一。

標準檢驗局呼籲廠商應落實商品之安全性與標示正確性，以維護消費者權益，並提醒消費者選購及使用兒童雨鞋時注意下列事項：

- 一、注意是否貼附詳細中文標示，並選購標示清楚及完整資訊的商品。
- 二、請勿選用具有刺鼻味之兒童雨鞋。
- 三、使用雨鞋時，建議穿著襪子，除了可避免皮膚直接與塑膠材質接觸，減少摩擦所引起的水泡或傷口之外，亦可防止因為天氣悶熱，讓汗水直接積在雨鞋裡，致使雨鞋內滋生黴菌，引發皮膚過敏。

標準檢驗局提醒，消費者對於購買之商品多一分瞭解，商品使用時就多一分安全保障，消費者可至該局網站「商品安全資訊網」（<https://safety.bsmi.gov.tw>）項下查閱或撥打免付費電話 0800-007123 洽詢。

107年市售「兒童雨鞋」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/ 元)	中文標示初步查 核結果	品質項目檢測結果
1	松燕牌雨鞋(塑膠鞋)	松燕牌	20	臺灣	松燕實業股份有限公司 地址：彰化縣和美鎮和線路 485號 電話：(04)755-3877	新建成百貨行 地址：基隆市愛一路100號 電話：(02)2427-0388	290	○	總評：○ ○重金屬含量 ○塑化劑含量
2	童雨鞋	Pai Chen Chiang	15.0-21.0/C- 9312	臺灣	百振江股份有限公司 地址：臺中市潭子區中山路 3段493巷17號 電話：(04)253-29059	新建成百貨行 地址：基隆市愛一路100號 電話：(02)2427-0388	400	○	總評：○ ○重金屬含量 ○塑化劑含量
3	冰雪奇緣 童雨鞋	Disney	FOKL84803	臺灣	凱英興業股份有限公司 地址：臺北市松山區光復北路 7號11樓 電話：(02)7706-1568	鞋全家福 地址：基隆市信一路165號 1、2樓 電話：(02)2422-5296	590	○	總評：○ ○重金屬含量 ○塑化劑含量
4	輕便雨鞋	peppa pig	藍#18 /PG8539	臺灣	安瑋企業有限公司 地址：彰化市彰鹿路168巷 3-22號 電話：(04)762-5522	貴族皮鞋屋 地址：宜蘭縣羅東鎮民生路 82號1樓 電話：(03)957-2222	390	○	總評：○ ○重金屬含量 ○塑化劑含量
5	高級橡膠 童雨鞋	OSCAR	29 /8818	中國 大陸	億泰鞋業公司 地址：臺中市南屯區大光街 119號10-1樓 電話：(04)2328-9542	紐西蘭皮鞋 地址：宜蘭縣羅東鎮民生路 86-1號 電話：(03)956-1292	199	○	總評：○ ○重金屬含量 ○塑化劑含量
6	童鞋	Disney	16桃紅色 /117008	臺灣	艾樂跑企業股份有限公司 地址：臺中市北屯區昌平路 3段77號 電話：(04)2422-7277	名流鞋城 地址：宜蘭縣羅東鎮民生路 76號 電話：(03)957-2222	390	○	總評：○ ○重金屬含量 ○塑化劑含量
7	雨鞋	Hello Kitty	16.0桃粉色 /715941	臺灣	聖荃實業股份有限公司 地址：臺中市大雅區義和路 46巷6號 電話：(04)2567-8447	雅皮足鞋坊 地址：宜蘭縣羅東鎮民生路 47號 電話：(03)956-5642	690	○	總評：○ ○重金屬含量 ○塑化劑含量

「○」表示符合；「●」表示不符合；「△」表示中文標示初步查核未依鞋類商品標示基準標示。

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	中文標示初步查核結果	品質項目檢測結果
8	彩色雨靴	日日新童鞋	18.0/7	臺灣	佳昱鞋廠 地址：臺中市神岡區神洲路391號 電話：(04)2528-1360	永明雨衣行 地址：宜蘭縣羅東鎮中山路3段123號 電話：(03)954-7633	250	△ 1.未以中文標示生產國別。 2.未以中文標示材質。	總評：○ ○重金屬含量 ○塑化劑含量
9	雨鞋	新原力	6.5 /FC-209	臺灣	明耀化學工廠 地址：臺中市豐原區水源路492巷20-5號 電話：(04)2522-8174	永久雨衣帆布行 地址：宜蘭縣羅東鎮中山路3段115號 電話：(03)954-3827	150	△ 1.未標示商品名稱。 2.未以中文標示生產國別。 3.未以中文標示材質。	總評：○ ○重金屬含量 ○塑化劑含量
10	518兒童雨鞋	桃源	規格：30-35 型號：16-16050/518-506-31	中國大陸	委製造商/代理商：桃源貿易有限公司 地址：臺中市西區五權路1-67號6樓之2 電話：(04)2372-0702	金峰戶外有限公司 地址：新北市中和區中山路2段531、533、535號 電話：(02)2222-1712	290	△ 其為進口商品，未依規定標示進口商名稱、地址及電話。	總評：● ○重金屬含量 ●塑化劑含量 (總量為50.40% >0.1%) DBP:23.65% DEHP:26.75%
11	兒童橡膠雨鞋	hugmii	160	中國大陸	藍色蜻蜓親子創意有限公司 地址：新北市三重區自強路三段87巷33號1樓 電話：(02)2286-7730	(網購)PChome 線上購物-網路家庭國際資訊股份有限公司 地址：臺北市大安區敦化南路二段105號15樓 電話：(02)2326-1460	679	○	總評：○ ○重金屬含量 ○塑化劑含量
12	IN 男童雨靴#816#紅#27	大潤發	912736/ W16-SC-816-S	中國大陸	大潤發流通事業股份有限公司 地址：臺北市內湖區新湖一路128巷36號 電話：(02)2795-2888	大潤發流通事業股份有限公司景平店 地址：新北市中和區景平路182號地下1樓 電話：0800-010-020	299	○	總評：○ ○重金屬含量 ○塑化劑含量
13	Stample 雨鞋-海軍藍	stample	ST-RBOOT-50-13C	日本	無	(網購)碩智國際數位整合有限公司 地址：新北市中和區中正路866號12樓 電話：(02)2228-8086	880	△ 1.未標示進口商名稱、電話及地址。 2.未以中文標示材質。	總評：● ○重金屬含量 ●塑化劑含量 (總量為37.86%>0.1%) DEHP:37.86%

「○」表示符合；「●」表示不符合；「△」表示中文標示初步查核未依鞋類商品標示基準標示。

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	中文標示初步查核結果	品質項目檢測結果
14	童話世界款雨鞋	Kocotree	23	中國大陸	無	(網購)樂天市場-天邁國際有限公司 地址：新竹縣竹東鎮中興路1段214巷1號 電話：(03)582-5002	388	△ 1. 未標示鞋面、大底主要材料。 2. 未標示進口商名稱、電話及地址。 3. 未以中文標示生產國別。	總評：○ ○重金屬含量 ○塑化劑含量
15	兒童雨鞋	Goocha	14cm	日本	賽博購股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段510號4樓之3 電話：(02)5581-6667	(網購)YAHOO 奇摩超級商城-統彩國際有限公司 地址：彰化縣和美鎮和頭路612巷37號 電話：(04)757-2311	650	△ 未以中文標示材質。	總評：● ○重金屬含量 ●塑化劑含量 (總量為37.52% >0.1%) DEHP:37.52%

「○」表示符合；「●」表示不符合；「△」表示中文標示初步查核未依鞋類商品標示基準標示。

備註：

一、 品質檢測：依據國家標準 CNS 15503 「兒童用品安全一般要求」檢驗，檢測項目如下：

(一) 「重金屬含量」：測定銻、砷、鋇、鎘、鉻、鉛、汞、硒等8項重金屬之溶出濃度，不可超過下列重金屬最大容許濃度：

元素(mg/kg)							
銻(Sb)	砷(As)	鋇(Ba)	鎘(Cd)	鉻(Cr)	鉛(Pb)	汞(Hg)	硒(Se)
60	25	1000	75	60	90	60	500

儀器偵測可檢下限：銻(Sb):2ppm、砷(As):1ppm、鋇(Ba):1.5ppm、鎘(Cd):0.05ppm、鉻(Cr):0.1ppm、鉛(Pb):0.5ppm、汞(Hg):2ppm、硒(Se):1.5ppm

(二) 「塑化劑含量」：檢驗鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP)、鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、鄰苯二甲酸丁基苯甲酯 (BBP)、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)、鄰苯二甲酸二辛酯 (DNOP)、鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) 等8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑(Phthalate plasticizer)及其混合物含量，總和不得超過0.1%(重量比)。

二、 中文標示初步查核：依據「商品標示法」之「鞋類商品標示基準」。

(一) 標示事項

1. 商品名稱。
2. 製造或委製廠商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口商名稱、電話及地址。
3. 生產國別(產品主要製程地之生產國別)。
4. 鞋面、大底主要材料。
5. 尺寸或尺碼。
6. 含有聚胺酯(PU)大底易水解材質之鞋類，應標示製造年月、使用方法及注意事項。

(二) 標示方法

1. 前述標示事項，應於商品本體上、附縫標籤、貼標、附卡或外包裝標明之。所用之文字應以中文為主，得輔以外文。
2. 前述〔(一)3.〕規定之應行標示事項，除應依〔(二)1.〕所述方式標示外，並應採用固定不得拆換之烙印、燙印、印刷或附縫標籤方式，以中文或外文標示於商品本體上之明顯處。但拋棄式之紙質或織物材質製成之室內拖鞋，不在此限。
3. 前述〔(一)6.〕應標示之「使用方法」及「注意事項」，每字字體長寬各應五毫米以上，內容文字長寬各應三毫米以上；其顏色應與底色不同且易辨識。

三、 本次檢驗件數共 15 件，檢測結果如下：

(一) 品質部分：

1. 「重金屬含量」：全數符合國家標準要求。
2. 「塑化劑含量」：計有 3 件（項次 10、13 及 15），超過國家標準 0.1%（重量比）限量值要求。

(二) 中文標示部分：計 6 件不符合「鞋類商品標示基準」規定（項次 8、9、10、13、14 及 15），說明如下

1. 未標示商品名稱（項次 9）。
2. 未標示進口商名稱、電話及地址（項次 10、13 及 14）。
3. 未以中文標示生產國別（項次 8、9 及 14）。
4. 未標示鞋面及大底材質（項次 14），或未以中文標示材質（項次 8、9、13 及 15）。