

合法旅宿標章出爐！跟著走最 FUN 心(交通部觀光局)

開心出遊平安回家是每個旅人最基本的期待，食住遊購行中住的安全關鍵就在選擇合法安全的旅館或民宿。交通部觀光局為推廣合法旅宿，今天（10月23日）於西門紅樓舉辦「跟著合法旅宿標章安心遊臺灣」活動，公布全新的「合法旅宿標章」，呼籲國內外旅客跟著合法旅宿標章走，保證住得安全玩得放心。

觀光局副局長張錫聰表示，為讓消費者方便選擇合法旅宿，觀光局特製作「合法旅宿標章」，供合法旅宿業者使用，業者可將標章置於官網或訂房平台宣傳推廣；合法旅宿標章設計的概念，是以安心、安全為考量。打勾的圖像代表「合法」意象，視覺中央運用彩色線條勾勒出旅宿的屋頂與床鋪，象徵著安心住房，再以圓形輪廓象徵持續進步、圓滿的核心價值；「合法旅宿標章」分為觀光旅館、一般旅館、民宿三種系統設計，每個標章中都會標示各旅館民宿的證號，不管在旅宿網或者是其他訂房平台，這個標章就是合法旅宿的象徵。觀光局也呼籲所有旅宿業者一起配合，多多在自家網站宣傳時使用合法旅宿標章，讓消費者在選擇旅宿時更放心。

除了合法旅宿標章之外，臺灣旅宿網已同步新增訂房功能。觀光局表示，升級為 2.0 版的「臺灣旅宿網除了查詢，還可以直接訂房，秉持著合法安心、訂房放心、服務暖心的「三心服務」精神，臺灣旅宿網將提供國人便利、可靠的住宿保障。觀光局也從參加「臺灣旅宿網」訂房平台的業者中，遴選出千家旅館與民宿，協助美化照片與相關行銷，透過強化網站行銷以提高住宿率，另外，觀光局強調，「合法旅宿標章」的出爐與「臺灣旅宿網」升級，象徵政府捍衛合法業者與保障消費大眾的決心，希望全民一起來支持！

此外，本次活動結合 AR 科技的「玩 AR 瘋臺灣」網路活動，讓民眾可與不同造型的喔熊合照並上傳 IG，或是挑戰「喔熊安心遊臺灣」互動遊戲，喔熊會帶你遊遍臺灣各大景點，即日起至 12 月 13 日止，參加以上活動就有機會抽中 iPhone 11、好客民宿住宿券以及四核心平板等好康獎品，千萬不能錯過！

臺灣旅宿網：<https://taiwanstay.net.tw>

「跟著合法旅宿標章安心遊臺灣」活動網站：
<https://taiwanstayar.yam.com/>

經濟部標準檢驗局呼籲避免讓兒童接觸低動能遊戲用槍（BB槍） （標準檢驗局）

為保護兒童遭受低動能遊戲用槍（BB槍）傷害，經濟部標準檢驗局呼籲銷售業者不得供應、販賣低動能遊戲用槍予未滿14歲之兒童，也提醒學童及家長，勿任意把玩或購買非適用年齡之低動能遊戲用槍，以維護兒童安全。

標準檢驗局表示，可以發射BB彈之低動能遊戲用槍，為供生存遊戲等娛樂使用，並非一般14歲以下兒童玩耍使用之玩具，此類商品之管理，係依行政院核訂之「遊戲用槍商品分工管理實施計畫」，由內政部、財政部、教育部、衛生福利部及經濟部等相關機關組成「遊戲用槍商品分工管理小組」（含附件），進行分工管理。

標準檢驗局指出，「遊戲用槍商品分工管理實施計畫」之管理重點為：制定此類商品之國家標準、商品標示基準、活動應注意事項、進出口通關之查驗規定及作法；輔導業者正確標示；對學童、家長及業者進行相關宣導；辦理查核標示、市場購樣檢測等，以加強保障國人使用及孩童之安全。

標準檢驗局提醒，產品檢測只能確認產品是否符合國家標準的要求，民眾在使用時仍應留意低動能遊戲用槍使用安全，特別是家有兒童時，絕不可讓兒童接觸低動能遊戲用槍，不使用時，也應收納妥當，存放於兒童不易接觸的安全地點，才能有效避免發生兒童被低動能遊戲用槍射傷等意外事故。

「遊戲用槍商品分工管理實施計畫」各機關聯繫窗口一覽表

執行面向	工作項目	主(協)辦機關	聯繫窗口
推動跨機關協調機制	1.成立「遊戲用槍商品分工管理」小組，由經濟部標準檢驗局擔任管理召集機關，彙整各機關年度執行成效後，提報行政院消費者保護處。 2.確立我國遊戲用槍管理分工。	經濟部標準檢驗局	蔡小姐 (02)3343-5101
	研擬制定遊戲用槍商品分級管理相關法規。	經濟部商業司	李先生 (02)2321-2200#8347
相關法規增修訂	評估檢討低動能遊戲用槍國家標準之制修訂。	經濟部標準檢驗局	陳先生 (02)3343-5164
	評估檢討兒童及少年福利與權益保障法之修訂。	衛生福利部	胡小姐 (02)8590-6690
	研訂運動休閒相關用品之妥適管理規則。	教育部體育署	詹小姐 (02)8771-1914
	公布遊戲用槍商品進出口通關之查驗規定及作法	財政部關務署	許先生 (02)2550-5500#2544
	輔導遊戲用槍製造業者依「低動能遊戲用槍商品標示基準」正確標示。	經濟部商業司 經濟部工業局	李先生 (02)2321-2200#8347 張小姐 (02)2754-1255#2342
政策宣導	加強對學童及家長宣導，勿任意把玩或購買非適用年齡之遊戲用槍商品。	教育部國民及學前教育署	陳小姐 (04)3706-1377
	宣導遊戲用槍販售業者勿將商品售予未達適用年齡之兒童或少年。	衛生福利部	胡小姐 (02)8590-6690
	定期抽查市售遊戲用槍商品標示是否符合規定。	經濟部中部辦公室	郭小姐 (049)2359-171#2219
法規執行	辦理遊戲用槍商品市場清查。	經濟部標準檢驗局	胡小姐 (02)2343-1790
	協助財政部關務署檢測外銷 2 焦耳至 3 焦耳遊戲用槍之槍口動能	經濟部標準檢驗局	李先生 (02)86488058#805、268
	1.依法敦促各縣市政府兒童及少年保護業務之執行人員，就銷售業者違反規定將遊戲用槍售予非適用年齡之兒童及少年事件予以處置。 2.就市場清查違規事件予以處置。	衛生福利部	胡小姐 (02)8590-6690
	依「社會秩序維護法」及「槍砲彈藥刀械管制條例」，針對不當使用遊戲用槍行為人予以查處。	內政部警政署	蕭先生 02-2351-4781

筆記型電腦檢測外觀比對不符合(標準檢驗局)

隨著科技的發展，筆記型電腦產品已成為現代生活中不可或缺的配備，由於筆記型電腦擁有重量輕且攜帶方便，整合性高且不佔空間等多項優點，因此廣受國內消費者青睞，為確保市售筆記型電腦品質，經濟部標準檢驗局於 108 年上半年針對市售筆記型電腦加強市場檢查，派員赴國內各大賣場、網路拍賣及零售商等販售通路隨機購樣 10 種品牌共計 20 件樣品進行檢測。檢測結果發現「外觀比對」項目計 2 件不符合，「標示查核」項目計 4 件不符合。

壹、檢測標準

標準檢驗局表示，本次依據檢測標準及項目如下：

- 一、品質檢測：依據國家標準 CNS 13438「資訊技術設備—射頻擾動特性—限制值與量測方法」檢測，項目包括「傳導干擾試驗」及「輻射干擾試驗」。
- 二、標示查核：依據商品檢驗法及國家標準 CNS 15663「電機電子類設備降低限用化學物質含量指引」與該樣品型式之商品驗證登錄證書所登錄含有標示內容執行「RoHS 含有標示」、「商品檢驗標識」、「中文標示」等三項查核。
- 三、外觀比對：依據該樣品型式之商品驗證登錄證書所登錄產品外觀照片執行比對。

貳、檢測結果

本次購樣商品之檢測結果如下：

一、品質檢測：

- (一)「傳導干擾試驗」項目：全數符合。
- (二)「輻射干擾試驗」項目：全數符合。

二、「外觀比對」：計 2 件（項次 1、4）不符合規定，樣品鍵盤部份經與

原證書所登錄商品外觀照片比對不符，廠商應申請而未申請核准。

三、標示查核：

- (一)「RoHS 含有標示」部分：計 4 件（項次 3、7、8、10）不符合規定，項次 3、7、8 之樣品中文使用手冊上 RoHS 含有標示內容經比對與原證書登錄技術文件不符，廠商應申請而未申請核備，項次 10 則係商品網頁公布之 RoHS 無對應型號資訊。
- (二)「商品檢驗標識」部分：全數符合。
- (三)「中文標示」部分：全數符合。

參、不符合規定後續處置事項

標準檢驗局說明，本次檢測不符合規定者處置如下：

- 一、「外觀比對」不符合規定計 2 件（項次 1、4），將依「商品檢驗法」第 40 條第 1 項規定通知業者限期申請核准改正，屆期未改正者將廢止該型式商品之驗證登錄。
- 二、「標示查核」不符合規定計 4 件（項次 3、7、8、10），將依「商品檢驗法」第 59 條第 1 項規定通知業者限期改正，屆期未改正者將處以罰鍰，並廢止該型式商品之驗證登錄。

標準檢驗局指出，筆記型電腦商品屬應施檢驗範圍，應完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入，另對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

肆、選購及使用注意事項之呼籲

標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品安全性及標示正確性，以維護消費者權益，並提醒消費者選購及使用「筆記型電腦」商品時應注意下列事項：

- 一、選購時應購買貼有「商品檢驗標識」（圖例如附）的商品（商品檢驗標識查詢網址：https://civil.bsmi.gov.tw/bsmi_pqn/）。
- 二、選購時應檢視廠商名稱、地址及型號等各項標示是否清楚，並檢視是否附有中文使用說明書、包裝上之產品使用說明或產品使用方法、注意事項等標示。
- 三、使用前詳細閱讀該說明，並確實依照說明內容使用，尤應注意產品使用說明所列之警語及使用注意事項等。
- 四、若有故障現象發生，應送至廠商指定之維修站維修，切勿自行更換零件或拆解修理，如消費者拆解原廠產品將導致產品安全風險或喪失保固。
- 五、優先選購有提供保固服務產品。

標準檢驗局提醒，消費者對於所購買之商品若有疑義，可至該局網站「商品安全資訊網」（<https://safety.bsmi.gov.tw/>）項下查閱或撥打免付費電話 0800-007123 洽詢。

108 年「筆記型電腦」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	外觀構造比對結果	品質項目檢測結果
1	gram 筆記型電腦	LG	i5 8250U 8G DDR4 256GB SSD win10 /14Z980	中國大陸	台灣樂金電器股份有限公司 台北市基湖路3巷47號6樓 02-2627-2788	燦坤實業(股)南京旗鑑分公司 台北市南京東路2段6號 02-2571-5966	36999	○商品檢驗標識 ○中文標示	●「外觀構造」 樣品鍵盤部分設計與原證書不符	總評: ○ ○「傳導干擾試驗」 ○「輻射干擾試驗」
2	筆記型電腦 Aspire E5-476 series	Acer	i5 8250U 8G DDR4 128GB SSD win10/N16Q1	中國大陸	宏碁股份有限公司 新北市汐止區新台五路1段88號8樓 02-2696-0099	家福(股)台北內湖分公司 台北市民善街88號 02-87905000	20900	○商品檢驗標識 ○中文標示	○「外觀構造」	總評: ○ ○「傳導干擾試驗」 ○「輻射干擾試驗」
3	筆記型電腦 Laptop	hp	i5 8250U 1TB HD 4096MB SDRAM win10//TPN-C135	中國大陸	台灣惠普資訊科技股份有限公司 台北市南港區經貿二路66號10樓 0800-010-055	大潤發南湖店(2店) 114台北市內湖區舊宗路一段188號 0800-010020	20900	○商品檢驗標識 ●中文標示 樣品手冊內揭示網址之 RoHS 標示內容與原證書不符	○「外觀構造」	總評: ○ ○「傳導干擾試驗」 ○「輻射干擾試驗」
4	筆記型電腦	ASUS	i5 8250U 1TB 54R DDR4 4G win10/X507U	中國大陸	華碩電腦(股)公司 台北市北投區立德路150號4樓 02-2894-3447	三井 3C 板橋門市 新北市百橋區重慶路66號1樓 02-2957-5409	21900	○商品檢驗標識 ○中文標示	●「外觀構造」 樣品鍵盤部分設計與原證書不符	總評: ○ ○「傳導干擾試驗」 ○「輻射干擾試驗」
5	筆記型電腦 Surface Laptop	Microsoft	i5 8G RAM 256GB win10S/1769	中國大陸	台灣微軟(股)公司 台北市5段68號18樓 02-2999-8833	順發電腦(股)輔大分公司 新北市新莊區建國一路7號 02-2906-6261	29999	○商品檢驗標識 ○中文標示	○「外觀構造」	總評: ○ ○「傳導干擾試驗」 ○「輻射干擾試驗」

「○」表示符合；「●」則表示不符合

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	外觀構造比對結果	品質項目檢測結果
6	筆記型電腦	DELL	i3 7130U 8G DDR4 128G SSD win10/P87G	中國大陸	荷蘭商戴爾企業(股)台灣分公司 台北市敦化南路2段218號20樓 0800-861-011	中弘科技有限公司 台北市市民大道3段8號1樓X03櫃 (光華數位新天地)/02-2542-8527	18300	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 「外觀構造」	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「傳導干擾試驗」 <input type="radio"/> 「輻射干擾試驗」
7	筆記型電腦	Lenovo	i5 8250U 4G DDR4 480G SSD+1TB win10 /81DE01XATW	中國大陸	荷蘭商聯想(股)台灣分公司 台北市中山區北安路780號7樓 0800-000-072	虹優科技(股)公司 彩虹3C台北八德一店 台北市八德路1段78號1樓 02-2321-0603	21900	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input checked="" type="radio"/> 中文標示 樣品手冊 RoHS 標示內容與原證書不符	<input type="radio"/> 「外觀構造」	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「傳導干擾試驗」 <input type="radio"/> 「輻射干擾試驗」
8	筆記型電腦	HUAWEI 華為	i5-7Y54 8G 256G SSD W10/BL-W19	中國大陸	訊崴技術有限公司	[網購] momo購物網 台北市內湖區洲子街96號4樓	27900	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input checked="" type="radio"/> 中文標示 樣品手冊 RoHS 標示內容與原證書不符	<input type="radio"/> 「外觀構造」	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「傳導干擾試驗」 <input type="radio"/> 「輻射干擾試驗」
9	LIBER 筆記型電腦	AVITA	Pentium N5000 4G DDR4 256GB SSD Win10/NS13A 2TW048P 曙光銀 (NS13A2TW05 4P 太空灰)	中國大陸	力高創科有限公司 新北市新店區寶橋路188號10樓之1 02-2917-2168	[網購] yahoo 奇摩購物中心 香港商雅虎資訊(股)公司台灣分公司 台北市南港區三重路66號14樓 02-77238585	16800	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 「外觀構造」	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「傳導干擾試驗」 <input type="radio"/> 「輻射干擾試驗」
10	筆記型電腦	MSI 微星	i7-8750H /8G(DDR4) /128G SSD+1TB /Win10 /MS-179F	中國大陸	微星科技(股)公司 新北市中和區立德街69號 02-3234-5599	[網購] 網路家庭國際資訊(股)公司 台北市大安區敦化南路二段105號15樓 02-2704-0999	31900	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input checked="" type="radio"/> 中文標示 商品網頁公布之 RoHS 無對應型號資訊	<input type="radio"/> 「外觀構造」	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「傳導干擾試驗」 <input type="radio"/> 「輻射干擾試驗」

「○」表示符合；「●」則表示不符合

備註：

1.品質檢測：依據中華民國國家標準 CNS13438 「資訊技術設備—射頻擾動特性—限制值與量測方法」檢測，項目包括 EMI 方面之「傳導干擾」及「輻射干擾」等 2 項；另查核「外觀構造比對」，檢測項目說明如下：

- (1)「電磁相容傳導干擾試驗」：主要為確認樣品於正常使用時，其經由交流電源線傳導發射的射頻能量不超過標準規定值，以避免影響於相同傳播路徑下的其他產品之正常使用。
- (2)「電磁相容輻射干擾試驗」：主要為確認樣品於正常使用時，其經由空氣傳播之輻射性干擾的射頻能量不超過標準規定值，以避免影響於周遭附近其他產品之正常使用。

乙類產品輻射擾動(1GHz 以下)限制值	
頻率範圍(MHz)	準峰限制值(dB μ V/m)(場強單位-分貝微伏特/公尺)
30 至 230	30
230 至 1000	37

2.標示查核，查核項目為：

(1) 商品檢驗標識



應貼有「商品檢驗標識」，其為字軌「R」或「T」及指定代碼組成。

(2) 中文標示：依據商品檢驗法

- A. 商品名稱、型號。
- B. 商品檢驗標識。
- C. 報驗義務人姓名或名稱及地址。

(3) 限用物質含有情況標示：依據中華民國國家標準 CNS15663 第 5 節「含有標示」規定(102 年版)

3.本次檢測共 10 件，檢測結果計 6 件不符合規定如下：

- (1)「品質項目檢測」計全數符合。
- (2)「外觀構造比對」計 2 件不符合（分別為項次 1、4）。
- (3)「商品檢驗標識」全數符合。
- (4)「中文標示」計 4 件不符合（分別為項次 3、7、8、10）。

公布市售「木製板材」檢測結果(經濟部標準檢驗局)

木製板材商品為普遍用於辦公室或家居等室內場所之裝修材料，若其甲醛釋出量不符合規定，恐有影響消費者健康之虞。經濟部標準檢驗局為確保該類商品之安全性，108 年上半年於裝潢建材行、購物中心及大賣場等販售通路，隨機購買 20 件樣品進行檢測（包括普通合板 6 件、複合木質地板 5 件、單板層積材 3 件、裝修用集成材 3 件、特殊合板 2 件、中密度纖維板 1 件），檢測結果「甲醛釋出量」全數符合規定，「商品檢驗標識」計 4 件不符合規定，「中文標示」計 5 件不符合規定。

壹、檢測標準

標準檢驗局表示，本次「木製板材」商品係依據國家標準 CNS 1349「普通合板」、CNS 11342「複合木質地板」、CNS 11818「單板層積材」、CNS 11029「裝修用集成材」、CNS 8058「特殊合板」及 CNS 9909「中密度纖維板」規定檢測「甲醛釋出量」，另依據「商品檢驗法」及前述國家標準查核「商品檢驗標識」及「中文標示」。

貳、檢測結果

本次購樣商品之檢測結果如下：

一、品質項目：「甲醛釋出量」全數符合國家標準要求。

二、標示查核：

(一)商品檢驗標識：計有 4 件不符合規定（項次 1、14、15 及 17），不符合情形如下：

- 1、未有報驗紀錄但標示商品檢驗標識（項次 1、14 及 15）。
- 2、未標示商品安全標章（僅標示字軌及指定代碼），且未依規定增列系列型式(項次 17)。

(二)中文標示：計有 5 件（項次 1、13、14、15 及 20）不符合規定，不符合情形如下：

- 1、未標示「製造廠商名稱」（項次 1）。
- 2、未以「複合『I 或 II 或 III』類木質地板」標示、尺度未以「國際單位制」標示，及未標示「磨耗試驗方法」、「化粧板之樹種名」、「材料名稱」與「製造廠商電話」（項次 13）。
- 3、品名標示「複合 III 類木質地板」與實際商品不符（應標示「複合 I 類木質地板」），及未標示「製造廠商電話」（項次 14）。
- 4、品名未以「複合『I 或 II 或 III』類木質地板」標示，及未標示「磨耗試驗方法」、「化粧板之樹種名」、「材料名稱」、「製造廠商電話」、「原產地」（項次 15）。
- 5、本體標示「三層全單板合板」與實際層數為 5 層不符（項次 20）。

參、不符合規定後續處置事項

標準檢驗局說明，本次檢測不符合規定者處置如下：

- 一、「商品檢驗標識」不符合規定 4 件不符合規定（項次 1、14、15 及 17），其中 3 件（項次 1、14、15）經查證屬逃避檢驗，將依「商品檢驗法」第 60 條規定處以新臺幣 20 萬元以上 200 萬元以下罰鍰；另 1 件（項次 17）商品驗證登錄證書無此規格之系列型式，將依「商品檢驗法」第 40 條規定，通知業者限期申請系列型式，屆期未改正廢止商品驗證登錄。
- 二、「中文標示」不符合規定計 5 件（項次 1、13、14、15 及 20）：將依商品檢驗法第 59 條規定，通知業者限期改正，屆期未改正者，將處新臺幣 10 萬元以上 100 萬元以下罰鍰。其中 3 件（項次 1、14 及 15）因涉及「商品檢驗標識」項目不符合規定，處置已於第一點說明。

標準檢驗局指出，「木製板材」商品已列為應施檢驗範圍，應完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入，另對於市場上流通之商品，該局每年均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

肆、選購及使用注意事項之呼籲

標準檢驗局強調，木製板材商品於製造過程中會使用膠合劑，有些膠合劑會釋放出甲醛，甲醛會對人體健康造成慢性危害效應，若經由呼吸道吸入會造成肺功能減弱，並會對皮膚產生過敏，國際癌症研究署（IARC）將其列為疑似致癌物，行政院環境保護署亦將其列為第 2 類毒性化學物質。

標準檢驗局呼籲，業者應製造或進口符合國家標準規定之木製板材商品，並落實商品標示之正確性，以維護消費者權益。另提醒消費者選購及使用木製板材商品時應注意下列事項：

- 一、應購買有貼附「商品檢驗標識」（圖例如附）之木製板材商品（商品檢驗標識查詢網址：https://civil.bsmi.gov.tw/bsmi_pqn/do/pqn5860/form）。
- 二、選購時檢視廠商名稱、地址、製造年月日或批號、品名、原產地，及甲醛釋出量符號是否標示清楚，甲醛釋出量符號為 F1、F2 或 F3 之任一種標示，3 種符號中，阿拉伯數字愈小表示甲醛釋出量愈少。
- 三、於室內裝修完成後初期請注意室內通風，最好勿急於遷入新居，宜通風一段時間再入住。

標準檢驗局提醒，消費者對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，消費者可至該局網站「商品安全資訊網

(<https://safety.bsmi.gov.tw>)」項下查閱或撥打免付費電話
0800-007123 洽詢。

108 年「木製板材」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	中密度纖維板	僑隆興	F3/ 4.75mm×4 尺 ×4 尺	臺灣	經銷商:僑隆興股份有限公司 臺中市烏日區中三路三段 176 號 04-23381468	特力屋屏東店 屏東縣屏東市民生路 2 之 27 號 08-7216000	380	●商品檢驗標識：未有報驗紀錄但標示商品檢驗標識。 ●中文標示 本體僅標示「經銷商」名稱，未標示「製造廠商」名稱	總評：○ ○甲醛釋放量
2	全單板合板 (普通合板)	百顯	F3/ 4 分 (10.9mm)×4 尺×4 尺	中國大陸	百顯實業股份有限公司 臺中市沙鹿區中航路二段 200 號 04-26152955	特力屋屏東店 屏東縣屏東市民生路 2 之 27 號 08-7216000	590	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
3	特力屋松木拼板 (裝修用集成材)	特力屋	F1/ 1.8×115×20 公分	中國大陸	特力屋股份有限公司 臺北市內湖區新湖三路 23 號 1,2,5 樓 0800-008-007	特力屋屏東店 屏東縣屏東市民生路 2 之 27 號 08-7216000	330	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
4	松木抽牆板 (裝修用集成材)	中崧	F3/ 14×175×909mm	中國大陸	中崧經貿有限公司 桃園市平鎮區中央路 53 號 03-4906580	特力屋股份有限公司北高雄分公司 高雄市左營區民族 1 路 948 之 1 號 07-3104000	165	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
5	特力屋鐵杉拼板 (裝修用集成材)	特力屋	F1/ 1.8×50×60 公分	中國大陸	特力股份有限公司 臺北市內湖區新湖三路 23 號 1,2,5 樓 0800-552888	特力屋股份有限公司北高雄分公司 高雄市左營區民族 1 路 948 之 1 號 07-3104000	416	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
6	特力屋耐磨木地板 (複合 III 類木質地板)	特力屋	F3/ 12×148×1220 mm	中國大陸	健美企業股份有限公司 臺中市北屯區北屯路 298 巷 3-3 號 1 樓 04-25676615	特力屋股份有限公司鳳山分公司 高雄市鳳山區老爺里瑞隆東路 99 號 07-7669000	1250	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
7	複合 III 類木質地板	邵氏	F3/ 8×193×1380mm	德國	邵氏國際貿易有限公司 臺中市北屯區崇德路三段 908-2 號 2F 04-24220169	統一夢時代購物中心 高雄市前鎮區中華五路 789 號 07-8135678	1937	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
8	五層木心合板 (普通合板)	中興	F3/ 17.5mm×4 尺 ×8 尺 5 層	臺灣	鳳山木業股份有限公司 高雄市永安區永工三路 3 號 07-6229822	聯興木材行 高雄市十全二路 157 號 07-3210991	735	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
9	特殊合板	揚燕	F3/ 2.9mm×4 尺×8 尺 4 層	臺灣	揚燕實業有限公司 高雄市燕巢區中竹路 1-3 號 07-6164936	聯興木材行 高雄市十全二路 157 號 07-3210991	473	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
10	5 層木心合板 (普通合板)	上采	F3/ 17.4mm×3 尺 ×7 尺 5 層	臺灣	上采興業股份有限公司 高雄市梓官區典寶里嘉 展路 116 號 07-6172869	朝陽木材合板行 高雄市博愛路 156 號 07-3121720	612	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
11	17 層單板層積材	金牌	F3/ 27.1×32×2440 mm 17 層	中國 大陸	宏全合板有限公司 桃園市平鎮區金陵路 3 段 133 號 03-5680565	朝陽木材合板行 高雄市博愛路 156 號 07-3121720	71	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
12	特殊加工化妝合板 (特殊合板)	台殷	F3/ 2.9mm×3 尺 ×6 尺 4 層	臺灣	台殷實業股份有限公司 桃園市龜山區南上路 350 巷 56 號 03-3527991	鴻陞企業行 高雄市苓雅區人和里青年 一路 55 號 1 樓	310	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
13	複合木質地板	理想家	F3/ 3 分×7.8 寸×4 尺	臺灣	大葉建材有限公司 新北市板橋區中山路二 段 388-3 號	中大木業有限公司 高雄市苓雅區建國一路 64 巷 57 弄 3 號 14 樓 07-7130517	2002	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input checked="" type="radio"/> 中文標示 未以「複合『I 或 II 或 III』類木 質地板」標示 、尺度未以「國際單位制(SI 單位 制)」標示、未標示「磨耗試驗方 法」、「化粧板之樹種名」、「材料 名稱」、「製造廠商電話」	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
14	美耐板木質地板	加賀	F3/ 9×192×1208m m	臺灣	復舜興業股份有限公司 高雄市仁武區烏林里南 昌巷 201 之 3 號	上榮木業有限公司 高雄市前鎮區瑞隆里崗山 南街 41 號 1 樓 07-7232403	840	●商品檢驗標識：未有報驗紀錄但 標示商品檢驗標識。 ●中文標示 品名標示「複合Ⅲ類木質地板」 與實際商品不符(應標示「複合Ⅰ 類木質地板」、 未標示「製造廠商電話」	總評：○ ○甲醛釋放量
15	複合木質地板	晶優	F3/ 9×193×1200m m	—	優森活企業有限公司 新北市林口區文化三路 2 段 281 號 02-26017006	上榮木業有限公司 高雄市前鎮區瑞隆里崗山 南街 41 號 1 樓 07-7232403	735	●商品檢驗標識：未有報驗紀錄但 標示商品檢驗標識。 ●中文標示 品名未以「複合『Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ』 類木質地板」標示、 未標示「磨耗試驗方法」、「化粧 板之樹種名」、「材料名稱」、「製 造廠商電話」、「原產地」	總評：○ ○甲醛釋放量
16	19 層單板層積材	聯合	F3/ 27.1×32×2440 mm 17 層	中國 大陸	聯合建材有限公司 高雄市鼓山區美明路 79 號 1 樓 07-6100752	博愛木材行 高雄市左營區至真路 256 號 07-3495703	42	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
17	三芯高級木芯板 (普通合板)	太子國 際	F3/ 17.3mm×4 尺 ×8 尺 5 層	臺灣	太子國際股份有限公司 屏東縣屏東市建國路 495 號 08-7386695	博愛木材行 高雄市左營區至真路 256 號 07-3495703	683	●商品檢驗標識：未標示商品安全 標章(僅標示字軌及指定代碼)，且 未依規定增列系列型式。 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
18	單板層積材	永新	F3/ 27.7×51×2440 mm 9 層	臺灣	元鴻發展股份有限公司 高雄市岡山區嘉興路 452 號 07-6223181	博愛木材行 高雄市左營區至真路 256 號 07-3495703	79	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
19	5 層木心合板 (普通合板)	學甲	F3/ 16.9mm×3 尺 ×6 尺 5 層	臺灣	學甲木業股份有限公司 臺南市學甲區頂山寮 1 之 36 號 06-7832179	楠益企業行 高雄市左營區埤北里左營 大路 4 之 11 號 07-5825800	525	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
20	三層全單板合板 (普通合板)	龍盛	F3/ 9.4mm×3 尺 ×6 尺 5 層	馬來西亞	龍盛木業有限公司 高雄市梓官區梓義里梓 官路 230 號 1 樓 07-6100886	楠益企業行 高雄市左營區埤北里左營 大路 4 之 11 號 07-5825800	321	○商品檢驗標識 ●中文標示 本體標示「三層全單板合板」與 實際層數為 5 層不符	總評：○ ○甲醛釋放量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

備註：

1.品質檢測：



(1) 檢測「甲醛釋放量」。

項次 2、8、10、17、19、20 等 6 件檢測標準為 CNS 1349「普通合板」，項次 6、7、13、14、15 等 5 件檢測標準為 CNS 11342「複合木質地板」，項次 3、4、5 等 3 件檢測標準為 CNS 11029「裝修用集成材」，項次 11、16、18 等 3 件檢測標準為 CNS 11818「單板層積材」，項次 9、12 等 2 件檢測標準為 CNS 8058「特殊合板」，項次 1 檢測標準為 CNS 9909「中密度纖維板」。

(2) 甲醛釋放量之國家標準規定如下表：

標示符號	平均值(mg/L)	最大值(mg/L)
F1	0.3 以下	0.4 以下
F2	0.5 以下	0.7 以下
F3	1.5 以下	2.1 以下

2.標示查核：

(1) 依據「商品檢驗法」、「木製板材類商品檢驗作業規定」查核「商品檢驗標識」(商品檢驗標識圖例： TXXXXX 或  RXXXXX)。

註：依「木製板材類商品檢驗作業規定」第 6 點及第 7 點規定：「商品檢驗標識：由報驗義務人自行印製商品安全標章、字軌(「T」或「R」)及指定代碼。

A. 「單板層積材」、「普通合板」、「特殊合板」、「中密度纖維板」及「裝修用集成材」：標示於本體。

B. 「複合木質地板」：標示於最小包裝或本體。

(2) 中文標示應於商品外包裝或本體標示項目分別如下：

商品名稱	國家標準及其中文標示規定		備註
複合木質地板	CNS 11342	(A) 品名 (B) 化粧板之樹種名 (C) 尺度 (D) 用途 (E) 材料名稱 (F) 化粧加工方法 (G) 磨耗試驗方法 (H) 甲醛釋出量 (I) 防蟲處理方法 (J) 製造廠商(或進口廠商及原產地)名稱、電話、地址或其註冊商標 (K) 製造年月日或批號	另依「木製板材類商品檢驗作業規定」第9點規定，應標示原產地。
單板層積材	CNS 11818	(A) 品名及層數 (B) 樹種(或樹種群)名稱及產地 (C) 尺度 (D) 表面化粧加工 (E) 甲醛釋出量 (F) 防蟲處理 (G) 製造廠商(或進口廠商)名稱、電話、地址及原產地，或其註冊商標 (H) 製造年月日或批號	另依「木製板材類商品檢驗作業規定」第6點規定，應於本體標示下列事項： 1.「甲醛釋出量(F1或F2或F3)」。 2.製造廠商(或進口商)名稱、地址或商標。 3.製造年月日或批號。 4.品名。 5.原產地。
普通合板	CNS 1349	(A) 品名及層數 (B) 樹種與切削方法 (C) 尺度 (D) 膠合性能 (E) 甲醛釋出量 (F) 防蟲處理 (G) 製造廠商(或進口廠商及原產地)名稱、電話、地址或其註冊商標 (H) 製造年月日或批號	
特殊合板	CNS 8058	(A) 品名 (B) 尺度 (C) 膠合性能 (D) 特殊加工化粧合板之面板性能 (E) 甲醛釋出量 (F) 防蟲處理 (G) 製造廠商(或進口廠商)名稱、電話、地址及原產地，或其註冊商標 (H) 製造年月日或批號	
中密度纖維板	CNS 9909	(A) 種類或標示記號 (B) 尺度 (C) 甲醛釋出量 (D) 製造年月日或批號 (E) 製造廠商(或進口廠商)名稱、地址及電話	
裝修用集成材	CNS 11029	(A) 品名 (B) 樹種(或樹種群)名稱 (C) 露出材面 (D) 尺度 (E) 甲醛釋出量 (F) 製造廠商(或進口廠商及原產地)名稱、電話、地址或其註冊商標 (G) 製造年月日或批號	

3.本次檢驗件數共 20 件。

(1) 品質檢測結果：「甲醛釋出量」檢測結果全數符合規定。

(2) 標示查核結果：

A.商品檢驗標識：計有 4 件(項次 1、14、15 及 17)不符合規定。不符合情形包括未有報驗紀錄但標示商品檢驗標識(項次 1、14 及 15)、商品檢驗標識標示錯誤，且未依規定增列系列型號(項次 17)。

B.中文標示：計有 5 件(項次 1、13、14、15 及 20)不符合規定。不符合情形包括未以正確品名標示(項次 13、14 及 15)、未標示「磨耗試驗方法、化粧板之樹種名及材料名稱」(項次 13 及 15)、「製造廠商名稱」(項次 1)、「製造廠商電話」(項次 14、15)、「原產地」(項次 15)，尺度未以「國際單位制」標示(項次 13)、標示層數與實際層數不符(項次 20)。

經濟部標準檢驗局公布市售「電池充電器（未附電源供應器）」 檢測結果(標準檢驗局)

市售 3C 產品已走向輕薄短小、攜帶方便的趨勢，因此所使用之充電電池亦朝向縮小體積、高能量密度方向發展。隨著運用範圍越來越廣泛，其安全性亦相形重要，經濟部標準檢驗局於 103 年 5 月 1 日起，已將進口及國內產製之市售 3C 電池充電器等商品，列為應施檢驗品目範圍，檢驗方式為驗證登錄，檢驗範圍為具備電源供應器或交流電源輸入之電池充電器。

由於目前以直流電源輸入（例如以 USB 介面）進行充電之電池充電器頗為普遍，為確保民眾選購 3C 電池充電器之安全，標準檢驗局將此類電池充電器商品納入 108 年市場購樣檢測計畫，於 108 年上半年間赴大臺北區文具店、生活百貨、大賣場等地點及網路購物平台共計購樣 8 件商品，並依檢驗標準進行品質檢測及標示查核，檢測結果「品質項目」全數符合規定，「標示查核」初步查核結果計有 1 件不符合規定。

壹、檢測標準

標準檢驗局表示，本次依據檢測標準及項目如下：

- 一、國家標準「CNS 13438 資訊技術設備—射頻擾動特性—限制值與量測方法」，檢測「傳導干擾試驗」及「輻射干擾試驗」品質項目。
- 二、國家標準「CNS 14336-1 資訊技術設備—安全性—第 1 部：一般要求」，檢測「異常試驗」及「溫升試驗」品質項目。
- 三、標示查核：依據前述標準、「商品標示法」及「電器及電子商品標示基準」相關規定查核「繁體中文標示」、「使用手冊檢查」等使用安全注意事項及警語。

貳、檢測結果

本次購樣 8 件商品之檢測結果如下：

一、品質項目：

- (一)「傳導干擾試驗」項目：全數符合。
- (二)「輻射干擾試驗」項目：全數符合。
- (三)「溫升試驗」項目：全數符合。
- (四)「異常試驗」項目：全數符合。

二、標示查核：

- (一)「商品標示法」部分：計 1 件（項次 7），商品無中文使用手冊。
- (二)「電器及電子商品標示基準」部分：計 1 件（項次 7），未依規定標示製造商名稱及進口、代理或經銷商名稱地址電話聯絡資訊。

參、不符合規定後續處置事項

標準檢驗局說明，本次檢測不符合規定者處置如下：本案「標示查核」之初步查核結果不符合規定計 1 件（項次 7），該局已將本次標示查核結果等資料提供經濟部中部辦公室進行後續處理。

肆、選購及使用注意事項之呼籲

標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品安全性及標示正確性，以維護消費者權益，並提醒消費者選購及使用「電池充電器」商品時應注意下列事項：

- 一、選購時應檢視廠商名稱、地址及型號等各項標示是否清楚，並檢視是否附有中文使用說明書、包裝上之產品使用說明或產品使用方法、注意事項等標示。
- 二、使用前詳細閱讀該說明，應確實依照說明內容使用，並注意產品使用說明所列之警語及使用注意事項等。
- 三、優先選購有提供保固服務產品。

標準檢驗局提醒，消費者對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，消費者可至該局網站「商品安全資訊網」（<https://safety.bsmi.gov.tw/>）項下查閱或撥打免付費電話 0800-007123 洽詢。

108 年「電池充電器（未附電源供應器）」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	「標示查核」 初步查核結果	品質項目檢測結果
1	電池充電器	GP(超霸)	5 VDC, 1 A /U211	中國大陸	金山電能科技股份有限公司新竹分公司 新竹縣湖口鄉中正路 2 段 211 號 03-5992711	家福股份有限公司重 新分公司(家樂福) 新北市三重區重新路 5 段 654 號 02-29995000	359	○商品中文標示 ○商品外包裝使用手冊	總評: ○ ○電磁相容「傳導干擾試驗」 ○電磁相容「輻射干擾試驗」 ○安規「異常試驗」 ○安規「溫升試驗」
2	電池充電器	VINNINGE	5 VDC, 0.5 A /E1507	中國大陸	宜家家居股份有限公司新莊分公司 新北市新莊區中正路 1 號 3 樓 02-80699005	宜家家居股份有限公司新莊分公司(IKEA) 新北市新莊區中正路 1 號 02-22765388	99	○商品中文標示 ○商品外包裝使用手冊	總評: ○ ○電磁相容「傳導干擾試驗」 ○電磁相容「輻射干擾試驗」 ○安規「異常試驗」 ○安規「溫升試驗」
3	單槽鋰電池充電器	J-GUAN	5 VDC, 0.4 A /JG-1865U	中國大陸	委製/代理商: 盈虹企業有限公司 新北市八里區民治街 102 號 02-26107868	萬客隆百貨商行 新北市永平路 81 巷 2 號 02-22311616	109	○商品中文標示 ○商品外包裝使用手冊	總評: ○ ○電磁相容「傳導干擾試驗」 ○電磁相容「輻射干擾試驗」 ○安規「異常試驗」 ○安規「溫升試驗」
4	電池充電器	PRO-WATT	5 VDC, 2 A /ZL223E	中國大陸	華志企業有限公司 台北市南港區成功路 1 段 32 號 3 樓 0800-886086	光南大批發台北永和店 新北市永和區永和路二段 116 號 02-29262079	249	○商品中文標示 ○商品外包裝使用手冊	總評: ○ ○電磁相容「傳導干擾試驗」 ○電磁相容「輻射干擾試驗」 ○安規「異常試驗」 ○安規「溫升試驗」

「○」表示符合；「●」則表示不符合

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	「標示查核」初步查核結果	品質項目檢測結果
5	單槽充電器	愛迪生	5 VDC, 1.2 A /EDS-G644	中國大陸	環光國際貿易有限公司 新北市泰山區新北大道5段287巷53號 02-85314433	金興發股份有限公司城中分公司 台北市重慶南路1段69號2-4樓, 71號1-4樓, 73號1-3樓 02-23141900	120	○商品中文標示 ○商品外包裝使用手冊	總評: ○ ○電磁相容「傳導干擾試驗」 ○電磁相容「輻射干擾試驗」 ○安規「異常試驗」 ○安規「溫升試驗」
6	電池充電器	TX 特林	5 VDC, 1 A /JS-07	中國大陸	特林科技有限公司 台中市大雅區雅環路3段117號 04-2567-6826	(網購) momo 購物網 https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=6041459&osm=Ad07&utm_source=google&utm_medium=google&utm_content=bn&gclid=EA1aIQobChMIzLbUpe7Q4QIVzwMqCh3nfQ5XEAQYASABEgK-9fD_BwE	598	○商品中文標示 ○商品外包裝使用手冊	總評: ○ ○電磁相容「傳導干擾試驗」 ○電磁相容「輻射干擾試驗」 ○安規「異常試驗」 ○安規「溫升試驗」

「○」表示符合；「●」則表示不符合

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	「標示查核」初步查核結果	品質項目檢測結果
7	電池充電器	SEIVI	5 VDC, 2 A /LCD	中國大陸	無	(網購) Friday 購物 https://shopping.friday.tw/ec2/product?pid=6726009&cid=291093&sid=0&mid=1&gclid=EAIaIQobChMI25u9zoXR4QIVhBsqCh0DcgQPEAQYCCABEGIvLvD_BwE&gclidsrc=aw.ds	970	<ul style="list-style-type: none"> ●商品無中文使用手冊 ●商品未標示製造商名稱及進口、代理或經銷商名稱地址電話聯絡資訊 	<p>總評: ○</p> <ul style="list-style-type: none"> ○電磁相容「傳導干擾試驗」 ○電磁相容「輻射干擾試驗」 ○安規「異常試驗」 ○安規「溫升試驗」
8	液晶顯示鋰電池充電器	iNeno	5 VDC, 1 A /VIP11	臺灣	炬堯科技有限公司 台北市南京東路3段118號12樓 02-25160358	(網購) 東森購物: https://www.etmall.com.tw/iNeno%E5%B0%88%E6%A5%AD%E7%B4%9A%E4%BA%8C%E6%AA%94%E5%8F%AF%E8%AA%BF%E9%AB%98%E7%B2%BE%E5%BA%A6LCD%E9%A1%AF%E7%A4%BAUSB%E5%96%AE%E6%A7%BD%E9%8B%B0%E9%9B%BB%E6%B1%A0%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%99%A8/i/1988113?kw=%E9%9B%BB%E6%B1%A0%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%99%A8&pi=0	560	<ul style="list-style-type: none"> ○商品中文標示 ○商品外包裝使用手冊 	<p>總評: ○</p> <ul style="list-style-type: none"> ○電磁相容「傳導干擾試驗」 ○電磁相容「輻射干擾試驗」 ○安規「異常試驗」 ○安規「溫升試驗」

「○」表示符合；「●」則表示不符合

備註：

1.品質檢測：依據中華民國國家標準「CNS 13438 資訊技術設備—射頻擾動特性—限制值與量測方法」及「CNS 14336-1 資訊技術設備—安全性—第1部：一般要求」進行檢測。項目包括電磁相容方面之「傳導干擾試驗」及「輻射干擾試驗」等2項；安規檢測「溫升試驗」、「異常試驗」等2項。

檢測項目說明如下：

- (1)「傳導干擾試驗」：主要為確認樣品於正常使用時，其經由交流電源線傳導發射的射頻能量不超過標準規定值，以避免影響於相同傳播路徑下的其他產品之正常使用。
- (2)「輻射干擾試驗」：主要為確認樣品於正常使用時，其經由空氣傳播之輻射性干擾的射頻能量不超過標準規定值，以避免影響於周遭附近其他產品之正常使用。

輻射擾動(1GHz 以下)限制值	
頻率範圍(MHz)	準峰限制值(dB μ V/m)(場強單位-分貝微伏特/公尺)
30 至 230	40
230 至 1000	47

(3)溫升試驗：確認商品於正常使用狀態時，其所產生之溫度是否符合標準之安全要求，避免消費者於使用時觸及商品所產生之高溫，同時避免商品因溫度過高而產生零件損壞甚至造成燃燒之危害。

(4)異常試驗：確認商品於異常狀態時主要是電子零件短路或輸出短路時，是否會產生商品燃燒或造成消費者電擊之危險。

2.標示查核：因本商品非屬強制應施檢驗品目，故以「商品標示法」及107年1月19日發布實施之「電器及電子商品標示基準」進行查核。

3.本次檢驗件數共8件，檢測結果「標示查核」之初步查核結果計2件不符合，說明如下：

- (1)「品質項目」檢測結果均符合。
- (2)「標示查核」之初步查核結果計1件不符合(項次7)。