

瓦斯爐及熱水器節能補助即日(10月1日)起受理申請(能源局)

經濟部為鼓勵民眾使用高能源效率的瓦斯器具，針對民眾於10月1日至明年3月31日購買的高效率瓦斯爐及熱水器提供節能補助，相關補助資訊(如補助產品型號、補助要點、懶人包及Q&A等)已公開於能源效率分級標示管理系統(<https://ranking.energylabel.org.tw/>)，民眾可掃瞄QR CODE連結系統進行查閱。

經濟部表示，為簡政便民，本次採郵寄或網路申請，補助所需檢附的文件包括(1)申請表(可至上述網站下載)、(2)身分證正反面影本、(3)載明產品型號的統一發票或收據影本、(4)裝機地址電費收據影本(屬表燈非營業用戶)及(5)以申請人為戶名之金融機構指定帳號存簿封面影本。

民眾如果採郵寄申請，即日起即可備妥上述文件，以掛號信郵寄至臺北中崙郵局178號信箱，並於信封除載明申請人的姓名、地址、電話外，亦請於收件人欄位載明「燃氣器具節能產品補助」。此外，為簡政便民並將於108年11月1日於能源效率分級標示管理系統(網址同上)開放網路申請及申辦進度查詢。

能源局並提醒，每一用電戶申請瓦斯爐及瓦斯熱水器，各以1臺為限；且每一申請人亦只能申請瓦斯爐及瓦斯熱水器各1臺。

經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會共同公布市售「嬰幼兒學步車」檢測結果(標準檢驗局)

正學走路的嬰幼兒活動力特別旺盛，因此許多家長會購買學步車讓嬰幼兒練習走路，當使用品質不佳的學步車，或使用不當，恐引發嬰幼兒受傷之危險。為確保市售「嬰幼兒學步車」的品質安全，經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會合作，於108年上半年在國內各大賣場、經銷商及線上購物網站，隨機購樣共10件「嬰幼兒學步車」進行檢測，檢測結果「品質項目」全數符合國家標準規定，有1件商品之「商品檢驗標識」及「中文標示」不符合規定。

壹、檢測標準

標準檢驗局表示，本次依據檢測標準及項目如下：

- 一、嬰幼兒學步車本體部分：依國家標準 CNS 13035「嬰幼兒學步車」檢測「折合鎖定裝置」、「座椅設計」、「彈簧間隙」、「孔洞」、「突出物」、「構造完整性」、「穩定性」、「耐燃性」、「表面塗裝材料」、「可觸及性」、「小物件」、「撞擊性」、「剛性」及「車輪」等品質項目。
- 二、所附玩具部分：依國家標準 CNS 4797「玩具安全(一般要求)」、CNS 4797-1「玩具安全—第1部：可燃性」、CNS 4797-2「玩具安全(特定元素之遷移)」、CNS 4797-3「玩具安全(物理性)」及 CNS 14276「電驅動玩具之安全要求」檢測「物理性」、「電驅動性」、「重金屬含量」及「塑化劑含量」等品質項目。
- 三、標示部分：依商品檢驗法查核「商品檢驗標識」，依國家標準 CNS 13035、「嬰幼兒學步車商品檢驗作業規定」及「嬰兒學步車商品標示基準」查核「中文標示」。

貳、檢測結果

本次購樣商品之檢測結果如下：

- 一、品質項目：包含嬰幼兒學步車本體及所附之玩具，全數符合規定。
- 二、標示查核：計有1件商品之「商品檢驗標識」及「中文標示」不符合規定(項次2)，不符合情形為無商品檢驗標識及中文標示之標示型號與驗證登錄證書型號不符。

參、不符合規定後續處置事項

標準檢驗局說明，本次檢測標示查核計有1件商品之「商品檢驗標識」及「中文標示」不符合規定，經查證該商品為漏貼商品檢驗標識及標示型號與驗證登錄證書型號不符，已依商品檢驗法第59條規定，通知業者限期改正，屆期不改正者，將處新臺幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

標準檢驗局指出，「嬰幼兒學步車」已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢

驗程序後，始得運出廠場或輸入；另對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

肆、選購及使用注意事項之呼籲

標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品之安全性及標示之正確性，以維護消費者權益，並提醒消費者於選購及使用嬰幼兒學步車時應注意下列事項：

- 一、應購買有貼附「商品檢驗標識」之嬰幼兒學步車商品，並檢查是否有完整之中文標示及附有使用說明書。
(商品檢驗標識圖例如附)(商品檢驗標識查詢網址：https://civil.bsmi.gov.tw/bsmi_pqn/)
- 二、使用前應熟讀說明書之使用方法及注意事項，有關各部分之操作應確實依使用說明書及警告事項執行。
- 三、使用學步車前，家長應先以雙手試壓學步車，確認車台之鎖(固)定機構都確實定位，並調整適宜高度，使嬰幼兒雙腳可著地，避免嬰幼兒懸空，並正確扣合及使用學步車。
- 四、勿讓嬰幼兒將學步車所搭配之玩具放入口中或啃咬，以免發生危險。
- 五、搬動、調整或收合嬰幼兒學步車前，務必先將嬰幼兒抱出學步車，否則可能造成嬰幼兒受傷。

標準檢驗局提醒，消費者對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，消費者可至該局網站「商品安全資訊網(<https://safety.bsmi.gov.tw/wSite/mp?mp=65>)」查閱或撥打免付費電話 0800-007123 洽詢。

108 年「嬰幼兒學步車」商品市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質檢測結果
1	嬰兒學步車	BABYCITY	BB41020	臺灣	製造廠商： 世潮企業股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路 607 號 8 樓 電話：02-27986888	(網購) YAHOO 超級商城-小饅頭 實業有限公司 新北市淡水區新市一路 三段 16 號 電話：02-26292902	1950	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ 學步車本體部分： ○折合鎖定裝置 ○座椅設計 ○彈簧間隙 ○孔洞 ○突出物 ○構造完整性 ○穩定性 ○耐燃性 ○表面塗裝材料 ○可觸及性 ○小物件 ○撞擊性 ○剛性 ○車輪 玩具部分： ○物理性 ○電驅動性 ○重金屬含量 ○塑化劑含量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合。

項次	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質檢測結果
2	嬰兒學步車	BABYACE	T1086H	臺灣	製造廠商： 統資實業股份有限公司 臺南市永康區正北一路 96 號 電話：06-2534962	(網購) MOMO 摩天商城-逸聖婦幼 用品專賣店 高雄市左營區文自路 341 號 電話：07-3498279、 0919067249	1799	●商品檢驗標識 無 ●中文標示 標示型號與驗證登錄證書型號不符。 【查統資實業股份有限公司取得本局驗證登錄型號為「T-1086H」，惟標示為「T 1086H」。	總評：○ 學步車本體部分： ○折合鎖定裝置 ○座椅設計 ○彈簧間隙 ○孔洞 ○突出物 ○構造完整性 ○穩定性 ○耐燃性 ○表面塗裝材料 ○可觸及性 ○小物件 ○撞擊性 ○剛性 ○車輪 玩具部分： ○物理性 ○電驅動性 ○重金屬含量 ○塑化劑含量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合。

項次	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質檢測結果
3	嬰幼兒學步車	YIPBABY	880	臺灣	製造廠商： 悅嬰堡企業有限公司 嘉義縣水上鄉柳新村柳子林 997 號 電話：05-2603085	(網購) momo 富邦購物網 臺北市內湖區洲子街 96 號 4 樓 電話：0800-777959	1215	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ 學步車本體部分： ○折合鎖定裝置 ○座椅設計 ○彈簧間隙 ○孔洞 ○突出物 ○構造完整性 ○穩定性 ○耐燃性 ○表面塗裝材料 ○可觸及性 ○小物件 ○撞擊性 ○剛性 ○車輪 玩具部分： ○物理性 ○電驅動性 ○重金屬含量 ○塑化劑含量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合。

項次	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質檢測結果
4	嬰兒學步車	優生	TF-880DT-R2	臺灣	製造廠商： 同富有限公司 臺南市關廟區北勢里北仁街 112 號 電話：06-5956377	(網購) 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 臺北市南港區三重里三重路 66 號 14 樓 電話：02-77238585	1682	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ 學步車本體部分： ○折合鎖定裝置 ○座椅設計 ○彈簧間隙 ○孔洞 ○突出物 ○構造完整性 ○穩定性 ○耐燃性 ○表面塗裝材料 ○可觸及性 ○小物件 ○撞擊性 ○剛性 ○車輪 玩具部分： ○物理性 ○電驅動性 ○重金屬含量 ○塑化劑含量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合。

項次	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質檢測結果
5	酷咕鴨多功能音樂學步車	KU-KU DUCKBILL	KU6025	中國大陸	製造廠商： 智匯兒童用品有限公司 廣東省佛山市順德區勒流鎮富裕工業區 電話：86-0757-25635732 代理商： 震耀有限公司 高雄市苓雅區廣州一街127-6號7F之1 電話：07-7150303 進口商： 吉尼寶貝國際股份有限公司 彰化縣彰化市埔西街32巷27號 電話：0800-223358	(網購) 樂天市場購物商城-奇買國際股份有限公司 臺中市豐原區中正路726巷14號 電話：04-25284676	1980	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> 學步車本體部分： <input type="radio"/> 折合鎖定裝置 <input type="radio"/> 座椅設計 <input type="radio"/> 彈簧間隙 <input type="radio"/> 孔洞 <input type="radio"/> 突出物 <input type="radio"/> 構造完整性 <input type="radio"/> 穩定性 <input type="radio"/> 耐燃性 <input type="radio"/> 表面塗裝材料 <input type="radio"/> 可觸及性 <input type="radio"/> 小物件 <input type="radio"/> 撞擊性 <input type="radio"/> 剛性 <input type="radio"/> 車輪 玩具部分： <input type="radio"/> 物理性 <input type="radio"/> 電驅動性 <input type="radio"/> 重金屬含量 <input type="radio"/> 塑化劑含量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合。

項次	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質檢測結果
6	嬰兒學步車	TONYBEAR	683	中國大陸	製造廠商： weimei plastic Ind. Co., ltd yang qiao industrial park, nan yue village. Long gang towe, Shenzhen china 進口商： 酷獅拉企業有限公司 臺南市歸仁區七甲一街 98 巷 12 號 電話：06-3308401	寶恆嬰童用品有限公司 臺中市大雅區雅潭路 4 段 647 號 1、2 樓 電話：04-25600268	1610	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> 學步車本體部分： <input type="radio"/> 折合鎖定裝置 <input type="radio"/> 座椅設計 <input type="radio"/> 彈簧間隙 <input type="radio"/> 孔洞 <input type="radio"/> 突出物 <input type="radio"/> 構造完整性 <input type="radio"/> 穩定性 <input type="radio"/> 耐燃性 <input type="radio"/> 表面塗裝材料 <input type="radio"/> 可觸及性 <input type="radio"/> 小物件 <input type="radio"/> 撞擊性 <input type="radio"/> 剛性 <input type="radio"/> 車輪 玩具部分： <input type="radio"/> 物理性 <input type="radio"/> 電驅動性 <input type="radio"/> 重金屬含量 <input type="radio"/> 塑化劑含量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合。

項次	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質檢測結果
7	BOUNCY STEP 多功能 摺疊三合一 學步車	創寶貝 BOUNCY STEPS	CWF-03U	中國 大陸	製造廠商： 弘升五金製品東莞有限公司 中國廣東東莞下墟工業區 代理/進口商： 晶仁國際行銷股份有限公司 新北市新店區中興路3段308號 4樓 電話：0800-867800	諾貝兒寶貝股份有限公司 草屯營業所 南投縣草屯鎮太平路2 段179號 電話：049-2330058	3490	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> 學步車本體部分： <input type="radio"/> 折合鎖定裝置 <input type="radio"/> 座椅設計 <input type="radio"/> 彈簧間隙 <input type="radio"/> 孔洞 <input type="radio"/> 突出物 <input type="radio"/> 構造完整性 <input type="radio"/> 穩定性 <input type="radio"/> 耐燃性 <input type="radio"/> 表面塗裝材料 <input type="radio"/> 可觸及性 <input type="radio"/> 小物件 <input type="radio"/> 撞擊性 <input type="radio"/> 剛性 <input type="radio"/> 車輪 玩具部分： <input type="radio"/> 物理性 <input type="radio"/> 電驅動性 <input type="radio"/> 重金屬含量 <input type="radio"/> 塑化劑含量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合。

項次	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質檢測結果
8	嬰幼兒學步車	SYNCON	WS00101	中國大陸	製造廠商： 中山市樂瑞嬰童用品有限公司 廣東省中山市東昇鎮葵興大道28號 進口商： 育宏國際開發有限公司 嘉義市西區民生南路485巷6號 電話：05-2382655 代理商： 好萊兒嬰兒用品有限公司 嘉義縣水上鄉寬士村25鄰崎子頭736號之1附5 電話：05-2360889	麗兒采家股份有限公司 三民門市 彰化縣彰化市三民路69號 電話：04-7287828	1880	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ 學步車本體部分： ○折合鎖定裝置 ○座椅設計 ○彈簧間隙 ○孔洞 ○突出物 ○構造完整性 ○穩定性 ○耐燃性 ○表面塗裝材料 ○可觸及性 ○小物件 ○撞擊性 ○剛性 ○車輪 玩具部分： ○物理性 ○電驅動性 ○重金屬含量 ○塑化劑含量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合。

項次	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質檢測結果
9	嬰兒學步車	COOLBE	T-1079H	臺灣	製造廠商： 統資實業股份有限公司 臺南市永康區正北一路 96 號 電話：06-2534962	嬰之房有限公司台中分公司 臺中市北屯區經貿一路 130 號 電話：04-22988575	1490	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ 學步車本體部分： ○折合鎖定裝置 ○座椅設計 ○彈簧間隙 ○孔洞 ○突出物 ○構造完整性 ○穩定性 ○耐燃性 ○表面塗裝材料 ○可觸及性 ○小物件 ○撞擊性 ○剛性 ○車輪 玩具部分： ○物理性 ○電驅動性 ○重金屬含量 ○塑化劑含量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合。

項次	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質檢測結果
10	嬰兒學步車	BABYWALK 小河馬	685	中國大陸	製造廠商： weimei plastic Ind. Co., ltd yang qiao industrial park, nan yue village. Long gang towe, Shenzhen china 委製商/進口商： 福而美企業股份有限公司 臺北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 3 樓之 3 電話：02-87913372	聰明媽咪國際股份有限公司 臺中市大里區德芳路二段 99 號 電話：04-24181819	1780	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> 學步車本體部分： <input type="radio"/> 折合鎖定裝置 <input type="radio"/> 座椅設計 <input type="radio"/> 彈簧間隙 <input type="radio"/> 孔洞 <input type="radio"/> 突出物 <input type="radio"/> 構造完整性 <input type="radio"/> 穩定性 <input type="radio"/> 耐燃性 <input type="radio"/> 表面塗裝材料 <input type="radio"/> 可觸及性 <input type="radio"/> 小物件 <input type="radio"/> 撞擊性 <input type="radio"/> 剛性 <input type="radio"/> 車輪 玩具部分： <input type="radio"/> 物理性 <input type="radio"/> 電驅動性 <input type="radio"/> 重金屬含量 <input type="radio"/> 塑化劑含量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合。

備註：

1. **品質檢測：**依據 CNS 13035「嬰幼兒學步車」、CNS 4797「玩具安全（一般要求）」、CNS 4797-1「玩具安全—第 1 部：可燃性」、CNS 4797-2「玩具安全（特定元素之遷移）」、CNS 4797-3「玩具安全（物理性）」及 CNS 14276「電驅動玩具之安全要求」等國家標準檢測。

(1)學步車本體部分：

- 折合鎖定裝置：折疊式嬰幼兒學步車，應有折合鎖定裝置或類似設計，其經折合鎖定試驗後，應仍具有鎖定功能。
- 座椅設計：防止嬰幼兒因學步車座椅設計不良，而導致嬰幼兒行走姿勢不良或妨礙嬰幼兒之成長。
- 彈簧間隙：彈簧間隙若在 5mm 以上，該彈簧須以護套包覆。
- 孔洞：在嬰幼兒乘坐位置周圍且嬰幼兒觸及範圍內之硬質材，其孔洞直徑應大於 9.5mm 或小於 5.3mm，介於兩者之間時，其深度不得大於洞隙孔徑。
- 突出物：任何突出物件之突出長度為 5mm 以上，且嬰幼兒能以手指抓住或牙齒咬住之零件或組套件，依 CNS4797-3 規定試驗所規定之扭力及拉力試驗時，不得發生被取下或斷裂現象。

- f. 構造完整性：依靜態負載試驗及動態負載試驗時，不得發生永久變形、超過 25mm 之縫線裂隙、構造損壞或材料破裂之現象。
- g. 穩定性：依靜態穩定性試驗時，在各測試方向均保持穩定狀況而沒有傾覆；依動態穩定性試驗時，在各測試方向其穩定係數值均應達 18 以上。
- h. 耐燃性：應符合 CNS4797-1 之規定。
- i. 表面塗裝材料：應符合 CNS4797-2 之規定。
- j. 可觸及性：依 CNS4797-3 零件或組件之可觸及性之規定。
- k. 小物件：依 CNS4797-3 小物件之規定。
- l. 撞擊性：不得發生分離或構造損毀之現象。
- m. 剛性：不得發生永久性之破損。
- n. 車輪：輪外緣至下盤底之間隙須達 12mm 以上，裝配輪須靈活轉動。



(2) 玩具部分：

- a. 物理性測試：規定玩具結構特性之要求(如小物件、危害尖端、危害邊緣及包裝塑膠膜之安全性等)。
- b. 電驅動測試：CNS 14276 之規定。
- c. 重金屬含量：測定鉛、鎘、汞、砷、硒、鉻、錒、鋇等 8 項重金屬之溶出濃度，不可超過下列重金屬最大容許濃度：

元素				mg/kg(ppm)			
Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se
銻	砷	鋇	鎘	鉻	鉛	汞	硒
60	25	1000	75	60	90	60	500

- d. 塑化劑含量：檢測須符合 DMP、DEP、DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP 及 DNOP 等 8 種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過 0.1% (重量比)。

2. 標示查核：

- (1) 「商品檢驗標識」：依據商品檢驗法，本體應貼有「商品檢驗標識」(如圖例： 或 )

- (2) 「中文標示」項目：依據 CNS 13035、嬰幼兒學步車商品檢驗作業規定及嬰兒學步車商品標示基準

- a. 商品名稱及型號。
- b. 生產、製造廠商之名稱、地址、電話、營利事業統一編號及商品原產地。屬進口者，並應標示代理商、進口商或經銷商之名稱、地址、電話、營利事業統一編號、原始製造國之全名。若商品係以委託加工製造(OEM)方式製造，應以標示委製廠商名稱。
- c. 主要材質。
- d. 適用之年齡(以月為單位)。
- e. 最大容許載重量。
- f. 製造日期(年月)。
- g. 製造批號。
- h. 注意事項、使用說明書(使用方法應含裝配、調整、維護及收合等操作方法)及緊急處理方法。
- i. 警告標示。

3. 本次檢驗件數共 10 件：

- (1) 品質檢測結果：包含學步車本體及所附之玩具，全數符合規定。
- (2) 標示查核結果：計 1 件不符合規定(項次 2)，說明如下：
 - a. 「商品檢驗標識」：計有 1 件(項次 2)不符合規定，不符合情形為「無商品檢驗標識」。

b. 「中文標示」：計有 1 件(項次 2)不符合規定，不符合情形為「標示型號與驗證登錄證書型號不符」。

經濟部標準檢驗局公布市售「旅行箱」檢測結果(標準檢驗局)

旅行箱是許多人旅程中裝載行李的必備用品，為確保市售「旅行箱」商品的品質安全，經濟部標準檢驗局於 108 年上半年在國內各大賣場，隨機購樣 11 件「旅行箱」進行檢測。檢測結果發現，品質項目「落下試驗」計有 3 件不符合規定，「中文標示」計有 4 件不符合規定。

壹、檢驗標準

本次檢測之「旅行箱」屬本局公告應施檢驗商品，檢測依據如下：

- 一、國家標準 CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則」檢測品質項目：包括「伸縮拉桿功能試驗」、「裝載試驗」、「行走試驗」、「落下試驗」、「遷移元素」、「游離甲醛」及「六價鉻」。
- 二、「商品檢驗法」及前述國家標準查核「商品檢驗標識」及「中文標示」。

貳、檢測結果

本次購樣商品之檢測結果如下：

- 一、遷移元素、游離甲醛、六價鉻、伸縮拉桿功能試驗、裝載試驗、行走試驗等項目全數符合國家標準之規定。
- 二、落下試驗：計有 3 件不符合規定(項次 1、2、9)，不符合情形如下：
 - 1、項次 1：發生腳輪輪座及箱體破裂。
 - 2、項次 2：發生箱體破裂。
 - 3、項次 9：發生腳輪與箱體連接處裂開。
- 三、「商品檢驗標識」：全數符合規定。
- 四、「中文標示」：計 4 件不符合規定(項次 1、5、8、11)，不符合情形如下：
 - 1、項次 1：未標示製造日期、委製商電話、進口商電話。
 - 2、項次 5：未依規定標示裝載重量。
 - 3、項次 8：未依規定標示商品原產地。
 - 4、項次 11：標示裝載重量與技術文件不符合。

參、不符合規定後續處置事項

標準檢驗局說明，本次檢測不符合規定者相關處置如下：

- 一、「品質項目」不符合規定計 3 件(項次 1、2、9)：依「商品檢驗法」第 42 條第 1 款規定廢止其商品驗證登錄，並依同法第 63 條之 1 規定，通知業者限期回收或改正，違者將處新臺幣 10 萬元以上 100 萬元以下罰鍰。
- 二、「中文標示」不符合規定計 4 件(項次 1、5、8、11)：項次第 5、8

及 11 等 3 件，依「商品檢驗法」第 59 條規定，通知業者限期改正，若屆期未改正者，將處新臺幣 10 萬元以上 100 萬元以下罰鍰，並依同法第 42 條第 2 款規定廢止其商品驗證登錄。項次 1 另有品質不符合情形，處置方式如前述第一點說明。

標準檢驗局指出，「旅行箱」已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入，對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

肆、選購及使用注意事項之呼籲

標準檢驗局呼籲，旅行箱廠商應落實商品安全及標示正確性，並提醒消費者購買及使用旅行箱時必須注意下列事項：

- 一、購買旅行箱時，請檢查是否有完整之標示及附有使用說明，並須留意商品本體上是否貼(印)有商品檢驗標識(商品檢驗標識查詢網址：https://civil.bsmi.gov.tw/bsmi_pqn/) (圖例如附)。
- 二、選購旅行箱時，應注意相關應標示資訊(包括製造或進口商名稱、地址、電話、尺寸裝載重量、製造日期、產地、使用方法)是否完整清晰，勿購買來源不明之產品。
- 三、注意旅行箱外觀應無破損、傷痕、汙損及變色、褪色，如有金屬組件不得有生鏽、破損、毛邊等現象，並留意箱體有無刺鼻異味。
- 四、使用前應熟讀標示之使用方法及注意事項，有關各部分之操作應確實依使用方法、注意事項或警告內容執行。
- 五、檢查旅行箱拉鍊使用是否順暢，扣件是否牢固，並注意是否有缺陷現象。
- 六、選購時亦應注意旅行箱輪子行走是否可流暢滑行，使用上是否有噪音產生；拉桿收起或拉出是否順暢無礙。

標準檢驗局提醒，消費者對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，消費者可至該局網站「商品安全資訊網(<https://safety.bsmi.gov.tw/wSite/mp?mp=65>)」項下查閱或撥打免付費電話 0800-007123 洽詢。

108 年市售「旅行箱」檢測結果彙整表

項次	廠牌	規格/型號	原產地	製造廠或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (含地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果 (含不符合原因)	檢測結果 (含不符合原因)
1	Roberta Juden	R-1609(R-9001)	中國 大陸	翔愛實業有限公司 新北市蘆洲區中山一路 95 巷 20 弄 3 號	日日新皮件行 彰化縣員林鎮光明街 374 號 (04)8355354	2800	○商品標驗標識 ●中文標示 未標示製造日期、委製商 電話、進口商電話	總評：● 遷移元素(8種)：○ 六價鉻：○ 游離甲醛：○ 落下試驗：● 發生腳輪輪座及箱體破裂 裝載試驗：○ 伸縮拉桿功能試驗：○ 行走試驗：○
2	Starpard	SP-15(ABS)	中國 大陸	麥斯皮件有限公司 南投縣埔里鎮北門里忠孝路 322 號 0800-020989	日日新皮件行 彰化縣員林鎮光明街 374 號 (04)8355354	1700	○商品標驗標識 ○中文標示	總評：● 遷移元素(8種)：○ 六價鉻：N/A 游離甲醛：○ 落下試驗：● 發生箱體破裂 裝載試驗：○ 伸縮拉桿功能試驗：○ 行走試驗：○

說明：「●」表示不符合規定，「○」表示符合規定。

項次	廠牌	規格/型號	原產地	製造廠或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (含地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果 (含不符合原因)	檢測結果 (含不符合原因)
3	將印	M3002(28)-PP	中國大陸	將印實業有限公司 臺中市外埔區甲后路三段 627 巷 48 號 1F (04)26831481	日日新皮件行 彰化縣員林鎮光明街 374 號 (04)8355354	5800	○商品標驗標識 ○中文標示	總評：○ 遷移元素(8種)：○ 六價鉻：○ 游離甲醛：○ 落下試驗：○ 裝載試驗：○ 伸縮拉桿功能試驗：○ 行走試驗：○
4	萬國	KJ40	台灣	萬國通路股份有限公司 臺南市歸仁區中山九街 40 號 (0809)080567	家福股份有限公司南投分公司 南投縣南投市三和三路 21 號 (049)2245318	3980	○商品標驗標識 ○中文標示	總評：○ 遷移元素(8種)：○ 六價鉻：○ 游離甲醛：○ 落下試驗：○ 裝載試驗：○ 伸縮拉桿功能試驗：○ 行走試驗：○
5	Windmill	C-FA053	中國大陸	美冠皮件有限公司 臺中市區民族路 94 號 1 樓 (04)22299422	家福股份有限公司南投分公司 南投縣南投市三和三路 21 號 (049)2245318	4140	○商品標驗標識 ●中文標示 未依規定標示裝載重量	總評：○ 遷移元素(8種)：○ 六價鉻：○ 游離甲醛：○ 落下試驗：○ 裝載試驗：○ 伸縮拉桿功能試驗：○ 行走試驗：○

說明：「●」表示不符合規定，「○」表示符合規定。

項次	廠牌	規格/型號	原產地	製造廠或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (含地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果 (含不符合原因)	檢測結果 (含不符合原因)
6	祥銓	0111-6928-POL YESTER	中國大陸	祥銓股份有限公司 彰化縣和美鎮鐵山里中興路2 段 26 巷 12 號 (04)7362220	大魯閣商場事業股份有限公 司台中新時代分公司 臺中市東區復興路4段186號 (04)36118888	4080	○商品標驗標識 ○中文標示	總評：○ 遷移元素(8種)：○ 六價鉻：N/A 游離甲醛：○ 落下試驗：○ 裝載試驗：○ 伸縮拉桿功能試驗：○ 行走試驗：○
7	LONG KING	LK-8019/28”	中國大陸	永冠通路興業有限公司 臺中市霧峰區中投東路一段 366-1 號 (04)23300518	永冠通路興業有限公司 臺中市霧峰區中投東路1段 366 號之 1 (04)23305923	2000	○商品標驗標識 ○中文標示	總評：○ 遷移元素(8種)：○ 六價鉻：N/A 游離甲醛：○ 落下試驗：○ 裝載試驗：○ 伸縮拉桿功能試驗：○ 行走試驗：○

說明：「●」表示不符合規定，「○」表示符合規定。

項次	廠牌	規格/型號	原產地	製造廠或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (含地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果 (含不符合原因)	檢測結果 (含不符合原因)
8	WELLJOB	納維亞拉鏈箱 29吋玫瑰金	無	威嘉貿易有限公司 臺中市神岡區大洲路108巷 30號 (04)25289666	錦芳行 南投縣草屯鎮太平路2段357 號 (049)2333589	2300	○商品標驗標識 ●中文標示 未依規定標示商品原產地	總評：○ 遷移元素(8種)：○ 六價鉻：N/A 游離甲醛：○ 落下試驗：○ 裝載試驗：○ 伸縮拉桿功能試驗：○ 行走試驗：○
9	誌陽	MA06	台灣	誌陽企業股份有限公司 臺中市大甲區幼獅路17號 (04)26815560	高仕皮包有限公司美術館分 公司 臺中市西區美村路1段498號 1樓 (04)23762916	2980	○商品標驗標識 ○中文標示	總評：● 遷移元素(8種)：○ 六價鉻：○ 游離甲醛：○ 落下試驗：● 發生腳輪與箱體連接處裂 開 裝載試驗：○ 伸縮拉桿功能試驗：○ 行走試驗：○

說明：「●」表示不符合規定，「○」表示符合規定。

項次	廠牌	規格/型號	原產地	製造廠或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (含地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果 (含不符合原因)	檢測結果 (含不符合原因)
10	欣盛豐	BL2401	中國大陸	欣盛豐企業有限公司 臺中市大甲區中山南路 696 號 (04)26712227	松峰戶外有限公司 臺中市大里區國光路 2 段 705 號 (04)24070702	3980	○商品標驗標識 ○中文標示	總評：○ 遷移元素(8種)：○ 六價鉻：N/A 游離甲醛：○ 落下試驗：○ 裝載試驗：○ 伸縮拉桿功能試驗：○ 行走試驗：○
11	KipLing	K12842	中國大陸	台灣威富品牌有限公司 臺北市松山區光復南路 35 號 5 樓 (02)25281118	台灣威富品牌有限公司文心門市部 臺中市西屯區文心一路 521 號 1 樓 (04)22581979	6188	○商品標驗標識 ●中文標示 標示裝載重量與技術文件不符合	總評：○ 遷移元素(8種)：○ 六價鉻：N/A 游離甲醛：○ 落下試驗：○ 裝載試驗：○ 伸縮拉桿功能試驗○ 行走試驗：○



說明：「●」表示不符合規定，「○」表示符合規定。

備註：

1.品質檢測：依據 CNS15331「袋、包及箱產品評估準則」國家標準檢測，包含：

- (1) 遷移元素(8種)：應符合 CNS 15331 第 4.2.2 節遷移元素之規定。
- (2) 六價鉻：應符合 CNS 15331 第 4.2.5 節六價鉻之規定。
- (3) 游離甲醛：應符合 CNS 15331 第 4.2.3 節游離甲醛之規定。
- (4) 落下試驗：不得有破裂、結合構件脫落失效或嚴重變形之缺點。
- (5) 裝載試驗：把手、外殼、箱框及鎖不得變形、斷裂、彎曲或鬆開等有礙使用的缺點。
- (6) 伸縮拉桿功能試驗：拉桿不得脫落、變形或有礙推拉現象。
- (7) 行走試驗：腳輪及伸縮拉桿不得有礙使用之脫落、變形或嚴重磨損之情形。

2.標示查核，查核項目：

(1)「商品檢驗標識」：於本體明顯處以標貼或掛牌方式標示「商品檢驗標識」(如圖例  或 )

(2)「中文標示」項目：依據「商品檢驗法」及前述國家標準，應查核標示事項包括：

- a.商品名稱。
- b.主要材質。
- c.尺度及裝載重量。
- d.製造日期(年、月)。
- e.生產、製造商(委製商)名稱、電話、地址及商品原產地。屬進口者，並應標示進口商名稱、電話、地址。
- f.使用方法及注意事項或警告標示(如：使用後處理方式、保存方法、清洗方式、遠離火源警告事項等)。

3.本次檢驗件數共 11 件，檢測結果為：

(1) 品質項目：

- a. 遷移元素、游離甲醛、六價鉻、裝載試驗、伸縮拉桿功能試驗、行走試驗全數符合規定。
- b. 落下試驗：有 3 件不符合規定(項次 1、2、9)：
 - i.項次 1：發生輪腳輪座及箱體破裂。
 - ii.項次 2：發生箱體破裂。
 - iii.項次 9：發生腳輪與箱體連接處裂開。

(2) 中文標示及商品檢驗標識查核：

- a. 「商品檢驗標識」：全數符合規定。
- b. 「中文標示」項目：有 4 件不符合規定(項次 1、5、8、11)，不符合情形：
 - i.項次 1：未標示製造日期、委製商電話、進口商電話。
 - ii.項次 5：未依規定標示裝載重量。
 - iii.項次 8：未依規定標示商品原產地。
 - iv.項次 11：標示裝載重量與技術文件不符合。

旅行箱檢測結果品質不符合(計 3 件)

項次 1



項次 2



項次 9



旅行箱檢測結果中文標示不符合(計 4 件)

項次 1



項次 5



項次 8



項次 11



公布手搖飲等現場調製飲品容器包裝之品質檢測

為維護消費者權益，行政院消費者保護處(下稱行政院消保處)針對 30 件飲料杯、封口膜、杯蓋進行品質檢測，結果全部合格。

根據財政統計通報顯示過去 10 年間，飲料業者家數自 97 年 1.2 萬家成長至去(107)年 2.2 萬家，銷售額近新臺幣 7 百億元，顯示飲料已占國人生活相當重要的一部分。行政院消保處於本(108)年 6 月至 7 月間會同臺北、臺中、高雄等 3 直轄市衛生局及地方消保官赴飲料店、咖啡店進行採樣後，委請台灣檢驗科技股份有限公司進行檢驗。

本次採樣 30 件，包括 22 個飲料杯、4 個杯蓋、4 個封口膜，依據衛生福利部發布「食品器具容器包裝衛生標準」進行包括材質檢驗、溶出試驗等試驗(詳如附表)，在法定衛生標準全數合格，顯見衛生福利部食品藥物管理署(簡稱食藥署)對於食品容器包裝之例行管制與持續監控已有相當成效。

有鑑於本年 7 月 1 日本院環境保護署已在國內推動內食餐飲禁用一次性塑膠吸管、鼓勵消費者直接就口喝之減塑政策，考量市售飲料杯杯身(含就口處)多印刷鮮豔，而國際立法趨勢對於陶瓷杯、紙杯等就口處油墨印刷或重金屬溶出亦有相關的規範，為維護消費者飲用安全，行政院消保處爰建請食藥署督導地方衛生局，以行政指導方式逐步請所轄之食品器具容器包裝業者減少在就口處印製油墨。

最後，行政院消保處呼籲業者應落實食品安全衛生管理法、商品標示法等相關規定，避免消費者使用不當，同時也提醒消費者在選購飲品容器包裝時應觀察其標示之材質及耐熱溫度，飲料杯就口處倘有印製油墨，建議消費者飲用時應避開，以維護自身健康。

108年手搖飲等現場調製飲品容器包裝之品質檢測結果彙整表

編號	品名	材質	耐熱溫度(°C)	製造日期	容量	數量/規格(直徑及長*寬*高)	販售業者名稱/地址	來源製造業者名稱/地址	樣品照片	檢測項目 依據食品器具容器包裝 衛生標準進行檢驗	檢測結果 ○:合格
1	紙杯	紙+PE淋膜	95	2018.09.01	650ml	50個 (上緣直徑9cm, 下緣直徑6cm, 高16.7cm)	珍煮丹一中店 臺中市北區一中街175號之1	皇冠特殊印刷廠股份有限公司 臺中市太平區永義路58號		材質試驗	○
										溶出試驗	○
2	紙杯	PE淋膜紙	95	2019.05.18	650ml	32個 (上緣直徑9cm, 下緣直徑6cm, 高16.7cm)	花好月圓一中店 臺中市北區一中街165號	立墩股份有限公司 彰化縣鹿港鎮鹿工路17號		材質試驗	○
										溶出試驗	○
3	咖啡杯 (供茶類+熱飲所用)	PE淋膜紙	95	2018.11.06	500ml	32個 (上緣直徑9cm, 下緣直徑5.8cm, 高13.5cm)	清水茶香一中店 臺中市北區一中街96號	立墩股份有限公司 彰化縣鹿港鎮鹿工路17號		材質試驗	○
										溶出試驗	○
4	杯蓋 (HY-90-M5)	PP(聚丙烯)	120	2019.01.15	—	30個 (90口徑(5號))	艾得咖啡一中店 臺中市北區太平路81-1號	立墩股份有限公司 彰化縣鹿港鎮鹿工路17號		材質試驗	○
										溶出試驗	○
5	PP紙封口膜	紙膜+PP	95	進貨日期: 2019.06.27	—	13cm*320cm	可不可熟成紅茶台中一中店 臺中市北區一中街25號	台灣武藤科技股份有限公司 彰化縣北斗鎮北斗工業區新工一路1號		溶出試驗	○
6	熱飲杯 (16oz)	PE淋膜紙	95	2018.11.21	16oz/500ml	32個 (上緣直徑9cm, 下緣直徑5.8cm, 高13.5cm)	喫茶小舖一中育才北店 臺中市北區育才北路48號	喫茶小舖股份有限公司 臺中市西屯區西屯路二段10-3號2F		材質試驗	○
										溶出試驗	○

編號	品名	材質	耐熱溫度(°C)	製造日期	容量	數量/規格(直徑及長*寬*高)	販售業者名稱/地址	來源製造業者名稱/地址	樣品照片	檢測項目 依據食品器具容器包裝 衛生標準進行檢驗	檢測結果 ○:合格
7	ES封口膜	PET/PE	60	進貨日期: 108.06.04	—	13cm*320cm	嚮茶中友店 臺中市北區三民路 三段193號	台灣武藤科技股份有限公司 彰化縣北斗鎮北斗工業 區新工一路1號		溶出試驗	○
8	700冷飲 紙杯	PE淋膜紙	100	進貨日期: 2019.06.26	700ml	32個 (上緣直徑9.5cm, 下 緣直徑6cm, 高17cm)	春水堂人文茶館育 才北店 臺中市北區育才北 路61號	統奕包裝股份有限公司 臺南市麻豆區麻豆口1- 31號		材質試驗	○
										溶出試驗	○
9	90A咖啡 凸蓋掀 蓋式(熱 飲)	PP	110	108.03.22	10oz/12oz/16oz	30個 (90mm)	天仁茶業股份有限 公司台中大墩路分 公司 臺中市南屯區大墩 路791號	瑞一企業有限公司 臺南市新營區五福路13 號		材質試驗	○
										溶出試驗	○
10	杯蓋 (白色可 掀蓋)	PP	120	107.11.4	12oz/16oz	30個 (12oz/16oz)	良石丘 臺中市西屯區大墩 路946號	駿慶塑膠股份有限公司 桃園市平鎮區平東路679 巷1號		材質試驗	○
										溶出試驗	○
11	20oz冷熱 共用杯	PE食品用 紙	95	108.3.27	600ml	32個 (上緣直徑9cm, 下緣 直徑6cm, 高16cm)	金鑽咖啡(建工店) 高雄市三民區建工 路406號	金鑽連鎖企業股份有限 公司委託德暘製造 臺北市內湖區堤頂大道1 段331號6樓		材質試驗	○
										溶出試驗	○
12	22oz紙杯	紙淋膜PE	100	108.3.11	660ml	32個 (上緣直徑8.9cm, 下 緣直徑6.1cm, 高 16cm)	兔子兔子茶飲專 賣店(高雄大昌店) 高雄市三民區大昌 一路19號1樓	統奕包裝股份有限公司 臺南市麻豆區麻口里麻 豆口1-31號		材質試驗	○
										溶出試驗	○
13	Y700飲料	PP	110	108.5.18	700ml	32個 (上緣直徑9.5cm, 下 緣直徑6.1cm, 高 15.4cm)	八曜和茶(高雄大 昌門市) 高雄市三民區大昌 一路25號	捷創實業有限公司 臺中市北屯區同樂巷23- 2號		材質試驗	○
										溶出試驗	○

編號	品名	材質	耐熱溫度(°C)	製造日期	容量	數量/規格(直徑及長*寬*高)	販售業者名稱/地址	來源製造業者名稱/地址	樣品照片	檢測項目 依據食品器具容器包裝 衛生標準進行檢驗	檢測結果 ○:合格
14	SN750A 保麗龍 杯	EPS	70-90	108年 第26週 第3天製 造	750ml	32個 (上緣直徑9.5cm, 下 緣直徑6.5cm, 高 17.5cm)	茶的魔手(三民大 昌二店) 高雄市三民區大昌 一路2-1號	苓義興業有限公司 臺北市中山區新生北路 三段61號5F之19		材質試驗	○ (乙苯:83.3ppm 苯乙烯:21.2ppm)
										溶出試驗	○
15	22oz-90 紙杯	PE食品用 紙杯	100	108.5.25	660ml	32個 (上緣直徑9cm, 下緣 直徑6cm, 高16.5cm)	大苑子茶飲專賣店 (高雄大昌店) 高雄市三民區大昌 一路2之6號	瑞勝紙器有限公司 彰化縣員林市三義里惠 安街22號		材質試驗	○
										溶出試驗	○
16	烏弄冷 飲專用 杯	PP	100	2019.04.16	750ml	32個 (上緣直徑9.5公分, 下緣直徑6.2公分, 高 17公分)	烏弄原生茶飲(大 昌店) 高雄市三民區大昌 二路565號	炫峯企業有限公司 高雄市前鎮區千富街241 巷15-1號		材質試驗	○
										溶出試驗	○
17	飲料杯 600cc	PE淋膜紙	95	2019.01.06	660ml	32個 (上緣直徑9cm, 下緣 直徑6cm, 高16.8cm)	茶義復興法式奶茶 (建工店) 高雄市三民區建工 路452號	立墩股份有限公司 彰化縣鹿港鎮鹿工路17 號		材質試驗	○
										溶出試驗	○
18	飲茶紙 杯膜	PET/PE/ PE薄膜	95	2018.06.25	—	13cm*320cm	IN TEA(高雄建工 店) 高雄市三民區建工 路436號	金山彩藝股份有限公司 彰化縣北斗鎮新工二路 66號		溶出試驗	○
19	重量杯 32oz	PE淋膜紙	95	2019.06.19	1000cc	32個 (上緣直徑10.5cm, 下 緣直徑7.4cm, 高 18cm)	松本鮮奶茶(大昌 一店) 高雄市三民區大昌 一路67號	松本鮮奶茶有限公司 高雄市仁武區竹業巷20 號		材質試驗	○
										溶出試驗	○

編號	品名	材質	耐熱溫度(°C)	製造日期	容量	數量/規格(直徑及長*寬*高)	販售業者名稱/地址	來源製造業者名稱/地址	樣品照片	檢測項目 依據食品器具容器包裝 衛生標準進行檢驗	檢測結果 ○:合格
20	杯蓋	聚丙烯 PP	110	108.01.05	—	30個	帶走咖啡(高醫店) 高雄市三民區青島街125號	禹昌企業股份有限公司 彰化縣大村鄉大崙路6-3號		材質試驗	○
										溶出試驗	○
21	12oz單層 熱飲紙 杯Mos Cafe	PE淋膜紙	95	2019.3.7	350ml	50個 (上緣直徑9cm, 下緣 直徑6cm, 高11.2cm)	摩斯漢堡內湖港墘店 台北市內湖區內湖路一段637號	霖祥企業股份有限公司 臺北市大同區西寧北路116號1樓		材質試驗	○
										溶出試驗	○
22	12oz冷熱 共用杯	紙漿.PP	100	2019.04.23	360ml	50個 (上緣直徑9cm, 下緣 直徑6cm, 高11cm)	Dream coffee 臺北市內湖路一段621號	圖騰包裝股份有限公司 臺北市內湖區行愛路140巷25號6樓		材質試驗	○
										溶出試驗	○
23	22oz茶飲 杯	淋膜紙	100	108.4.27	660ml	25個 (上緣直徑9cm, 下緣 直徑6cm, 高16.8cm)	全家便利商店碧湖門市 臺北市內湖區麗山里內湖路一段593號1樓	台澤企業有限公司 臺中市北區梅亭街535號		材質試驗	○
										溶出試驗	○
24	16oz雙層 波浪熱 杯	PE紙張	95	2017.2.7	480ml	40個 (上緣直徑9cm, 下緣 直徑6cm, 高16.8cm)	Wishing coffee 臺北市內湖區內湖路一段591巷6號1樓	奎達實業股份有限公司 臺北市內湖路一段314號4樓		材質試驗	○
										溶出試驗	○
25	汁道PP膜	PET/PE/PP 薄膜	95	2018.9.10	—	13cm*320cm	汁道 臺北市內湖區內湖路一段591巷12-2號	國昭恆實業股份有限公司 臺中市南屯區大墩南路232號		溶出試驗	○

編號	品名	材質	耐熱溫度(°C)	製造日期	容量	數量/規格(直徑及長*寬*高)	販售業者名稱/地址	來源製造業者名稱/地址	樣品照片	檢測項目 依據食品器具容器包裝 衛生標準進行檢驗	檢測結果 ○:合格
26	紙杯660	PE淋膜紙	85-95	108.2.12	660ml	32個 (上緣直徑9cm, 下緣直徑6cm, 高17cm)	Mr.Wish台北西湖店 臺北市內湖路一段285巷25號1樓	希望創造事業股份有限公司 臺中市西屯區環河路153號		材質試驗	○
										溶出試驗	○
27	紙杯	紙淋膜 PE(聚乙烯)	100	2019.7.01	700c.c.	32個 (上緣直徑9.5cm, 下緣直徑6.1cm, 高17.1cm)	清心福全台北內湖西湖店 臺北市內湖區內湖路一段285巷3號	統奕包裝股份有限公司 臺南市麻豆區麻口里麻豆口1-31號		材質試驗	○
										溶出試驗	○
28	飲料杯	PE淋膜紙	95	2018.5.24	660c.c.	32個 (上緣直徑9cm, 下緣直徑6cm, 高17cm)	春芳號台北內湖店 臺北市內湖區環山路一段9巷9號	米鼎企業有限公司 臺中市區民權路48號		材質試驗	○
										溶出試驗	○
29	McC 12oz熱飲杯	淋膜食品 包裝紙板 (PE膜)	<100	2019.05.13	415ml	40個 (上緣直徑9cm, 下緣直徑6.5cm, 高11.2cm)	麥當勞台北西湖門市 臺北市內湖區內湖路一段283號1樓	夏暉物流有限公司 桃園市蘆竹區富國路三段1084號		材質試驗	○
										溶出試驗	○
30	12oz雙層杯	PE淋膜紙	95	107.2.22	360ml	40個 (上緣直徑8.8cm, 下緣直徑6cm, 高11cm)	覺旅咖啡西湖店 臺北市瑞光路583巷24號	萬榮實業有限公司 臺北市內湖區環山路3段13號		材質試驗	○
										溶出試驗	○

公布「市售家用嬰兒床及折疊嬰兒床品質檢測及標示查核結果」

行政院消費者保護處（下稱行政院消保處）與經濟部標準檢驗局（下稱標準局）合作，於本(108)年3至4月購樣12件（臺北市及新北市實體商店8件，網路購物平台4件）市售家用嬰兒床及折疊嬰兒床（下稱嬰兒床）進行檢測查核。品質檢測結果11件不符合規定；標示查核結果9件不符合規定。不符合規定之市售嬰兒床，行政院消保處已請主管機關標準局、經濟部中部辦公室（下稱經濟部中辦）儘速督促業者改善並依法查處。

鑒於嬰兒床為嬰幼兒之主要活動區域，因此嬰兒床之安全性對嬰幼兒而言至關重要。為確保嬰幼兒之安全，行政院消保處及標準局針對市售嬰兒床進行品質檢測及標示查核，品質部分由標準局委請財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心依國家標準 CNS 11676「家用嬰兒床及折疊嬰兒床」進行檢測，檢測項目包括材料、初始穩定性、構造、最終穩定性、床墊大小等；標示部分由經濟部中辦依商品標示法、嬰兒床商品標示基準等相關規定進行查核。

本次檢測及查核結果分述如次（詳如彙整表）：

一、品質檢測：

- （一）符合 CNS 11676「家用嬰兒床及折疊嬰兒床」規定之材料、初始穩定性、構造、最終穩定性等各檢測項目：1件。
- （二）不符合規定：11件，分述如下：
 - 1、材料（例如測試結果織物等火焰延燒速率不得超過 30mm/s）：1件。
 - 2、初始穩定性（試驗時，床不得翻覆）：2件。
 - 3、構造（例如床內部之孔洞、縫隙及開口大小應符合規定之範圍）：10件。
 - 4、最終穩定性（重複施行穩定性試驗）：2件。
 - 5、床墊大小（如床附有床墊，床墊之尺度應符合規定）：5件。

二、標示查核：

- （一）符合「嬰兒床商品標示基準」：3件。
- （二）不符合規定：9件，主要違失如下：
 - 1、製造(委製)商資訊標示不全或未標示：8件。
 - 2、未依規定標示警告標示或特殊警告標示：5件。

本案經提報行政院消費者保護會第 63 次會議，經主席裁示請主管機關經濟部辦理下列事項：

- 一、就不符合規定之商品儘速依法妥處，並辦理定期及不定期查核。
- 二、積極輔導業者改善，並加強對消費者之教育宣導。

三、研議將嬰兒床列為應施檢驗商品。

行政院消保處提醒消費者，如發生消費糾紛時，可撥打 1950 消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站 (<https://cpc.ey.gov.tw/>) 進行線上申訴，以保障自身權益。

108 年度「家用嬰兒床及折疊嬰兒床」商品市場購樣品質檢測及標示查核結果彙整表

編號	檢查案號 /檢驗案號	品名	廠牌	規格/型號	生產 國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果 (嬰兒床商品標 示基準)	品質項目檢測結果 (詳列不符合情形)
1	10830900013 9K308000011	嬰兒床 (中床)	MamBab (夢貝 比)	原木色 /PF-136	中國 大陸	進口商： 世穎實業股份有限 公司 桃園市龜山區大坑 路二段 479 巷 31 號之 6 號 電話：0800-582999 製造商： 象山木料企業 浙江省寧波工業開 發區 電話：57465930187	女兒是寶嬰童用品 有限公司台安分公 司 臺北市八德路 2 段 447 之 1 號 2 樓 電話：02-27219222	4990 元	● 製造商地址未完 整標示	<ul style="list-style-type: none"> ●總評：不合格 ○1. 材料 ○2. 初始穩定性 ●3. 構造 <ul style="list-style-type: none"> ●(1)一般 ●(2)床內部之孔洞、縫隙及開口 ○(3)床外側之頭部陷入 ○(4)剪切與擠壓點 ●(5)鈎絆點 ○(6)鎖定系統 ○(7)床底板 ○(8)床邊框 ○4. 最終穩定性 ●5. 床墊大小
2	10830900014 9K308000012	嬰兒床	JOYFUL BABY	藍色 /M-91U3	臺灣	製造商： 真國級興業有限公 司 桃園市楊梅區高上 里幼獅路二段 407 號 電話：03-4787541	小南國國際股份有 限公司 臺北市松山區光復 北路 11 巷 99 號地下 一樓 電話：02-27472596	3900 元	○	<ul style="list-style-type: none"> ●總評：不合格 ○1. 材料 ●2. 初始穩定性 ●3. 構造 <ul style="list-style-type: none"> ●(1)一般 ●(2)床內部之孔洞、縫隙及開口 ○(3)床外側之頭部陷入 ○(4)剪切與擠壓點 ○(5)鈎絆點 ○(6)鎖定系統 ○(7)床底板 ○(8)床邊框 ●4. 最終穩定性 ●5. 床墊大小

編號	檢查案號 /檢驗案號	品名	廠牌	規格/型號	生產 國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果 (嬰兒床商品標 示基準)	品質項目檢測結果 (詳列不符合情形)
3	10830900015 9K308000013	動物熊 日式搖 擺中大 床	baby city	白色 /BB43104	越南	進口商： 世潮企業股份有限 公司 114 臺北市內湖區 瑞光路 607 號 8 樓 電話：02-27986888	寶寶共和國有限公 司汐止分公司 新北市汐止區大同 路 1 段 243 號 電話：02-26487216	4690 元	● 1. 未標示製造商 名稱及地址 2. 警告標示未依 第 4 點第 7 款 規定，標示嬰 兒床四周不得 放置可踏上或 抓起之物品及 應放置於平坦 之地面上 3. 嬰兒床有腳輪 及搖擺裝置， 未依第 4 點第 8 款規定為特 殊警告標示	●總評：不合格 ○1. 材料 ○2. 初始穩定性 ●3. 構造 ○(1)一般 ●(2)床內部之孔洞、縫隙及開口 ○(3)床外側之頭部陷入 ○(4)剪切與擠壓點 ○(5)鈎絆點 ○(6)鎖定系統 ○(7)床底板 ○(8)床邊框 ○4. 最終穩定性 ○5. 床墊大小
4	10830900016 9K308000014	嬰兒床	植英房	7105122	臺灣	製造商： 金股企業有限公司 (原宏毅) 嘉義縣大林鎮 3 角 里下林頭 7-1 號 電話：05-2954410 傳真：05-2954420	諾貝兒寶貝(股)丁 慶分公司(丁丁連鎖 藥妝) 新北市板橋區重慶 路 247 號地下 1 層之 1 電話：02-66208068	4480 元	● 1. 未標示產品型 號 2. 未標示嬰兒床 尺寸，僅標示 床板尺寸 3. 嬰兒床有腳輪 及床墊，未依 第 4 點第 8 款 規定為特殊警 告標示	●總評：不合格 ○1. 材料 ○2. 初始穩定性 ●3. 構造 ○(1)一般 ●(2)床內部之孔洞、縫隙及開口 ○(3)床外側之頭部陷入 ○(4)剪切與擠壓點 ○(5)鈎絆點 ○(6)鎖定系統 ○(7)床底板 ○(8)床邊框 ○4. 最終穩定性 ●5. 床墊大小

編號	檢查案號 /檢驗案號	品名	廠牌	規格/型號	生產 國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果 (嬰兒床商品標 示基準)	品質項目檢測結果 (詳列不符合情形)
5	10830900017 9K308000016	蒙特維 爾嬰兒 小床	L. A. Baby 加州貝 比	白色 /BC-2100	中國 大陸	進口商： 錫銓企業有限公司 新莊區五權一路 1 號 5 樓 5 之 2 電話：02-22993630 委託製造商： Shanghai Trident Home Product Ltd. 630 Xing bang road, Jia Ding District, Shanghai, China 電 話 ； 86-21-33517172	台灣卡多摩嬰童股 份有限公司板橋中 山分公司(卡多摩嬰 童館) 新北市板橋區中山 路 2 段 58 號 電話：02-89530586	3490 元	● 未以中文標示委 製商名稱及地址	●總評：不合格 ○1. 材料 ○2. 初始穩定性 ●3. 構造 ○(1)一般 ●(2)床內部之孔洞、縫隙及開口 ○(3)床外側之頭部陷入 ○(4)剪切與擠壓點 ○(5)鈎絆點 ○(6)鎖定系統 ○(7)床底板 ○(8)床邊框 ○4. 最終穩定性 ○5. 床墊大小
6	10830900018 9K308000017	嬰兒床	SOLGUL	白色 60*120cm/ 80362417	波蘭	進口商： 宜家家居股份有限 公司 新北市新莊區中正 路 1 號 3 樓 電話：02-80699005 委製商： IKEA of Sweden, SE-34381 Almhult, +4647681000	宜家家居股份有限 公司新莊分公司 (IKEA) 新北市新莊區中正 路 1 號 電話：02-22765388 分機 8250	2995 元	○	○總評：合格 ○1. 材料 ○2. 初始穩定性 ○3. 構造 ○(1)一般 ○(2)床內部之孔洞、縫隙及開口 ○(3)床外側之頭部陷入 ○(4)剪切與擠壓點 ○(5)鈎絆點 ○(6)鎖定系統 ○(7)床底板 ○(8)床邊框 ○4. 最終穩定性 ○5. 床墊大小

編號	檢查案號 /檢驗案號	品名	廠牌	規格/型號	生產 國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果 (嬰兒床商品標 示基準)	品質項目檢測結果 (詳列不符合情形)
7	10830900019 9K308000018	動物熊 日式搖 擺中大 床	baby city	白色 /BB43104	越南	進口商： 世潮企業股份有限 公司 114 臺北市內湖區 瑞光路 607 號 8 樓 電話：02-27986888	媽媽好國際股份有 限公司中和旗艦營 業所 新北市中和區中山 路 2 段 419 號 1 樓 電話：02-82216321	5800 元	● 1. 未標示製造商 名稱及地址 2. 警告標示未依 第 4 點第 7 款 規定，標示嬰 兒床四周不得 放置可踏上或 抓起之物品及 應放置於平坦 之地面上 3. 嬰兒床有腳輪 及搖擺裝置， 未依第 4 點第 8 款規定為特 殊警告標示	●總評：不合格 ○1. 材料 ○2. 初始穩定性 ●3. 構造 ○(1)一般 ●(2)床內部之孔洞、縫隙及開口 ○(3)床外側之頭部陷入 ○(4)剪切與擠壓點 ○(5)鈎絆點 ○(6)鎖定系統 ○(7)床底板 ○(8)床邊框 ○4. 最終穩定性 ○5. 床墊大小
8	10830900020 9K308000019	小木馬 日式中 床	issla 伊世樂	咖啡色 /A-899	中國 大陸	進口商： 景泰豐企業有限公 司 新北市林口區菁埔 路 1-67 號 電話：02-26033513 製造商： 東升木業有限公司 廣東省中山市東升 工業區 電 話 ； 076-23630080	幼幼小站股份有限 公司(奶娃的店)中 和店 新北市中和區中山 路 2 段 269 號 B1 電話：02-22427877	4980 元	● 製造商地址未完 整標示	●總評：不合格 ○1. 材料 ○2. 初始穩定性 ●3. 構造 ○(1)一般 ●(2)床內部之孔洞、縫隙及開口 ○(3)床外側之頭部陷入 ○(4)剪切與擠壓點 ○(5)鈎絆點 ○(6)鎖定系統 ○(7)床底板 ○(8)床邊框 ○4. 最終穩定性 ●5. 床墊大小

編號	檢查案號 /檢驗案號	品名	廠牌	規格/型號	生產 國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果 (嬰兒床商品標 示基準)	品質項目檢測結果 (詳列不符合情形)
9	10830900021 9K308000020	多功能 嬰兒床	小樂娃	MC806	中國 大陸	進口商： 快樂奶爸國際商行 臺中市沙鹿區三條 圳二街156號 電話：04-26363138 製造商： 崑山小樂娃嬰幼兒 用品有限公司 江蘇省昆山市張浦 鎮川浩路3號 電 話 ； 0512-36880107	(網購) yahoo 超級商城:快 樂奶爸	2999 元	● 未依嬰兒床商品 標示基準第4點 規定，以繁體中 文標示第3點規 定之應標示事項	●總評：不合格 ○1. 材料 ○2. 初始穩定性 ●3. 構造 ○(1)一般 ●(2)床內部之孔洞、縫隙及開口 ●(3)床外側之頭部陷入 ○(4)剪切與擠壓點 ●(5)鈎絆點 ●(6)鎖定系統 ○(7)床底板 ○(8)床邊框 ○4. 最終穩定性 ○5. 床墊大小
10	10830900022 9K308000021	嬰兒床	rabbit	白色 /Q-3319	臺灣	製造商： 真國級興業有限公 司 桃園市楊梅區幼獅 路二段407號 電話：03-4787541	(網購) 樂天購物:雙寶居家 保健生活館	3950 元	○	●總評：不合格 ○1. 材料 ●2. 初始穩定性 ○3. 構造 ○(1)一般 ○(2)床內部之孔洞、縫隙及開口 ○(3)床外側之頭部陷入 ○(4)剪切與擠壓點 ○(5)鈎絆點 ○(6)鎖定系統 ○(7)床底板 ○(8)床邊框 ●4. 最終穩定性 ●5. 床墊大小

編號	檢查案號 /檢驗案號	品名	廠牌	規格/型號	生產 國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果 (嬰兒床商品標 示基準)	品質項目檢測結果 (詳列不符合情形)
11	10830900023 9K308000022	加州貝 比蒙特 維爾嬰 兒床	美國 L. A. Baby	原木色 /BC-2100	中國 大陸	進口商： 錫銓企業有限公司 新莊區五權一路 1 號 5 樓 5 之 2 電話：02-22993630 委託製造商： Shanghai Trident Home Product Ltd. 630 Xing bang road, Jia Ding District, Shanghai, China 電 話 ； 86-21-33517172	(網購) Friday 購物	4090 元	● 未以中文標示委 製商名稱及地址	●總評：不合格 ○1. 材料 ○2. 初始穩定性 ●3. 構造 ○(1)一般 ●(2)床內部之孔洞、縫隙及開口 ○(3)床外側之頭部陷入 ○(4)剪切與擠壓點 ○(5)鈎絆點 ○(6)鎖定系統 ○(7)床底板 ○(8)床邊框 ○4. 最終穩定性 ○5. 床墊大小
12	10830900024 9K308000023	實木嬰 兒床	智童 (ZHI TONG)	原木色 /008	無標 示	製造商： 舒城縣百神廟鎮貝 貝愛實木童床廠 安徽省六安式舒城 縣百神廟鎮團結村 電 話 ； 0564-8081867	(網購) Momo 購物網	2975 元	● 未依嬰兒床商品 標示基準第 4 點 規定，以繁體中 文標示第 3 點規 定之應標示事項	●總評：不合格 ●1. 材料 ○2. 初始穩定性 ●3. 構造 ○(1)一般 ○(2)床內部之孔洞、縫隙及開口 ●(3)床外側之頭部陷入 ○(4)剪切與擠壓點 ○(5)鈎絆點 ○(6)鎖定系統 ○(7)床底板 ○(8)床邊框 ○4. 最終穩定性 ○5. 床墊大小

備註：

一、「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定。

二、本次購樣件數共 12 件，計 1 件（編號 6）符合規定，11 件（編號 1 至 5、7 至 12）不符合規定，說明如下：

（一）品質檢測部分：計 1 件（編號 6）符合 CNS 11676「家用嬰兒床及折疊嬰兒床」規定，11 件（編號 1 至 5、7 至 12）不符合規定。

（二）標示查核部分：計 3 件（編號 2、6、10）符合「嬰兒床商品標示基準」，9 件（編號 1、3、4、5、7、8、9、11、12）不符合規定。