

## 颱風天放假，吃飯 K 歌，業者應以原收費標準計費

颱風天放假，部份業者（例如餐飲業、KTV 業…等）依假日費率收費，是否合理？行政院消費者保護處（下稱行政院消保處）接獲民眾申訴後，即邀相關機關、業者及公會召開會議，達成共識：颱風天放假為偶發狀況，業者應回歸原消費日之收費標準，即颱風放假當日若為平日，即依平日收費，如為週休二日、國定假日或業者已揭示之特殊節日，則依假日收費。若有業者認颱風天放假之消費需依假日收取較高的費用，亦應平時事先將相關資訊充份揭露。

行政院消保處表示，目前部份餐飲業、KTV 業等業者為因應平日與假日之離峰、尖峰消費人數，分別予以平日與假日之差別訂價，原屬契約自由，且消費者多已了解並接受是類計費方式；惟颱風天放假係因行政機關為因應天然災害可能或導致無法上班（課）之臨時性緊急應變措施，本質上與週休二日、國定假日或業者已揭示之特殊節日不同，也與一般消費者所認知之假日有別，因此，颱風天放假之消費方式，仍應依當日該業者之收費標準計費；倘有業者認為颱風天營運因食材、運輸及人事等相關成本增加，宜依假日收費，亦應於平時事先在業者營業處所、網站或以其它方式公開揭露相關資訊，以維護消費權益。

行政院消保處已督導主管機關，輔導業者遵循上開原則收費，若消費者發現業者有違反上述情形者，可向各縣（市）政府消保官申訴，維護自身權益。

## 牛仔褲專利廣告不實！富邦媒體科技公司及宏福國際貿易企業社各罰 5 萬元(公平交易委員會)

公平交易委員會(下稱公平會)於本(19)日第1302次委員會議通過，富邦媒體科技股份有限公司(下稱富邦公司)及宏福國際貿易企業社(下稱宏福企業社)於momo購物網銷售RH牛仔褲，廣告宣稱具有結構改良內刷毛牛仔褲專利，就足以影響交易決定之商品品質為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第1項規定，處富邦公司及宏福企業社各新臺幣5萬元罰鍰。公平會表示，宏福企業社於momo購物網刊載9款RH品牌牛仔褲商品廣告，廣告宣稱擁有「一褲雙效專利」、「中華民國牛仔結構改良內刷毛專利」、「中華民國專利結構改良刷毛牛仔褲」、「全方位創新專利內刷毛牛仔褲」、「專利薄刷毛+專利雙材質拼接」，予人印象案關商品獲有2項專利，且其專利仍存續有效。

經查案關9項商品確曾獲有新型第M443416號(拼接牛仔褲)及新型第M443713號(牛仔褲之結構)等2項專利，惟有關廣告宣稱具有結構改良內刷毛牛仔褲專利部分(新型第M443713)於103年12月21日即因未繳納專利年費而消滅，後經濟部智慧財產局以該專利受舉發成立，於105年2月18日發文撤銷，並於105年8月1日公告該專利權自始不存在及註銷專利證書，是案關9項商品實際並無結構改良內刷毛牛仔褲專利，其廣告表現與實際之差異，顯有引起錯誤認知或決定之虞，核為虛偽不實及引人錯誤之表示，已違反公平交易法第21條第1項規定。(承辦單位：公平競爭處；服務中心2351-0022、2351-7588轉380；新聞聯繫窗口：張志斌科長2351-7588轉501)

## 2016「全國名米產地冠軍賽」冠軍米產地揭曉(行政院農業委員會農糧署)

行政院農業委員會為鼓勵稻農依適地適栽原則，生產高品質稻米，提升整體國產稻米品質，透過公正、公開、嚴謹程序辦理名米產地冠軍賽。經過鄉鎮初賽及第一階段評選，由全國 63 個隊伍共 8 個參賽品種，篩選 38 隊農友入圍，於今(28)日上午辦理第二階段總決賽，由評審團進行糙米外觀及食味評審後，評審結果由農委會黃副主委金城宣布各品種冠軍名單：臺農 71 號雲林縣西螺鎮農會、桃園 3 號桃園市觀音區農會、高雄 147 號高雄市大寮區農會、臺南 11 號桃園市觀音區農會、臺梗 9 號桃園市龍潭區農會、臺南 16 號彰化縣二林鎮農會、臺梗 2 號臺東縣關山鎮農會、高雄 145 號高雄市大寮區農會；依參賽隊伍總得分排序，香米組年度名米產地總冠軍為雲林縣西螺鎮農會，非香米組年度名米產地總冠軍為彰化縣二林鎮農會。

### 通過重重考驗冠軍米產地誕生

農委會表示，為突顯政府推薦之優良品種適栽地，2016「名米產地冠軍賽」採團隊(1 團隊由 3 名參賽者組成)競賽方式辦理。經過激烈的鄉鎮初賽，依各鄉鎮依參賽各品種的前 3 名參賽者(為 1 個團隊)之平均分數，取平均分數最高之特色米香米品種及非香米品種參加全國賽，計有 14 個縣市 56 個鄉鎮地區 63 個隊伍(189 名農友)參賽，分成香米組(臺農 71 號、桃園 3 號、高雄 147 號)及非香米組(臺南 11 號、臺南 16 號、臺梗 2 號、臺梗 9 號、高雄 145 號、高雄 139 號)8 個品種進行評比，全國賽 63 個參賽隊伍經農藥殘留檢驗及品種鑑定全數合格。

農委會說明，全國賽參賽稻穀於 9 月 21 日辦理公開取樣後，第一階段評選進行外觀品質規格及粗蛋白質分析，選出各組前 3 名團隊進入第二階段評選，項目包括糙米飽滿度、光澤、均勻度評鑑與食味官能品評選拔。第二階段於本(28)日上午辦理，係由學者、專家、餐飲業者、糧食業者、飯店主廚等專業人士組成評選團評分，過程公正、公開、嚴謹。

### 優良水稻推廣品種 市場潛力無窮

為引導農民依適地適種原則選擇種植產量穩定、米質優良、食味佳之水稻品種，本年度名米產地冠軍賽限定以農委會公告之優良水稻推廣品種參賽。

本年度 8 個冠軍米品種各具特色，雲林縣西螺鎮種植的臺農 71 號，口感 Q、帶芋香味、黏度佳；桃園市觀音區種植的桃園 3 號，除帶有芋頭香味外、米粒大、外觀晶瑩剔透；高雄市大寮區種植的高雄 147 號，米飯帶有淡雅清香、冷卻後 Q 度佳；臺東縣關山鎮種植的臺梗 2 號，直鏈澱粉與粗蛋白含量低，米飯富黏彈性；桃園市龍潭區種植的臺梗 9 號，米飯外觀晶瑩有光澤，是製作壽司

的首選，高雄市大寮區種植的高雄 145 號心腹白率低，米粒飽滿，適合做燴飯；桃園市觀音區種植的臺南 11 號，白粉質少、顆粒均勻飽滿、完整米率高；彰化縣二林鎮種植的臺南 16 號由日本越光米改良，米粒帶有光澤，口感香甜，適合用於各種米飯料理，本屆選出各品種冠軍皆具外觀好、食味佳等市場潛力，競賽成績發表後，並可帶動優質特色米產區以「品種、品質、品牌」三品策略，將好米行銷海內外，提升稻米產業整體競爭力。

### **冠軍米，「2016 米穀雜糧精品展銷會」買的到**

想品嚐最優質的冠軍米嗎？所有冠軍米將於 12 月 2 至 4 日台北市世貿三館舉辦的「2016 米穀雜糧精品展銷會」進行展售，竭誠歡迎大家屆時前往參觀購選。

# 新聞稿附件

## 2016 全國名米產地冠軍名單

組別	縣(市)	鄉鎮名	參賽團隊之 3 位農友	
<b>香米組年度名米產地總冠軍</b>	雲林縣	西螺鎮農會	張錦熙、張清松、廖長男	
香米組	臺農 71 號	雲林縣	西螺鎮農會	張錦熙、張清松、廖長男
	桃園 3 號	桃園市	觀音區農會	胡騰和、梁守洋、梁信仁
	高雄 147 號	高雄市	大寮區農會	吳俊賢、林素蘭、沈陳美麗
<b>非香米組年度名米產地總冠軍</b>	彰化縣	二林鎮農會	陳格俊、李有盛、洪壯健	
非香米組	臺稞 2 號	臺東縣	關山鎮農會	吳昱軒、吳東益、羅金榮
	臺南 11 號	桃園市	觀音區農會	梁信琪、梁修偉、溫玉谷
	臺稞 9 號	桃園市	龍潭區農會	楊海光、黃秀富、湯萬國
	臺南 16 號	彰化縣	二林鎮農會	陳格俊、李有盛、洪壯健
	高雄 145 號	高雄市	大寮區農會	陳毅鴻、郭過溝、黃日

## 標準檢驗局公布市售「轉向分接式插座」商品檢測結果（經濟部標準檢驗局）

轉向分接式插座係具有將單口插座分接出多口插座之商品，並提供插頭部分有旋轉功能，由於使用相當方便，已成為家庭中必備的電器產品之一。為瞭解該等產品之安全性，標準檢驗局於 105 年 3 月間在高屏地區量販店及零售商店等販售通路，隨機購買 10 件樣品進行檢測，檢測結果「品質項目」及「重要零組件比對」全數符合規定；另「商品檢驗標識」及「中文標示」計有 1 件不符合規定。

標準檢驗局表示，本次購樣檢驗係依據國家標準 CNS 690「配線用插接器」進行品質項目包括「構造」、「耐電壓」、「絕緣電阻」、「溫升」及「夾持力」等 5 項安全性檢測，另查核「重要零組件比對」，並依據前述標準及商品檢驗法進行「商品檢驗標識」及「中文標示」查核。

一、品質項目：「安全性檢測」全數符合規定。

二、重要零組件比對：全數符合規定。

三、標示查核：

（一）商品檢驗標識：計 1 件不符合（項次 3），外包裝標示 R63200 與本體標示 R63367 不一致。

（二）中文標示：計 1 件不符合（項次 3），外包裝標示型號 CS-2123L，與證書型號 CS-2123 不相符。

標準檢驗局說明，本次檢測「商品檢驗標識」及「外包裝標示型號」不符合規定者，將依商品檢驗法第 42 條第 2 款與第 59 條第 1 項等規定，通知報驗義務人限期改正，屆期不改正者，處新臺幣 10 萬元以上 100 萬元以下罰鍰。另依同法第 40 條第 1 項規定，通知報驗義務人限期申請系列型式登錄，若廠商未依規定辦理，將依同法第 42 條廢止其商品驗證登錄。

標準檢驗局指出，轉向分接式插座已列屬應施檢驗範圍，應於完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入；對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，針對具危害高風險之應施檢驗商品執行市場購樣檢驗，倘發現該類商品不合格時，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品安全性及標示正確性，並提醒消費者選購及使用轉向分接式插座時應注意下列事項：

一、應購買有貼附「商品檢驗標識」（圖例如附）之「轉向分接式插座」商品。

二、選購時檢視廠商名稱、地址、規格（如：額定電壓、電流）及型號等各項標示應清楚，切勿隨意購買來路不明或標示不清楚的商品。

- 三、確實依說明書內容使用產品，尤其須注意說明書所列之警告及注意事項。
- 四、對於高耗電量之電器(例如烤箱、微波爐、電鍋、電暖器及吹風機等)切勿共用同一組分接式插座或在串聯多組之分接式插座中使用，以避免因電流過載而引發危險。
- 五、請時常清除插頭、插座外部累積之灰塵，以避免積污導電，影響安全。
- 六、非專業技術維修人員，勿自行維修、拆解、改裝分接式插座，以免發生危險。

標準檢驗局提醒，消費者對所購買之相關商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，消費者可至該局網站「商品安全資訊網(<http://safety.bsmi.gov.tw>)」項下查閱或撥打免付費電話 0800-007123 洽詢。

## 105年度「轉向分接式插座」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
1	T型三面插	MiG	15A 125V /A-133	中國大陸	瑋崙企業有限公司 /新北市新店區中正路四 維巷8弄6號5樓(遠東工 業園區) /02-22199000	金吉利五金百貨行 /屏東縣屏東市勝利里 勝利路100號/08- 7344636	70	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評：○ ○「構造」 ○「耐電壓」 ○「絕緣電阻」 ○「溫升」 ○「夾持力」
2	轉向三面分 插器	東亞	15A 125V /TY-223	臺灣	東億電器有限公司 /臺南市永康區大安街 343號 /06-5902427	台灣糖業股份有限公 司量販事業部(屏東量 販店) /屏東縣屏東市台糖街 3號 /08-7518399	59	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評：○ ○「構造」 ○「耐電壓」 ○「絕緣電阻」 ○「溫升」 ○「夾持力」
3	分接式插座	MAGIC	15A 125V /CS-2123L	中國大陸	製造商： 馬綺電器企業有限公司 臺南市東區生產路560 號 06-2685047 代理商： 雙日電器有限公司 臺南市仁德區民安路一 段32號 06-2601873	台灣糖業股份有限公 司量販事業部(屏東量 販店) /屏東縣屏東市台糖街 3號 /08-7518399	45	●商品檢驗標識： 外包裝標示 R63200與本體標 示 R63367不一 致。 ●中文標示 外包裝標示型號 CS-2123L，與證書 型號 CS-2123不相 符。	○重要零組件比對	總評：○ ○「構造」 ○「耐電壓」 ○「絕緣電阻」 ○「溫升」 ○「夾持力」
4	分接式插座	中島電工	15A 125V /R-27	中國大陸	鎰勝工業股份有限公司 /桃園市龜山區大華里頂 湖路50號/03-3282391	家福股份有限公司高 雄鳳山分公司(家樂福 鳳山店) /高雄市鳳山區中山西 路236號 /07-7401789	45	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評：○ ○「構造」 ○「耐電壓」 ○「絕緣電阻」 ○「溫升」 ○「夾持力」



項次	品名	廠牌	規格/ 型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
5	180度可轉 向三面插	SUPERCELL 超電王	15A 125V /TC-002	臺灣	成電企業有限公司 /臺南市安南區永安路19 號 /06-3553388	急地企業有限公司瑞 隆分公司 /高雄市前鎮區瑞隆路 250號1樓 /07-7218792	30	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評：○ ○「構造」 ○「耐電壓」 ○「絕緣電阻」 ○「溫升」 ○「夾持力」
6	高負載分接 式插座	威電	15A 125V /9523	臺灣	京凱企業有限公司 /桃園市平鎮區民族路雙 連2段118巷49弄14號 /03-4203506	旺展商行 /高雄市苓雅區文橫二 路41號 /07-3389872	50	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評：○ ○「構造」 ○「耐電壓」 ○「絕緣電阻」 ○「溫升」 ○「夾持力」 ○「零組件比對」
7	分接式插座	KOTEC	15A 125V /WL-031A	中國 大陸	耐嘉股份有限公司 /新竹市海埔路175巷88 號 /03-5396966	大流通商行 /高雄市楠梓區常德路 250號 /07-3541679	55	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評：○ ○「構造」 ○「耐電壓」 ○「絕緣電阻」 ○「溫升」 ○「夾持力」
8	分接式插座	Tyson	15A 125V /TS-004A	臺灣	太順電業有限公司 /臺南市安南區安和路二 段318巷145號/06- 3550179	滿祥品企業有限公司 /高雄市大社區中華路 14-1號 /07-3523088	59	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評：○ ○「構造」 ○「耐電壓」 ○「絕緣電阻」 ○「溫升」 ○「夾持力」
9	轉向三面分 接器	山多利	15A 125V /TC-020	臺灣	成電企業有限公司 /臺南市安南區永安路19 號 /06-3553388	金達股份有限公司 /高雄市左營區華夏路 1123-1號 /07-9766099	40	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評：○ ○「構造」 ○「耐電壓」 ○「絕緣電阻」 ○「溫升」 ○「夾持力」

項次	品名	廠牌	規格/ 型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
10	轉向三面插	YOULY	15A 125V /SD-6010	臺灣	陞達實業股份有限公司 /新北市樹林區柑園街一 段209號之5 /02-26689990	寶舜生活館有限公司 /高雄市左營區崇德路 355號 /07-3432511	50	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評：○ ○「構造」 ○「耐電壓」 ○「絕緣電阻」 ○「溫升」 ○「夾持力」

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

備註：

1.品質檢測：依據中華民國國家標準 CNS 690進行檢驗「構造」、「耐電壓」、「絕緣電阻」、「溫升」及「夾持力」等項目。

(1) 構造:主要為確認轉向分接式插座構造設計上是否符合安全之要求。



(2) 耐電壓、絕緣電阻:主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

(3) 溫升:主要為確認轉向分接式插座於正常使用時，其溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。

(4) 夾持力:主要為確認轉向分接式插座之夾持力是否符合標準之要求，以避免插頭插入或拔出插座過鬆或過緊，造成使用不便。

2.重要零組件比對:確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3.標示查核，查核項目為：

商品檢驗標識：應貼有「商品檢驗標識」(如圖例： 或 )。

(2) 中文標示：依據商品檢驗法、國家標準 CNS 690查核

A.製造廠名稱或商標。

B.額定規格：額定電壓、電流。

C.極性。

D.可以印刻或標籤的方式進行標示，所附標籤應以不易撕毀、脫落為原則。

E.依商品檢驗法第11條，報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。

4.本次檢驗件數共10件，檢測結果為：

(1) 品質檢測

A.「構造」部分：全數符合規定。

B.「耐電壓、絕緣電阻」部分：全數符合規定

C.「溫升」部分：全數符合規定。

D.「夾持力」部分：全數符合規定。

(2) 重要零組件比對:全數符合規定。

(3) 標示查核：

A.「商品檢驗標識」部分：計1件不符合，為項次3樣品外包裝標示 R63200與本體標示 R63367不一致。

B.「中文標示」部分：計1件不符合，為項次3樣品外包裝標示型號 CS-2123L，與證書型號 CS-2123不相符。

## 經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會共同公布市售「旅行箱」檢測結果（經濟部標準檢驗局）

國人休閒旅遊最常使用旅行箱，倘於旅遊途中旅行箱輪子脫落或損壞行李，將大為破壞旅遊興致。為瞭解市售「旅行箱」品質，以保護消費者權益，並提醒相關業者善盡保護消費者之企業責任，經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會共同合作於 105 年 4 月間在各百貨公司、量販店、大賣場及零售商店等販售通路，隨機購樣檢測 10 件旅行箱。檢測結果品質項目之「行走試驗」有 1 件不符合國家標準之要求，其餘品質項目全部符合規定，中文標示經初步檢查有 2 件不符合商品標示法之規定。

標準檢驗局表示，本次檢測係依據國家標準 CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則」規範進行產品性能（物性）（包括：「落下試驗」、「裝載試驗」、「伸縮拉桿功能試驗」、「行走試驗」、「耐寒及耐熱試驗」等）及材料品質（化性）（包括：「8 種可遷移元素含量」、「8 種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量」、「16 種多環芳香烴化合物（PAHs）含量」）檢測，並依據商品標示法查核「中文標示」，本次檢測結果如下：

### 一、品質項目：

- （一）產品性能（物性）：計 1 件（項次 4），進行「行走試驗」時，連續行走 26.3 公里（km）後發現腳輪過度磨損，不符合國家標準 CNS 15331 連續行走 32 公里（km）後，腳輪及伸縮拉桿不得有礙使用之脫落、變形或嚴重磨損情形之規定，其餘樣品物性檢測項目全數符合國家標準要求。
- （二）材料品質（化性）：重金屬、塑化劑及多環芳香烴化合物（PAHs）含量全數符合國家標準規定。

**二、中文標示查核：**計 2 件（項次 6、10）不符合「商品標示法」規定，不符合情形包括未標示製造日期、產品名稱、尺度等。

標準檢驗局說明，「旅行箱」目前尚非屬該局公告之應施檢驗商品，本次品質檢測不符合國家標準 CNS 15331 之商品，將依據「消費者保護法」第 10 條規定輔導銷售者辦理下架，並請該進口商進行回收改善；另中文標示初步檢查未依「商品標示法」標示部分，已函請經濟部中部辦公室依「商品標示法」規定處理。

標準檢驗局強調，旅行箱將於 106 年 3 月 1 日列為應施檢驗商品，並於實施日起，廠商應完成「旅行箱」之檢驗程序並標示商品檢驗標識後，始得運出廠場或輸入。

標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品之安全性及標示之正確性，以維護消費者權益及使用安全，並提醒消費者於選購及使用「旅行箱」時應注意下列事項：

- 一、選購中文標示資訊清楚、詳細之旅行箱。
- 二、請勿選購來路不明、標示不明的產品。
- 三、行李箱幾乎都靠拉桿來運行，因此，選購時宜多測試拉桿接合處的靈敏度與流暢度，選擇拉展及縮合都順暢，好握好拉的拉桿。
- 四、選購時亦應注意輪子的流暢度與噪音量。
- 五、選購時除檢查箱體外觀完好無刺鼻異味外，亦應檢查拉鏈是否紮實、順暢，扣子的材質是否堅固。

標準檢驗局提醒，消費者對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就多一分安全保障，消費者可至該局網站「商品安全資訊網」(<http://safety.bsmi.gov.tw/>)項下查閱或撥打免付費電話 0800-007123 洽詢。

105年度「旅行箱」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	規格/型號	產地	製造廠商(含地址、電話) 委製商(含地址、電話)	進口商(含地址、電話)	陳售地點(含地址、電話)	價格(單價)	中文標示查核結果	品質項目檢測結果
1	GREAT Matic G32拉桿行李箱	29"	臺灣	誌陽企業股份有限公司 臺中市大甲區幼獅路17號 (04) 26815595		祥和鞋行 臺中市北區漢口路五段41號 (04) 22343358	3500	○中文標示	總評：○ ○物性檢測 ○8種重金屬含量 ○16種多環芳香烴化合物含量 ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量
2	KAIBIA 旅行箱	KD-0524 長25*寬50* 高62(cm)	臺灣	凱帝爾工業有限公司 臺中市大甲區賢仁路22號 (04) 26870396		祥和鞋行 臺中市北區漢口路五段41號 (04) 22343358	2500	○中文標示	總評：○ ○物性檢測 ○8種重金屬含量 ○16種多環芳香烴化合物含量 ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量
3	POLO HOUSE 拉桿旅行箱	PH2188 28吋	中國大陸	馬球屋國際有限公司 臺中市外埔區甲后路203巷71之2號 (04)26834906	馬球屋國際有限公司 臺中市外埔區甲后路203巷71之2號 (04)26834906	雲星皮件行 臺中市區中正路42號(臺灣大道一段110號) (04)22230728	1700	○中文標示	總評：○ ○物性檢測 ○8種重金屬含量 ○16種多環芳香烴化合物含量 ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量

項次	品名	規格/型號	產地	製造廠商(含地址、電話) 委製商(含地址、電話)	進口商(含地址、電話)	陳售地點(含地址、電話)	價格(單價)	中文標示查核結果	品質項目檢測結果
4	Airport 26吋可折疊2輪拉桿箱	尺寸： 70公分*43公分*27公分	中國大陸	WINSUN IMP. & EXP. GROUP CO., LTD. 39 KAI XI ROAD, JIAXING, ZHEJIANG, CHINA 86-573-8211-6991	大潤發流通事業股份有限公司 臺北市敦化南路二段七六號一六樓 (02)27952888	大買家股份有限公司大里國光分公司 臺中市大里區國光路二段710號 (04)24810456	1499	○中文標示	總評：● ●物性檢測 進行「行走試驗」時，連續行走26.3公里(km)後發現腳輪過度磨損，不符合國家標準（32公里）之規定 ○8種重金屬含量 ○16種多環芳香烴化合物含量 ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量
5	RICARDO 20吋拉桿行李箱	尺寸： 57.1(高)*39.8(長)*24.1(寬)公分	中國大陸	Zhejiang Yinzuo Cases & Bags Co. Ltd. 399 Zhennan Road, Xindai Town, Pinghu City, Zhejiang Province, China 86-573-8560-6888	好市多股份有限公司 高雄市前鎮區中華五路656號1樓 (07)3381833	好市多股份有限公司 臺中市西屯區臺中市南屯區文心南三路289號 (04)37042855	1699	○中文標示	總評：○ ○物性檢測 ○8種重金屬含量 ○16種多環芳香烴化合物含量 ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量
6	Kumamon 行李箱	Z7942 20"	中國大陸	株式会社ユノックス 熊本県 八代市 錦町12-6 0965-62-8080	賀蒙國際實業有限公司 新北市新店區中正路542號2樓 (02)22180437	美華泰股份有限公司-中正分公司 臺中市區臺灣大道一段238號 (04) 22231381	2280	△中文標示 未標示製造日期	總評：○ ○物性檢測 ○8種重金屬含量 ○16種多環芳香烴化合物含量 ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量

項次	品名	規格/型號	產地	製造廠商(含地址、電話) 委製商(含地址、電話)	進口商(含地址、電話)	陳售地點(含地址、電話)	價格(單價)	中文標示查核結果	品質項目檢測結果
7	Octolite 55公分 四輪拉 桿箱	尺寸： 36*55*24(cm)	中國大陸	Samsonite Asia Limited 13/F, axa Centre 151 Gloucester Road Wan Chai HK 852-2422-2611	美商新秀麗太平洋有限公司 臺北市松山區敦化北路118號1樓 (080) 0008349	新秀麗貿易行 臺中市中區臺灣大道一段205號 (04) 22263888	6619	○中文標示	總評：○ ○物性檢測 ○8種重金屬含量 ○16種多環芳香烴化合物含量 ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量
8	BON AIR 55/20 擴 充式拉 桿箱	尺寸： 40*55*23(cm)	中國大陸	Samsonite Asia Limited 13/F, axa Centre 151 Gloucester Road Wan Chai HK 852-2422-2611	美商新秀麗太平洋有限公司 臺北市松山區敦化北路118號1樓 (080)0088349	新秀麗貿易行 臺中市中區臺灣大道一段205號 (04) 22263888	3819	○中文標示	總評：○ ○物性檢測 ○8種重金屬含量 ○16種多環芳香烴化合物含量 ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量
9	DELSEY 26"行李 箱	尺寸： (H)65.5*(W)48*(D)28CM	中國大陸	鴻勝國際行銷有限公司 臺中市大甲區日南里工一路11號 (080)9038889	鴻勝國際行銷有限公司 臺中市大甲區日南里工一路11號 (080)9038889	中友百貨股份有限公司臺中分公司 臺中市北區161號 (04)22253456	4900	○中文標示	總評：○ ○物性檢測 ○8種重金屬含量 ○16種多環芳香烴化合物含量 ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量



項次	品名	規格/型號	產地	製造廠商(含地址、電話) 委製商(含地址、電話)	進口商(含地址、電話)	陳售地點(含地址、電話)	價格(單價)	中文標示查核結果	品質項目檢測結果
10	COM-MODORE	9908-56 (24)吋	臺灣	美麗華皮件工業股份有限公司 臺中市大肚區沙田路二段308巷8-1號 (04) 26993003		美麗華皮件工業股份有限公司 臺中市大肚區沙田路二段308巷8-1號 (04) 26993003	3080	△中文標示 未標示產品名稱	總評：○ ○物性檢測 ○8種重金屬含量 ○16種多環芳香烴化合物含量 ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量

備註：「○」表示符合；「●」表示不符合；「△」表示中文標示初步檢查不符合規定。

1. 檢測標準：依據 CNS 15331 「袋、包及箱產品評估準則」。

2. 檢測項目：

(1) 產品性能(物性)：「落下試驗」、「裝載試驗」、「伸縮拉桿功能試驗」、「行走試驗」、「耐寒及耐熱試驗」。

(2) 材料品質(化性)：「8種可遷移元素含量」、「8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量」、「16種多環芳香烴化合物 (PAHs) 含量」。

i.可遷移元素含量：鉛、鎘、汞、砷、硒、鉻、錒、鋇等8項重金屬最大容許含量不得超過下表之規定。

元素							
單位:mg/kg							
Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se
錒	砷	鋇	鎘	鉻	鉛	汞	硒
60	25	1000	75	60	90	60	500

ii.鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量：標示14歲以下者使用之產品，DMP、DEP、DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP 及 DNOP 等8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1% (質量比)。

iii.多環芳香烴化合物(PAHs)含量：產品把手部分如為橡膠、塑膠或複合材質者，萘(naphthalene)、芘(乙炔合萘)

(acenaphthylene)、二氫蒽(乙烷合蒽)(acenaphthene)、芴(flourene)、菲(phenanthrene)、蒽(anthracene)、丙二烯合芴(fluoranthene)、芘(pyrene)、苯并(a)蒽[benzo(a)anthracene]、葑(chrysene)、節并(1,2,3-c,d)芘[indeno(1,2,3-cd)pyrene]、苯并(b)丙二烯合芴[benzo(b)fluoranthene]、苯并(k)丙二烯合芴[benzo(k)fluoranthene]、苯并(a)芘[benzo(a)pyrene]、二苯并(a,h)蒽[dibenzo(a,h)anthracene]及苯并(g,h,i)芘[benzo(g,h,i)perylene]等16種多環芳香烴化合物(PAHs)總量不超過10 mg/kg，其中苯并(a)芘[benzo(a)pyrene]含量不得超過1 mg/kg。

### 3. 中文標示

- (1) 商品名稱。
- (2) 生產、製造商名稱、電話、地址及商品原產地。屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址。
- (3) 主要成分或材料。
- (4) 淨重、容量、數量或度量等；其淨重、容量或度量應標示法定度量衡單位，必要時，得加註其他單位。
- (5) 國曆或西曆製造日期。

### 4. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：

- (1) 品質部分
  - i. 物性檢測項目：計1件(項次4)進行「行走試驗」時，連續行走26.3km後發現腳輪過度磨損，不符合國家標準 CNS 15331 連續行走32公里(km)之規定，其餘樣品檢測項目全數符合國家標準之要求。
  - ii. 8種重金屬、8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及16種多環芳香烴化合物(PAHs)含量：全數符合國家標準要求。
- (2) 中文標示：計2件(項次6、10)不符合規定，不符合情形包括未標示製造日期、產品名稱等。