

公布旅宿業附設兒童遊戲場設施（俗稱親子飯店）聯合查核結果

週休二日的實施，讓國人使用旅宿業住宿環境及周邊設施的機會大增。近年來國內旅宿業者以附設兒童遊戲場設施（下稱兒童遊戲場）及親子主題套房等型態吸引父母帶兒童前往消費之情形日益增加，行政院消費者保護處（下稱行政院消保處）為確保消費者權益及兒童遊戲安全，隨機對國內 24 家旅宿業者及其附設之兒童遊戲場進行聯合查核。查核結果有 2 家業者全部符合規定，其餘 22 家業者有未符合規定情形，行政院消保處已要求主管機關轉知各地方政府督促業者改善，截至昨（108 年 11 月 18）日為止，已有 7 家業者全部改正完成。

行政院消保處於本（108）年 9 月至 10 月間，會同交通部觀光局、地方政府消費者保護官及轄區觀光、建管、消防、衛生等機關（單位），於高雄市、宜蘭縣、花蓮縣及新竹市等 6 個直轄市、縣（市）辦理抽查。查核結果，發現下列未符合規定情形（詳如附表）：

- 一、**建築安全管理**：13 家未符合規定。主要為直通樓梯或安全梯未符相關建管法規（如於安全梯間堆置物品等）為最常見缺失，有 13 家。
- 二、**消防安全管理**：6 家未符合規定。主要為未設滅火器、室內消防栓設備遭雜物阻擋、排煙設備未符及未使用防焰標示物品為常見缺失，均各有 2 家。
- 三、**衛生管理**：7 家未符合規定。主要為緊急醫療設施或急救箱藥品逾期為最常見缺失，有 4 家。
- 四、**旅宿業經營及附設兒童遊戲場管理**：21 家未符合規定。其中兒童遊戲場安全證明部分有 8 家未符合規定，另有 9 家業者未指派管理人員或管理人員未參加講習。
- 五、**定型化契約**：1 家未符合規定。主要缺失態樣為禮券記載不得找零、毀損恕不掛失補發等字樣。

針對本次查核所發現之缺失，行政院消費者保護會第 64 次會議決議請交通部、內政部、衛生福利部等機關儘速依法處理；另請交通部督促地方政府將常見缺失態樣列為輔導重點，對旅宿業者持續宣導適法之經營模式，並積極辦理相關人員講習課程。

行政院消保處提醒消費者至親子飯店消費時，可先從下列基本事項開始注意，以維護自身權益：

- 一、**注意逃生動線及安全梯是否暢通。**
- 二、**室內消防設備有無雜物阻隔，地毯及窗簾等物品有無防焰標示。**
- 三、**使用急救箱藥品時，注意是否仍在有效期限內。**

四、使用兒童遊戲場前應充分閱讀告示牌及注意事項，並留意有無專責管理人員。

最後，行政院消保處再次提醒消費者，多一分留心，就多一分安心；慎選旅宿場所，親子同遊就能平安又盡興。

編號	查核對象	地址	建築安全管理	消防安全管理	衛生管理	旅宿業經營及附設兒童遊戲場管理			定型化契約	備註
						是否為106年1月25日前設置之既有兒童遊戲場	兒童遊戲場安全證明	旅宿業經營及兒童遊戲場管理		
1	和逸飯店臺南西門館	臺南市中西區西門路一段658之2號	● 安全梯置放雜物	○	● 1. 急救箱繃帶未在效期內 2. 戶外遊戲區有積水情形	否	● 1. 未有設置廠商合格保證書 2. 未有合格檢驗報告書	● 1. 告示牌未載明人數、年齡、身高限制等項目 2. 未指派管理人員	○	1. 建築安全管理事項已改善 2. 衛生管理事項已改善完成 3. 管理人員已改正
2	臺南大員皇冠酒店	臺南市安平區州平路289號	○	○	● AED兒童貼片未在效期內	否	○	● 告示牌內容含企業經營者責任排除條款	● 禮券記載不得找零、毀損恕不掛失補發等字樣	已改善完成
3	夏都城旅安平館	臺南市南區新建路47號	● 1. 公安申報未符 2. 直通樓梯間堆放雜物	● 1. 一樓咖啡廳未設自動撒水設備 2. 一樓廚房排煙設備未符 3. 九樓排煙設備無手動開關	● 1. 急救箱缺優碘 2. 急救箱生理食鹽水重複使用 3. 無環境消毒紀錄 4. 未張貼提醒洗手或消毒公告	否	● 未有合格檢驗報告書	● 1. 告示牌未載明人數、身高、載重限制等項目 2. 管理人員未參加講習 3. 兒童遊戲區涉及擴大營業	○	1. 建築安全管理事項已改善 2. 衛生管理事項已改善 3. 管理人員未參加講習已改善
4	臺南長榮酒店	臺南市東區中華東路三段336巷1號	○	○	● 未張貼提醒洗手或消毒公告	是	○	● 1. 告示牌內容未載明年齡、身高、載重及人數限制等項目 2. 管理人員未參加講習	○	衛生管理已改善完成
5	義大皇家酒店	高雄市大樹區學城路一段153號	● 安全梯置放雜物	○	● 環境消毒紀錄未符	否	○	● 1. 告示牌內容未載明人數、身高限制等項目 2. 告示牌內容含企業經營者責任排除條款 3. 管理人員未參加講習	○	1. 建築安全管理事項已改善 2. 衛生安全管理事項已改善 3. 企業經營者責任排除條款已改善
6	高雄富野度假酒店	高雄市前鎮區瑞田街99號	○	○	○	—	—	○	○	
7	鈞怡大飯店	高雄市前金區河東路10號	● 1. 安全梯置放雜物 2. 緊急進口堆積雜物	○	○	否	● 1. 未有設置廠商合格保證書 2. 未有合格檢驗報告書	● 1. 告示牌未載明人數、身高限制等項目 2. 管理人員未參加講習	○	建築安全管理事項已改善
8	宮賞藝術大飯店	高雄市新興區林森一路237號	● 安全門故障	● 現場未設置滅火器	● 急救箱生理食鹽水、紗布、脫脂棉等物品未在效期內	否	● 1. 未有設置廠商合格保證書 2. 未有合格檢驗報告書	● 1. 告示牌未載明人數、身高限制等項目 2. 管理人員未參加講習	○	1. 建築安全管理事項已改善 2. 衛生管理事項已改善
9	竹湖畔順麗緻文旅	新竹市東區大學路16號	○	○	○	—	—	○	○	
10	新竹煙波大飯店湖濱館	新竹市明湖路773號	● 1. 安全梯置放雜物 2. 安全門無法開啟	● 排煙開門未動作	○	是	● 未有合格檢驗報告書	○	○	建築安全管理事項已改善
11	新竹福華大飯店	新竹市北區中正路178號	● 安全梯置放雜物	○	● 1. 無環境消毒紀錄 2. 未張貼提醒洗手或消毒公告	否	● 未有設置廠商合格保證書	● 告示牌未載明身高限制	○	1. 建築安全管理事項已改善 2. 衛生管理事項已改善
12	新竹老爺酒店	新竹市東區光復路一段227號	○	○	○	—	—	● 網頁上宣稱事項與現場未符	○	已改善完成
13	承億文旅-花蓮山知道	花蓮縣花蓮市國聯一路39號	● 安全梯及室內通道擺放物品	○	○	是	○	● 1. 告示牌內容未載明身高、載重、人數限制等項目 2. 未指派管理人員	○	建築安全管理事項已改善

14	捷絲旅花蓮中正館	花蓮市中正路396號	● 1. 公安申報未符 2. 無緊急逃生路線圖 3. 直通樓梯間堆放雜物 4. 安全門上鎖 5. 頂樓梯間做為兒童遊戲場使用，與原用途不符	○	○	否	● 1. 未有設置廠商合格保證書 2. 未有合格檢驗報告書	● 1. 未辦理自主安全檢查 2. 告示牌未記載身高、載重、人數限制等項目 3. 未指派管理人員	○	1. 公安申報未符已改善 2. 無緊急逃生路線圖已改善 3. 直通樓梯間堆放雜物已改善 4. 安全門上鎖已改善 5. 頂樓梯間已令停止使用
15	翰品酒店	花蓮縣花蓮市永興路2號	○	○	○	是	● 尚未檢具合格檢驗報告書	● 1. 告示牌未載明人數、載重限制等項目 2. 告示牌內容含企業經營者責任排除條款	○	1. 企業經營者責任排除條款已改善 2. 於106年1月25日前設置之設施，應於112年1月24日前檢具合格檢驗報告書。
16	美侖大飯店	花蓮市林園1-1號	○	○	○	是	○	● 1. 告示牌內容含企業經營者責任排除條款 2. 室內溜滑梯未設置告示牌	○	已改善完成
17	宜蘭悅川酒店	宜蘭市中山路五段123號	● 安全門上電子鎖且通道置放雜物	○	○	是	○	● 告示牌未載明載重限制	○	建築安全管理事項已改善
18	蘭城晶英酒店	宜蘭市民權路二段36號	● 1. 安全梯置放雜物 2. 安全門前阻塞	○	○	是	○	● 告示牌未載明身高、體重限制等項目	○	1. 安全門前阻塞已裁處6萬元 2. 建築安全管理事項已改善
19	松風文雅	宜蘭縣五結鄉二結路231號	● 1. 公安申報未符 2. 無緊急逃生路線圖 3. 安全梯置放雜物	○	○	否	○	● 1. 告示牌未載明人數、載重、年齡限制等項目 2. 管理人員未參加講習	○	建築安全管理事項已改善
20	礁溪寒沐酒店	宜蘭縣礁溪鄉健康路1號	○	○	○	否	○	● 告示牌未載明身高、人數、載重限制等項目	○	
21	白宮行館	新北市萬里區瑪鍊路264號	● 1. 安全門無法回歸 2. 走廊堆放雜物	○	○	是	○	● 告示牌內容含企業經營者責任排除條款	○	已改善完成
22	麓悅酒店野柳度假館2館	新北市萬里區港東路162-3號	○	○	○	否	○	● 告示牌內容含企業經營者責任排除條款	○	已改善完成
23	天籟渡假酒店	新北市金山區名流路1之7號	○	○	○	否	○	○	○	已改善完成
24	福容大飯店(漁人碼頭)	新北市淡水區觀海路83號	○	○	○	—	—	● 網頁上宣稱事項與現場未符	○	已改善完成
備註：○符合，●不符合，—相關設施不適用兒童遊戲場設施安全管理規範										

公布市售「一般填充打火機用燃料容器（瓦斯罐）」檢測結果（經濟部標準檢驗局）

「一般填充打火機用燃料容器（瓦斯罐）」主要用於提供填充式打火機所需之瓦斯，瓦斯因具有可燃性而可能造成使用風險，爰瓦斯罐品質是消費者所關心的。經濟部標準檢驗局為確保民眾使用安全，並讓消費者瞭解市售「一般填充打火機用燃料容器（瓦斯罐）」商品之品質優劣情形，於 108 年上半年赴桃園地區五金超市、百貨商行及大賣場等販售通路，隨機選購抽驗 8 件不同廠牌型號之瓦斯罐進行檢測。檢測結果「品質項目」計 3 件不符合規定，「商品檢驗標識」及「中文標示」查核計 2 件不符合規定。

壹、 檢測標準

標準檢驗局表示，本次「一般填充打火機用燃料容器（瓦斯罐）」商品係依據 CNS 14530「攜帶式卡式爐用燃料容器」檢驗「氣密試驗」、「耐壓試驗」、「落下試驗」及「充填液化石油氣質量試驗」等品質項目；另依據「商品檢驗法」及 CNS 12951「液化石油氣」查核「商品檢驗標識」及「中文標示」。

貳、 檢測結果

本次購樣商品之檢測結果如下：

一、 品質項目：

- (一)「氣密試驗」：全數符合規定。
- (二)「耐壓試驗」：計 2 件（項次 1、7）不符合規定，罐體灌水加壓至 1.3 MPa 時，發生罐體變形現象。
- (三)「落下試驗」：計 2 件（項次 1、7）不符合規定，自 30 公分高度落下後，執行耐壓試驗時，發生罐體變形現象。
- (四)「充填液化石油氣質量試驗」：計 2 件（項次 7、8）不符合規定，液化石油氣充填量低於標示量。

二、 標示查核：

- (一)「商品檢驗標識」：計 2 件不符合（項次 3、8），不符合情形包括商品本體未貼附商品檢驗標識（項次 3），或未完成檢驗程序即貼附商品檢驗標識（項次 8）。
- (二)「中文標示」：計 2 件不符合（項次 3、8），不符合情形包括商品標示項目不完整（項次 8）或標示方式易磨滅（項次 3）。

參、 不符合規定後續處置事項

標準檢驗局說明，本次檢測不符合規定者處置方式如下：

一、「品質項目」不符合規定者計 3 件（項次 1、7、8），其中項次 1、7 將依「商品檢驗法」第 63 條之一規定通知業者限期回收改正，違者將處新臺幣 10 萬元以上 100 萬元以下罰鍰；項次 8 除依同法第 60 條規定，處新臺幣 25 萬元以上 250 萬元以下罰鍰，並依同法第 63 條第 2 項通知報驗義務人限期回收或改正。

二、「商品檢驗標識」不符合規定者計 2 件（項次 3、8），倘經查證屬逃避檢驗，將依同法第 60 條規定，將處新臺幣 25 萬元以上 250 萬元以下罰鍰，並依同法第 63 條第 2 項通知報驗義務人限期回收或改正。

三、「中文標示」不符合規定者計 2 件（項次 3、8），因其「商品檢驗標識」亦不符合，相關處置合併於前點說明。

標準檢驗局指出，「一般填充打火機用燃料容器（瓦斯罐）」已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入，對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

參、選購及使用注意事項之呼籲

標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品之安全性與標示正確性，以維護消費者權益，並提醒消費者選購及使用市售「一般填充打火機用燃料容器（瓦斯罐）」商品時，注意下列事項：

一、選購或使用前：

- （一）應購買印有「商品檢驗標識」之瓦斯罐。
- （二）詳閱使用注意事項。
- （三）罐體若有鏽蝕或底部凹面有凸起現象，應停止使用。
- （四）一般填充打火機用瓦斯罐與攜帶式卡式爐用瓦斯罐構造不同，切勿混合使用。

二、使用過程：

- （一）充填打火機時，瓦斯罐閥桿口朝下與打火機汽塞孔緊密壓合，使液態之瓦斯注入打火機。
- （二）應於通風良好的場所使用，以免發生氣爆意外。
- （三）充填過程不得有火源（例如：一邊充填，一邊抽煙），以免發生氣爆意外。
- （四）充填完畢後，瓦斯罐應蓋上塑膠閥蓋。

三、使用後儲放：

- (一) 應置於陰涼、乾燥且通風良好處，避免陽光直接照射，並勿放置在高溫或密閉空間，如汽車內部空間及機車行李箱。
- (二) 應確認將殘留瓦斯排出後，再依垃圾分類丟棄。
- (三) 瓦斯罐不可重複充填瓦斯。

標準檢驗局提醒，消費者對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，消費者可至該局網站「商品安全資訊網(<https://safety.bsmi.gov.tw>)」項下查閱或撥打免付費電話0800-007123洽詢。

108 年「一般填充打火機用燃料容器」商品市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	奇異瓦斯 (打火機專用)	奇異	300g/Ci-I	臺灣	新福來機器廠 臺南市中華東路3段 107巷38號 06-2678239	立得屋五金商店 桃園市中壢區新中北路65號 03-4361685	60	○商品檢驗標 ○中文標示	總評:● ○氣密試驗 ●耐壓試驗 ●落下試驗 ○充填液化石油氣質量試驗
2	打火機專用瓦斯	黑金剛 (KINKON)	10g/ SQ-001	中國大陸	仲興實業社 彰化縣福興鄉三汴村27號 04-7688427	巧新五金有限公司 桃園市平鎮區中豐路南勢二段326號 03-4390004	25	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評:○ ○氣密試驗 ○耐壓試驗 ○落下試驗 ○充填液化石油氣質量試驗
3	BU-015 純丁烷	iroda	140g/ BU-015	中國大陸	愛洛達股份有限公司 臺中市西屯區工業32路68號 04-23599599	立得佳五金百貨企業社 桃園市平鎮區中豐路南勢二段115號 03-4396278	110	●商品檢驗標識 未貼附檢驗標識 ●中文標示 標示貼附於透明塑膠膜， 使用時撕開透明塑膠膜 後，標示內容即脫落。	總評:○ ○氣密試驗 ○耐壓試驗 ○落下試驗 ○充填液化石油氣質量試驗
4	火旺打火機瓦斯罐	火旺(FIRE)	130g/ SW-135L	臺灣	弘潤生技有限公司 新北市三芝區圓山里10鄰石曹子坑69-1號 02-26371216	阿孟的店(一加一五金百貨賣場) 桃園市龍潭區中豐路上林段385之1號 03-4702999	60	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評:○ ○氣密試驗 ○耐壓試驗 ○落下試驗 ○充填液化石油氣質量試驗
5	S001 填充 打火機用 瓦斯補充 罐		8.5g/S001	中國大陸	逸統國貿有限公司 高雄市仁武區鳳仁路280之12號 07-3717819	69 五金生活館 桃園市楊梅區四維路127、129號1樓 03-4817696	29	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評:○ ○氣密試驗 ○耐壓試驗 ○落下試驗 ○充填液化石油氣質量試驗

符號「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
6	特級打火機瓦斯罐	妙管家	167g/ HKLG-002	韓國	達雅企業股份有限公司 臺中市大里區忠孝路 182號 04-24954866	豪鑫國際企業有限公司：桃園 市楊梅區員本里民隆路29號 03-4725500	59.2	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○氣密試驗 ○耐壓試驗 ○落下試驗 ○充填液化石油氣質量試驗
7	台立防風打火機瓦斯	台立瓦斯 (TAILIH GAS)	130g/ TL-300	臺灣	台鑫實業有限公司 臺中市豐原區榮春街 128號 04-25223336	豪鑫國際企業有限公司：桃園 市楊梅區員本里民隆路29號 03-4725500	54.2	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：● ○氣密試驗 ●耐壓試驗 ●落下試驗 ●充填液化石油氣質量試驗
8	高純度專用小瓦斯		18g/DB-22	中國大陸	天隆信有限公司 臺中市龍井區沙田路五 段33號 04-26354321	松讚百貨有限公司 桃園市龜山區公西里文化二路 2之3號1樓 03-3283054)	60(2入)	●商品檢驗標識 未完成檢驗程序即貼附檢 驗標識 ●中文標示 未標示製造年月日，及「添 加臭劑」或「未加臭劑」。	總評：● ○氣密試驗 ○耐壓試驗 ○落下試驗 ●充填液化石油氣質量試驗

符號「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

- 品質項目：包括「氣密試驗」、「耐壓試驗」、「落下試驗」、「填充液化石油氣質量試驗」等4項檢測項目，係依據國家標準CNS 14530「攜帶式卡式爐用燃料容器」(103年版)檢驗。
 - 1.1氣密試驗：將一般填充打火機用燃料容器浸泡於48~50℃溫水中30分鐘以上，並以目視查看填充打火機用燃料容器內之瓦斯應無洩漏。
 - 1.2耐壓試驗：將一般填充打火機用燃料容器內瓦斯清空後，將水灌入空罐緩慢加壓至1.3MPa，於1.3MPa下保持30秒，應無洩漏且罐體各部份不可變形；再加壓至1.5MPa，於1.5MPa保持30秒，罐體各部分不可爆裂。
 - 1.3落下試驗：以含帽蓋罐體狀態（容器閥分別朝上、朝下、水平）由30 cm高度落下至木製地面後，分別查核其氣密性及耐壓性。再取另一樣品以不含帽蓋罐體狀態（容器閥朝上）由30 cm 高度落下至木製地面後，分別查核其氣密性及耐壓性。
 - 1.4充填液化石油氣質量試驗：充填於一般填充打火機用燃料容器之瓦斯量與所標示瓦斯量之準確度須在-2%~+1%。
- 標示查核：依商品檢驗法及CNS 12951「液化石油氣」第9節查核「商品檢驗標識」及「中文標示」。檢查內容要點如下：
 - 2.1「商品檢驗標識」：應貼有「商品檢驗標識」（如圖例：）。
 - 2.2「中文標示」項目：於一般填充打火機用燃料容器明顯易見處，使用不易消失的方法標明(a)名稱及種類(b)淨重(c)供應廠商(或代號)(d)製造年月日(或裝填日期)(e)特記事項標示「添加臭劑」或「未加臭劑」。

3. 本次檢驗件數共10件，檢測結果為：

3.1 「品質項目」：計3件(項次1、7、8)不符合規定

3.1.1 「氣密試驗」全數符合規定。

3.1.2 「耐壓試驗」計2件(項次1、7)不符合規定，發生變形、破裂或洩漏情形。

3.1.3 「落下試驗」計2件(項次1、7)不符合規定，落下試驗後耐壓性不符合，發生變形、破裂或洩漏情形。

3.1.4 「充填液化石油氣質量試驗」計2件(項次7、8)不符合規定，充填量低於標示量。

3.2 「標示查核」：計2件(項次3、8)不符合規定。

3.2.1 「商品檢驗標識」：計2件(項次3、8)不符合規定，包括商品本體未貼附商品檢驗標識，或未完成檢驗程序即貼附商品檢驗標識。

3.2.2 「中文標示」：計2件(項次3、8)不符合規定，未標示「添加臭劑」或「未加臭劑」、未使用不易磨滅的方法標示、僅標示製造年月(規定需標示製造年月日)或無中文標示。

公布市售「遊戲地墊」檢測結果(經濟部標準檢驗局)

遊戲地墊含有數字、英文字母、卡通圖案或可剝離圖形，可吸引兒童互動學習玩耍使用，也常鋪設於家中，避免幼兒跌倒或碰撞而造成傷害。為確保市售「遊戲地墊」品質，經濟部標準檢驗局於 108 年上半年在婦幼用品專賣店、連鎖藥局、家具量販店、大賣場，隨機購樣 20 件「遊戲地墊」進行檢測。檢測結果發現，「品質項目」全部符合規定，「商品檢驗標識」計 1 件不符合規定，「中文標示」計 4 件不符合規定。

壹、檢測標準

標準檢驗局表示，本次「遊戲地墊」係依據 CNS 4797「玩具安全(一般要求)」系列國家標準檢測「物理性(包括小物件、危害尖端、危害邊緣及包裝塑膠膜之安全性等)」及「化學性(包含 8 種鄰苯二甲酸酯類塑化劑【DEP、DMP、DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP 及 DNOP】及其混合物含量總和、8 種重金屬【鉛、鎘、汞、鉻、砷、錫、銻、鋇】之溶出濃度及甲醯胺殘留量)」，另依據前述標準及商品檢驗法查核「商品檢驗標識」與「中文標示」。

貳、檢測結果

本次檢測結果如下：

一、品質項目：

(一)物理性部分：20 件全數符合規定。

(二)化學性部分：

1、8 種重金屬含量：20 件全數符合規定。

2、8 種塑化劑及其混合物含量：20 件全數符合規定。

3、甲醯胺殘留量：20 件全數符合規定。

二、標示查核：

(一)商品檢驗標識：計 1 件不符合規定(項次 19)，不符合情形為未於商品本體標示正確批號。

(二)中文標示：計 4 件不符合規定(項次 3、6、12 及 16)，不符合情形包括：

1、項次 3：製造商地址未詳列門牌及號碼、「警告」二字字體未達 5 mm *5mm。

2、項次 6、12：「警告」二字字體未達 5 mm *5mm。

3、項次 16：未標示材質。

參、不符合規定後續處置事項

標準檢驗局說明，本次檢測不符合規定者處置如下：

- 一、「商品檢驗標識」未依規定標示正確批號之商品（項次 19）：已依「商品檢驗法」第 59 條第 1 項規定，通知業者限期改正，屆期不改正者，將處新臺幣 10 萬元以上 100 萬元以下罰鍰。
- 二、「中文標示」未依規定完整標示之商品（項次 3、6、12 及 16）：已依「商品檢驗法」第 59 條第 1 項規定，通知業者限期改正，屆期不改正者，將處新臺幣 10 萬元以上 100 萬元以下罰鍰。

標準檢驗局指出，「遊戲地墊」已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入，對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

肆、選購及使用注意事項之呼籲

標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品之安全性及標示之正確性，以維護消費者權益及安全，並提醒家長於選購遊戲地墊時應注意下列事項：

- 一、認明有貼附「商品檢驗標識」之商品再行購買。（圖例如附；商品檢驗標識查詢網址：https://civil.bsmi.gov.tw/bsmi_pqn/）
- 二、注意是否貼附詳細中文標示，並應詳細閱讀商品適用年齡、注意事項、警語及使用方法等標示內容。
- 三、嬰幼兒於遊戲地墊玩耍完畢後，不要忘記洗手，以保健康。
- 四、為避免兒童誤將包裝遊戲地墊之軟質塑膠袋或塑膠薄膜視為玩具罩於臉上玩耍，產生窒息之危險，因此對於包裝之軟質塑膠材質物，拆卸後應立即銷毀或遠離嬰幼童。

標準檢驗局提醒，消費者對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，消費者可至該局網站「商品安全資訊網（<https://safety.bsmi.gov.tw/>）」項下查閱或撥打免付費電話 0800-007123 洽詢。

108 年「遊戲地墊」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	規格/型號	原產地	製造商(委製商)或進口商 (含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格 (元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	SUNTA 拼接爬行墊 可愛動物-B	5503/9	馬來西亞	製造商： SUN TA TOYS SDN. BHD. AG 10038,Kawasan Perindustrian Alor Gajah III, 78000 Melaka, Malaysia 進口商： 大城市國際商務股份有限公司 臺北市大安區信義路4段187號7樓 (02)27272688	裕和昌婦幼用品有限公司(愛兒麗婦 幼用品連鎖百貨華夏店) 高雄市鼓山區華夏路189號 (07)5526387	493	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○「物理性測試」 ○「塑化劑含量」 ○「重金屬含量」 ○「甲醯胺殘留量」
2	HELLO KITTY EVA 三色 地墊	32cm×32 cm×10m m±1mm	臺灣	製造商： 臺灣必美優國際流通股份有限公司 彰化縣永靖鄉浮圳路424巷301弄61號 (04)8248199	富兒樂企業有限公司(宜兒樂高雄澄 清店) 高雄市三民區澄清路568號 (07)7775826	229	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○「物理性測試」 ○「塑化劑含量」 ○「重金屬含量」 ○「甲醯胺殘留量」
3	多功能萬 用墊	180×160 ×1.5cm	中國 大陸	製造商： 杭州隆光包裝材料有限公司 杭州富陽區裡山鎮裡山村 進口商： 曼波企業社 宜蘭市環河路15號 (03)9359386	樣品1:明媛婦幼用品專賣店(名媛明 誠店) 高雄市左營區明誠二路505之1號 (07)5590666 樣品2:明媛婦幼用品專賣店(名媛澄 清店) 高雄市三民區澄清路632號2樓 07-7806766	890	○商品檢驗標識 ●中文標示 製造商地址未詳列門牌及號 碼，且「警告」二字字體未達 5mm*5mm。	總評：○ ○「物理性測試」 ○「塑化劑含量」 ○「重金屬含量」 ○「甲醯胺殘留量」
4	數字地墊	DMF-20 210S-10 M	臺灣	製造商： 道成企業有限公司 臺北市羅斯福路六段142巷82號 (02)29332939	大潤發流通事業股份有限公司鳳山 店 高雄市鳳山區文化路59號 0800-010-020	219	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○「物理性測試」 ○「塑化劑含量」 ○「重金屬含量」 ○「甲醯胺殘留量」

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

項次	品名	規格/型號	原產地	製造商(委製商)或進口商 (含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格 (元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
5	兒童遊戲墊	WT201-604	中國大陸	委製商及進口商： 親親貿易有限公司 彰化縣鹿港鎮鹿工北二路12號 (04)7811110	優童婦幼用品社 屏東縣屏東市自由路603號1樓 (08)7656351	399	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○「物理性測試」 ○「塑化劑含量」 ○「重金屬含量」 ○「甲醯胺殘留量」
6	韓國遊戲地墊-Baby Care Playmat 繽紛花園 (Hide and Seek)	6699	韓國	製造商： I&S Co.Ltd. 172,Hojukhwasan-ro,Oksan-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-do,363-912,Korea 進口商： 吉而登企業有限公司 臺中市大里區永大街201巷33號1F (04)24072281	小蝸牛婦嬰用品百貨行 屏東縣屏東市仁愛路7號 (08)7518580	2390	○商品檢驗標識 ●中文標示 「警告」二字字體未達5mm*5mm。	總評：○ ○「物理性測試」 ○「塑化劑含量」 ○「重金屬含量」 ○「甲醯胺殘留量」
7	翻滾吧！寶貝遊戲地墊-城市	E0505003	中國大陸	製造商： 馬利龍玩具有限公司 中國廣東汕頭市澄海區泰安路泰源樓6樓 進口商： 人類文化事業股份有限公司 新北市新店區民權路115號5樓 (02)86672555	左營藥局 高雄市左營區華夏路325號 (07)5501017	293	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○「物理性測試」 ○「塑化劑含量」 ○「重金屬含量」 ○「甲醯胺殘留量」

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

項次	品名	規格/型號	原產地	製造商(委製商)或進口商 (含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格 (元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
8	交通拼圖 地墊	9418B- 12	中國 大陸	製造商： 惠州全品科技工業有限公司 廣東省惠州市惠陽區新圩鎮塘吓產徑村 全品工業園 進口商： 唐央事業股份有限公司 臺中市豐原區豐原里東北街51號3樓之2 (04)25234941	寶豐生活館有限公司(小北百貨市 中店) 高雄市三民區立德里建國三路535 號1樓 (07)2829556	179	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○「物理性測試」 ○「塑化劑含量」 ○「重金屬含量」 ○「甲醯胺殘留量」
9	遊戲墊	10372641	印尼	委製商： IKEA of Sweden AB 34381 Almhult Sweden 進口商： 宜家家居股份有限公司 新北市新莊區中正路1號3樓 (02)80699005	宜家家居股份有限公司高雄分公司 高雄市前鎮區中華五路1201號 (07)5377688	899	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○「物理性測試」 ○「塑化劑含量」 ○「重金屬含量」 ○「甲醯胺殘留量」
10	木紋趣味 地墊-9入 (藍色調)	PCT-W- 002	臺灣	製造商： 宏園科技股份有限公司 南投市南崗工業區工業南五路3號 (049)2255530	特力屋股份有限公司屏東分公司 屏東縣屏東市民生路2-27號 (08)7216000	299	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○「物理性測試」 ○「塑化劑含量」 ○「重金屬含量」 ○「甲醯胺殘留量」
11	無塵的家 超柔安全 拼裝地墊	60cm×60 cm×6片/ 組	中國 大陸	委製商及進口商： 無塵的家生活用品股份有限公司 臺北市承德路二段12號8樓之1 0800-888026	特力屋股份有限公司屏東分公司 屏東縣屏東市民生路2-27號 (08)7216000	899	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○「物理性測試」 ○「塑化劑含量」 ○「重金屬含量」 ○「甲醯胺殘留量」

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

項次	品名	規格/型號	原產地	製造商(委製商)或進口商 (含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格 (元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
12	LOG 樂格 環保幼兒 遊戲巧拼 墊	60cm×60 cm×4 片	中國 大陸	製造商： Yiwu Aroma Commodity Co., Ltd. Room201,No.11, 29th building, Xingzhong community yiwu city,Zhejiang province, China 進口商： 英全科技有限公司 新北市永和區保平里保平路292巷13弄4 號1樓 0800-818680	特力屋股份有限公司屏東分公司 屏東縣屏東市民生路2-27號 (08)7216000	790	○商品檢驗標識 ●中文標示 「警告」二字字體未達5mm *5mm。	總評：○ ○「物理性測試」 ○「塑化劑含量」 ○「重金屬含量」 ○「甲醯胺殘留量」
13	泰山美龍 遊戲地墊	180cm×1 40cm×1. 5cm	中國 大陸	製造商： 山東泰山體育器材有限公司 中國山東省樂陵市泰山體育路1號 進口商： 仕瓊國際開發有限公司 桃園市桃園區龍城二街49巷6號8樓 (02)22988208	諾貝兒寶貝股份有限公司鳳山分公 司(丁丁連鎖藥妝鳳山自由店) 高雄市鳳山區自由路151號 (07)7101080	1249	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○「物理性測試」 ○「塑化劑含量」 ○「重金屬含量」 ○「甲醯胺殘留量」
14	帕龍 Hi Living 遊戲 墊	PL-002	韓國	製造商： KJGLS CO., LTD 108-1 UNAM R1 EUNH-YEON MYEON YANGJU-SI GYEONGGI-DO KOREA 進口商： 和莆有限公司 新北市新店區中正路54巷12號4樓 (02)29170577	諾貝兒寶貝股份有限公司丁誠分公 司(丁丁連鎖藥妝明誠店) 高雄市鼓山區明誠三路465號 (07)5520120	999	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○「物理性測試」 ○「塑化劑含量」 ○「重金屬含量」 ○「甲醯胺殘留量」

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

項次	品名	規格/型號	原產地	製造商(委製商)或進口商 (含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格 (元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
15	不哭王國 遊戲墊	P31102-8 99	中國 大陸	製造商： SHANGHAI XIANGQUN PLASTICS INDUSTRIAL CO., LTD. No.688,HUA SONG ROAD,FENGXIAN DISTRICT, SHANGHAI,CHINA 進口商： 雪弘實業股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路 408 號 4 樓之 3 (02)26277298	啄木鳥國際事業股份有限公司鳳山 營業所(啄木鳥藥局鳳山店) 高雄市鳳山區保泰路 336 號 (07)7162314	1580	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○「物理性測試」 ○「塑化劑含量」 ○「重金屬含量」 ○「甲醯胺殘留量」
16	安全加厚 爬行墊	93100	中國 大陸	製造商： 酷凱包裝材料有限公司 杭州市余杭區倉前鎮連具塘村遠溪路 99 號 進口商： 悅嬰堡企業有限公司 嘉義縣水上鄉柳新村柳子林 997 號 1 樓 (05)2603085	寶麗嬰嬰兒用品專賣店 高雄市燕巢區西燕里中民路 768-3 號 1 樓 (07)6169781	1480	○商品檢驗標識 ●中文標示 未標示材質。	總評：○ ○「物理性測試」 ○「塑化劑含量」 ○「重金屬含量」 ○「甲醯胺殘留量」
17	環保 EPE 安全拼接 地墊	93816	中國 大陸	製造商： Hangzhou KK Packing Material Co., Ltd. No.99,Yunxi Road, Lianjutang Town, Yuhang District, Hangzou City, China, 310015 進口商： 同富有限公司 臺南市關廟區北勢里仁愛路 328 號 (06)5956377	寶麗嬰嬰兒用品專賣店 高雄市燕巢區西燕里中民路 768-3 號 1 樓 (07)6169781	590	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○「物理性測試」 ○「塑化劑含量」 ○「重金屬含量」 ○「甲醯胺殘留量」

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

項次	品名	規格/型號	原產地	製造商(委製商)或進口商 (含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格 (元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
18	Mickey 遊戲地墊	118570	韓國	委製商： Lilfant Co.,Ltd. 726-14, Opo-ro, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do #464-909, Korea 進口商： 好市多股份有限公司 高雄市前鎮區中華五路 656 號 (07)449-9909	好市多股份有限公司大順分公司 高雄市鼓山區大順一路 111 號 (07)449-9909	3199	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「物理性測試」 <input type="radio"/> 「塑化劑含量」 <input type="radio"/> 「重金屬含量」 <input type="radio"/> 「甲醯胺殘留量」
19	蔓蓀拼接樂扣墊	60cm×60cm×2cm	中國大陸	製造商： 杭州曼波魚貿易有限公司 中國杭州市濱江區華榮時代大廈 9 樓 進口商： 宜平國際有限公司 桃園市龍潭區高原里中原路 2 段 366 巷 14 號 0905-029000	鑫宸國際事業有限公司(麗纓宸倉儲) 高雄市仁武區鳳仁路 22 之 30 號 (07)3735270	761	<input checked="" type="radio"/> 商品檢驗標識 M45432 批號:1803889 未於商品本體標示正確批號 (1801889)。 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「物理性測試」 <input type="radio"/> 「塑化劑含量」 <input type="radio"/> 「重金屬含量」 <input type="radio"/> 「甲醯胺殘留量」
20	韓國波比無毒遊戲地墊(英語動物園)	PB00013	韓國	製造商： Sangdo Industry Co., Ltd. 11,Paju-ri, Paju-eup, Paju-si Gyeonggi-Do, Korea 製造商： 好萊兒嬰兒用品有限公司 嘉義縣水上鄉寬士村 25 鄰崎子頭 736 號 之 1 附 5 (05)2360889	鑫宸國際事業有限公司(麗纓宸倉儲) 高雄市仁武區鳳仁路 22 之 30 號 (07)3735270	3450	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「物理性測試」 <input type="radio"/> 「塑化劑含量」 <input type="radio"/> 「重金屬含量」 <input type="radio"/> 「甲醯胺殘留量」

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

備註：

1.品質檢測：依據 CNS 4797「玩具安全（一般要求）」、CNS 4797-2「玩具安全（特定元素之遷移）」及 CNS 4797-3「玩具安全（物理性）」等國家標準檢測。

(1) 物理性測試：規定玩具結構特性之要求(如小物件、危害尖端、危害邊緣及包裝塑膠膜之安全性等)。

(2) 化學性測試：

A. 塑化劑含量測試：檢測須符合 DMP、DEP、DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP 及 DNOP 等 8 種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過 0.1%（重量比）。

B. 重金屬含量測試：測定鉛、鎘、汞、砷、硒、鉻、鎘、鋇等 8 項重金屬之溶出濃度，不可超過下列重金屬最大容許濃度：

元素							
mg/kg(ppm)							
Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se
銻	砷	鋇	鎘	鉻	鉛	汞	硒
60	25	1000	75	60	90	60	500

儀器偵測可檢下限：銻(Sb):10ppm、砷(As):10ppm、鋇(Ba):10ppm、鎘(Cd):3ppm、鉻(Cr):3ppm、鉛(Pb):3ppm、汞(Hg):10ppm、硒(Se):10ppm。

C. 甲醯胺殘留量：不得超過 200ppm。

2.標示查核，查核項目為：

(1)中文標示

A.玩具名稱。

B.製造廠商之名稱、地址、電話及營利事業統一編號。若為進口者，應標示代理商、進口商或經銷商之名稱、地址、電話、營利事業統一編號、原始製造廠商之名稱、地址及原始製造國。

C.主要成分或材質。

D.適用之年齡。

a.若玩具具有特定之使用對象，不適合於某年齡兒童使用時，則應以文字或類似標誌予以標示。

b.若玩具不適合36個月以下兒童使用者，應特別以文字或標誌標示；標誌如示意圖所示，標誌之繪製方式應符合下列規定。

(a)圓圈及斜線必須為紅色。

(b)襯底必須為白色。

(c)不適用之年齡範圍和兒童圖樣之標示必須為黑色。

(d)標誌直徑應為10 mm以上。



(e)斜線左下方標示不適用之年齡範圍，右上方標示兒童圖樣。

E.使用方法或注意事項。

F.有危害使用者之安全或健康之虞者，應標明警告標示或特殊警告標示。

G.進口玩具出售時，中文標示及說明書或警告標示，其內容不得較原產地之標示及說明說簡略。

H.「警告」或「注意」二字字體應大於5mm x 5mm，內容文字1.5mm x 1.5mm。

(2)商品檢驗標識



自印商品檢驗標識應於商品本體或最小外包裝上將M00000或R00000及批號（七碼）緊鄰基本圖式之右方或下方，以上下並列方式標示(批號第一、二碼為製造日期之西元年之後二碼；第三、四碼為製造日期之月份；第五～七碼為流水號)。

3.本次檢驗件數共 20 件，產地:臺灣 4 件、中國大陸 11 件、馬來西亞 1 件、印尼 1 件及韓國 3 件。

檢測結果為：

(1)品質部分

A.「物理性」：全數符合規定。

B.「化學性」部分：

a.「塑化劑含量」：全數符合規定。

b.「重金屬含量」：全數符合規定。

c.「甲醯胺」：全數符合規定。

(2)中文標示及商品檢驗標識查核

A. 中文標示：4 件不符合規定(項次 3、6、12 及 16)，不符合情形包括:製造商地址未詳列門牌及號碼(項次 3)、「警告」二字字體未達 5 mm *5mm(項次 3、6 及 12)及未標示材質 (項次 16)。

B. 商品檢驗標識：1 件不符合規定(項次 19)，不符合情形為未於商品本體標示正確批號。

公布市售「涼蓆」檢測結果(經濟部標準檢驗局)

在高溫濕熱的季節涼蓆商品廣為居家坐臥使用，經濟部標準檢驗局為確保市售涼蓆商品之品質安全，於 108 年上半年在量販店及百貨商行等販售地點，隨機購買 20 件涼蓆商品進行檢測。檢測結果「品質項目」有 5 件「甲醛含量」不符合國家標準規定，另「中文標示」經初步查核有 3 件不符合「商品標示法」規定。

壹、檢測標準

標準檢驗局表示，本次購樣檢測係依據國家標準 CNS 15720「蓆」進行「過氧化氫」及「甲醛釋出量」等 2 項品質項目檢測；另依「商品標示法」查核中文標示。

貳、檢測結果

本次購樣商品之檢測結果如下：

一、品質項目：

(一)「過氧化氫」：全數符合國家標準之規定。

(二)「甲醛釋出量」：計 5 件(項次 4、5、7、10、17)超出國家標準規定[即甲醛釋出量平均值需在 0.5 毫克/公升(mg/L)以下，以及最大值不得超過 0.7 毫克/公升(mg/L)之要求]。

二、中文標示：初步查核計 3 件(項次 10、13、20)不符合「商品標示法」規定，主要為未標示「製造商名稱、電話及地址」(項次 13)，及「製造日期」(項次 10、13、20)等應標示項目。

參、不符合規定後續處置事項

標準檢驗局說明，本次檢測不符合規定者處置如下：

一、「品質項目」不符合規定之商品：計 5 件(項次 4、5、7、10、17)，因涼蓆商品非屬該局公告應施檢驗品目，將依據「消費者保護法」第 10 條輔導銷售者辦理下架，並請該進口商或委製商進行回收改善。

二、「中文標示」初步查核不符合規定之商品：計 3 件(項次 10、13、20)，已函請經濟部中部辦公室依「商品標示法」規定處理。

肆、選購及使用注意事項之呼籲

標準檢驗局強調，甲醛具防腐功能，用於處理涼蓆等植物纖維製品，或以黏著膠存在涼蓆中，是環保署公告之毒性化學物質，同時國際癌症研究組織已證實甲醛會對動物造成癌症，吸入過量的甲醛會導致人體呼吸道發炎、引起頭痛、脈搏加快等症狀，與皮膚接觸則會引起皮膚炎及皮膚過敏等症狀。

標準檢驗局呼籲業者，應製造或進口符合國家標準規定之涼蓆商品，並落實商品標示之正確性，以維護消費者權益，同時提醒消費者選購時，應注意下列事項：

- 一、請選購商品標示清楚、詳細的商品並注意商品品質。
- 二、建議挑選涼蓆商品時，可先嗅聞查看有無刺鼻異味，如發現刺鼻氣味，可能有化學物質殘留，應盡量避免購買。
- 三、民眾購買後，可以先用水將蓆表面反覆擦洗，再放到通風處晾乾，以減少化學物質殘留。

標準檢驗局提醒，消費者對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，消費者可至該局網站「商品安全資訊網」（<https://safety.bsmi.gov.tw/>）項下查閱或撥打免付費電話0800-007123洽詢。

108 年「涼蓆」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商及/或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	中文標示 初步查核結果	品質項目檢測結果
1	香榭麻將蓆	PARK AVENUE	規格:加大 尺寸:180×186 cm 材料:100 % 頂級毛竹碳化竹片 100 % 聚酯纖維 3D 透氣網 製造日期:2019.01.25	中國大陸	進口商/委製商: 德里國際有限公司 地址:臺北市文山區一壽街 56 號 B1 電話:(02)29372768	家福股份有限公司屏東分公司 地址:屏東縣屏東市仁愛路 188 號 電話:(08)738 0310	3100	○	總評: ○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量
2	涼爽雅藤蓆	蘿莉絲	規格:雙人(5×6 尺) 尺寸:150×180cm 材料:植物纖維、紙纖 製造日期:2019.02.22	臺灣	製造商: 日式寢具實業有限公司 地址:彰化縣二水鄉番田一巷 22 號 電話:(04)8793186	家福股份有限公司屏東分公司 地址:屏東縣屏東市仁愛路 188 號 電話:(08)738 0310	1350	○	總評: ○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量
3	MSM 天然植草全開式涼夏蓆	Mexsmoon	規格:單人 尺寸:90×180 cm 材料:天然植草 製造日期:2019.02.15	中國大陸	進口商: 美思夢實業有限公司 地址:高雄市楠梓區藍田里大學 32 街 388 巷 1 號 電話:(07)3511890 製造商: 江西省地質礦產開發總公司 地址:江西省南昌市站前路 176 號 電話:079186114275	寶興生活館有限公司 地址:高雄市前鎮區永豐路 237 號 電話:(07)2620021	189	○	總評: ○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量
4	大青竹蓆	--	尺寸:5×6 尺 材質:桂竹 製造日期:2018.03.10	越南	進口商: 進億竹藝社 地址:彰化縣二水鄉南通路 2 段 666 號 電話:(04)8792763 製造商: PHUMINH CO., LTD 地址: NGHIA HIEP-YEN MY-HUNG YEN-VIETNAM 電話: 84-321-972551	行家五金百貨行 地址:屏東縣屏東市崇蘭里自由路 630 號 電話:(08)7336912	589	○	總評: ● ○過氧化氫 ●甲醛釋放量 1.平均值 4.9 mg/L [超出國家標準規定 0.5 mg/L 以下之要求]。 2.最大值 5.2 mg/L [超出國家標準規定不得超過 0.7 mg/L 之要求]。
5	碳化孟宗竹蓆	明佳	尺寸:3×6 尺 材料:孟宗竹 製造日期:2018.04.02	中國大陸	委製商/進口商: 明佳木珠百貨 地址:彰化縣二水鄉員集路 3 段 285 號 電話:(04)8796434	人緣生活百貨有限公司 地址:高雄市大社區三民路 432 之 1 號 電話:(07)3540801	750	○	總評: ● ○過氧化氫 ●甲醛釋放量 1.平均值 0.7 mg/L [超出國家標準規定 0.5 mg/L 以下之要求]。 2.最大值 0.8 mg/L [超出國家標準規定不得超過 0.7 mg/L 之要求]。

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；「△」表示中文標示初步檢查不符合規定。

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商及/或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	中文標示 初步查核結果	品質項目檢測結果
6	JP 鏡面 竹單人 蓆	BOUTIQUE	尺寸: 90×180 cm 材料: 天然竹、紙纖維、 包邊布-聚酯纖維 100 % 製造日期: 2018.3.20	中國 大陸	委製/進口商: 永仕豪企業股份有限公司 地址: 臺南市西港區新興街 135 號 電話: (06)7955733	人緣生活百貨有限公司 地址: 高雄市大社區三民路 432 之 1 號 電話: (07)3540801	699	○	總評: ○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量
7	精緻清 涼折疊 夏涼蓆	--	規格: 加大 尺寸: 180×195 cm 材料: 100% 孟宗竹 製造日期: 2017.09.06	中國 大陸	委製商: 金草企業有限公司 地址: 高雄市岡山區嘉興里嘉興路 62 號 電話: (07)6225222	臺灣糖業股份有限公司量販事業 部 地址: 高雄市楠梓區土庫一路 60 號 電話: (07)3537853	999	○	總評: ● ○過氧化氫 ●甲醛釋放量 1. 平均值 0.7 mg/L [超出國家標準規定 0.5 mg/L 以下之要求]。 2. 最大值 0.8 mg/L [超出國家標準規定不得超過 0.7 mg/L 之要求]。
8	葫蘆碳 化麻將 竹床蓆	Mexsmon	規格: 單人床 尺寸: 3×6 尺 材料: 天然孟宗竹(碳化) 製造日期: 2018.05.07	中國 大陸	進口商: 美思夢實業有限公司 地址: 高雄市楠梓區藍田里大學 32 街 388 巷 1 號 電話: (07)3511890 製造商: 江西省地質礦產開發總公司 地址: 江西省南昌市站前路 176 號 電話: 079186114275	特力屋股份有限公司北高雄分公 司 地址: 高雄市左營區菜公里民族一 路 948 之 1 號 電話: (07)3104000	1490	○	總評: ○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量
9	大甲草 蓆	茂	尺寸: 3×6 尺 材料: 天然草/PE塑膠 製造日期: 201802 保存期限: 10年	臺灣	製造商: 凱迪盛企業社 地址: 臺南市西港區樣林里太西 1-46 號 電話: 0910848288	逸晉實業有限公司 地址: 高雄市三民區建工路 523 號 電話: (07)3863426	320	○	總評: ○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量
10	涼感竹 製涼蓆 TYLER Q	NITORI	尺寸: 80×170 cm 材料: 竹/表面布料聚酯纖 維 100 % 製造日期: (未標示)	中國 大陸	委託製造/進口商: 宜得利家居股份有 限公司 地址: 臺北市中正區許昌街 17 號 7 樓 之 1 電話: (02) 23708866	宜得利高雄大樂店 地址: 高雄市三民區民族一路 463 號 電話: (07)3987611	599	△ 未標示製造日 期。	總評: ● ○過氧化氫 ●甲醛釋放量 1. 平均值 0.8 mg/L [超出國家標準規定 0.5 mg/L 以下之要求]。 2. 最大值 0.8 mg/L [超出國家標準規定不得超過 0.7 mg/L 之要求]。
11	大甲涼 蓆(大 甲草健 康蓆)	--	尺寸: 3×6 尺 材料: 天然草 製造日期: 2018.04.01	中國 大陸	委製/進口商: 參元企業有限公司 地址: 彰化縣溪湖鎮二溪路 2 段 738 號 電話: (04) 8813023	九鼎商行 地址: 高雄市三民區金山路 347 號 1 樓 電話: (07)3472499	150	○	總評: ○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；「△」表示中文標示初步檢查不符合規定。

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商及/或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	中文標示 初步查核結果	品質項目檢測結果
12	草蓆 (特製大甲蓆)	中南	尺寸:90×182cm 材料:蘭草 製造日期:2017.03.20	中國大陸	進口商:中南竹藝有限公司 地址:南投縣竹山鎮延和里大和街181號 電話:(049)2647314 製造商:李進工藝制品廠 (附縫) 地址:東陽市千祥鎮靜庄村 電話:05796440376 (外包裝貼標) 地址:安徽省六安壽縣板橋鎮保晉南路420號 電話:0564599028	齊亨五金百貨行 地址:高雄市三民區建興路293、295號1、2、3樓 電話:(07)3980618	150	○	總評:○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量
13	綠意涼夏蓆	--	尺寸:90×180cm 材料:100%天然植物纖維+天然竹條 製造日期:(未標示)	中國大陸	進口商:勝貿興業有限公司 地址:臺中市新社區東山街2號之1 電話:(04)25811779 代理商:臺灣勝貿興業有限公司 製造商:(未標示)	億進寢具企業有限公司九如店 地址:高雄市三民區九如二路635號 電話:(07)3159192	690	△	總評:○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量
14	竹能雙面單人蓆	--	尺寸:3×6尺 材料:孟宗竹 製造日期:190315	中國大陸	進口商:天進企業有限公司 地址:臺南市北區開南街173號 電話:(06)7960198 製造商:三佛竹業有限公司 地址:福建省南靖縣山城鎮建設路75號 電話:05967798858	寶澧生活館有限公司 地址:高雄市三民區立德里建國三路535號1樓 電話:(07)2829556	299	○	總評:○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量
15	草蓆	--	尺寸:90×180cm 材料:草 製造日期:2017.04.01	中國大陸	委製/進口商:愛馬五金百貨 地址:臺南市鹽水區忠孝路125號 電話:(06)6535121	樵興企業有限公司 地址:高雄市鼓山區九如四路1450號 電話:(07)5885777	139	○	總評:○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量
16	磨光竹蓆	--	尺寸:3×6尺 材料:桂竹 製造日期:2018.04.26	中國大陸	委製(進口)商:興隆製蓆工廠 地址:雲林縣水林鄉車港村興隆路26號 電話:(05)7851869	屏南玖玖百貨行 地址:高雄市苓雅區興中一路142號 電話:(07)3385646	365	○	總評:○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；「△」表示中文標示初步檢查不符合規定。

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商及/或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	中文標示 初步查核結果	品質項目檢測結果
17	中青單人竹蓆	--	尺寸:90×180 cm 材料:孟宗竹 製造日期:2018.5 保存期限:10年	中國大陸	進口商:俊凱國際有限公司 地址:高雄市新興區開封路 60 號 電話:(07)7923443 製造商:溪南竹業有限公司 地址:江西省資溪縣家洲村 2 號 電話:07945611026	寶聖生活館有限公司 地址:高雄市三民區安邦里自立一路 408 號 1 樓 電話:(07)3236769	249	○	總評:● ○過氧化氫 ●甲醛釋放量 1.平均值 0.6 mg/L [超出國家標準規定 0.5 mg/L 以下之要求]。 2.最大值 0.7 mg/L
18	禾風精緻麻將涼蓆	維多利亞	尺寸:90×180 cm 材料:100%天然竹 製造日期:2018.03.01	中國大陸	進口商:多利寶寢具股份有限公司 地址:臺中市烏日區中山路 1 段 265 巷 6 號 電話:0800-371415 製造商:永旌公司 地址:蘇州市吳中區金園開發區 電話:13063800167	大潤發量販店鳳山店 地址:高雄市鳳山區文化路 59 號 電話:(07)7102999	975	○	總評:○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量
19	和風中青涼夏蓆	--	尺寸:3×6 尺(單人) 材料:蓆面-天然孟宗竹、邊布-聚酯纖維 製造日期:108.01.30	臺灣	製造商/委製商:金信昌實業有限公司 地址:高雄市彌陀區中正南路 77-1 號 電話:(07)6106038	家福股份有限公司鼎山分公司 地址:高雄市三民區大順二路 849 號 電話:0800-057865	499	○	總評:○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量
20	人之初柔藤貼合蓆	--	尺寸:3×6 尺(單人) 材料:表-天然草本藤(植物纖維)、底-3D透氣網布 製造日期:(未標示)	臺灣	委製商:諾曼亞國際寢飾有限公司 地址:臺南市永康區鹽平街 147 號 電話:(06)2548111	陳售地點:大潤發量販店鳳山店 地址:高雄市鳳山區文化路 59 號 電話:(07)7102999	850	△ 未標示製造日期。	總評:○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；「△」表示中文標示初步檢查不符合規定。

備註:

1. 品質檢測：依據國家標準 CNS 15720「蓆」檢測「過氧化氫」、「甲醛含量」等 2 項。

(1)「過氧化氫」：材料為草本植物、竹、藤、木材者，不得殘留過氧化氫。

(2)「甲醛含量」：

a.天然植物、竹、藤、木者：甲醛釋放量平均值為 0.5 毫克/公升(mg/L)以下，而 2 組試片之甲醛釋放量最大值不得超過為 0.7 毫克/公升(mg/L)。

b.皮革：與皮膚直接接觸者，游離甲醛限量值為 75 ppm 以下；與皮膚不接觸者，游離甲醛限量值為 300 ppm 以下。

c.織物：與皮膚直接接觸者，游離甲醛限量值為 75 ppm 以下；與皮膚非直接接觸者，游離甲醛限量值為 300 ppm 以下。

(說明：ppm 是濃度的一種單位，它代表百萬分之一，在水溶液中有時被用來代替「毫克/公升(mg/L)」)

2. 中文標示檢查：依據「商品標示法」第 9 條規定應標示項目如下：

(1) 商品名稱。

(2) 生產、製造商名稱、電話、地址。屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址。

(3) 原產地。

- (4) 主要成分或材料。
- (5) 尺寸。
- (6) 國曆或西曆製造日期(但有時效性者，應加註有效日期或有效期間)。

3. 本次檢驗件數共 20 件。

(1) 品質檢測結果：

a. 「過氧化氫」：檢測結果全數符合國家標準要求。

b. 「甲醛含量」：計 5 件(項次 4、5、7、10、17)超出國家標準規定[即甲醛釋出量平均值需在 0.5 毫克/公升(mg/L)以下，以及最大值不得超過 0.7 毫克/公升(mg/L)之要求]。

(2) 中文標示查核：初步查核計 3 件(項次 10、13、20)不符合「商品標示法」規定，主要為未標示「製造商名稱、電話及地址」(項次 13)，及「製造日期」(項次 10、13、20)等應標示項目。

市售燃氣用塑膠軟管品質檢測及商品標示查核結果

為維護消費者權益，行政院消費者保護處（以下簡稱行政院消保處）於本（108）年9月間，分別在臺北市、新北市、桃園市、臺中市及高雄市之實體商店，購樣燃氣用塑膠軟管10件，進行品質檢測及商品標示查核。品質檢測部分，不合格8件，合格1件，無法判定1件；一般商品標示部分，全部不合格；商品檢驗標識及管體標示部分：不合格8件。關於不符合規定之商品，已請主管機關經濟部標準檢驗局及經濟部中部辦公室分別依商品檢驗法、商品標示法之規定依法處理，並要求業者盡速改善。

由於瓦斯管線品質之好壞，對於使用瓦斯之消費者安全具有重要之影響。目前市售瓦斯管線有塑膠、橡膠、金屬等材質，以往塑膠材質之瓦斯管線並未有國家標準，直到106年9月27日經濟部標準檢驗局（下稱標準局）才制訂公布CNS 15996燃氣用塑膠軟管之國家標準，並於本年7月1日開始列為強制檢驗。行政院消保處遂針對多數消費者使用之燃氣用塑膠軟管進行購樣檢測，俾瞭解該商品之品質安全及商品標示是否符合規定。

本次查核發現下列不合格之情形（詳如附表）：

一、品質檢測部分：不合格共計8件，合格1件，無法判定1件。

（一）耐正戊烷性：不合格共計7件。

（二）耐壓性：不合格共計1件。

（三）無法判定1件：樣品之內、外層因界面完全融合而無法將內層完全剝離，故不能依據檢驗標準判定內層塑膠之耐正戊烷性。

二、一般商品標示查核部分：不合格共計10件。主要缺失如下：

（一）無標示用途、使用與保存方法及其他應注意事項或標示不完整：不合格共計9件。

（二）無標示淨重、容量、數量、度量等法定度量衡單位或未以公制單位標示：不合格共計8件。

（三）無標示製造日期或本體與包裝標示之製造日期不一致：不合格共計6件。

三、商品檢驗標識及管體標示查核部分：不合格共計8件。主要缺失如下：

（一）無檢驗標識：不合格共計8件。

- (二) 無標示液化石油氣用或天然氣/液化石油氣用 (LPG 或 NG/LPG)：不合格共計 8 件。
- (三) 無標示製造年月：不合格共計 8 件。
- (四) 無標示建議使用期限：不合格共計 8 件。
- (五) 無標示適用壓力：不合格共計 8 件。

行政院消保處除請主管機關標準局及經濟部中部辦公室就本次查核發現之缺失問題儘速辦理複查及依法處理外，亦提醒民眾在購買或使用燃氣用塑膠軟管時，應特別注意以下事項：

- 一、務必選購標示完整及檢驗合格之管線，尤其須特別注意管體是否有明確標示商品檢驗標識、液化石油氣用或天然氣/液化石油氣用 (LPG 或 NG/LPG)、標稱管徑、製造年月、建議使用期限、製造商名稱、商標或代碼及適用壓力等法令規定事項。
- 二、須定期檢查管線，如發現管體有龜裂、破損或超過建議使用期限時應立即更換。
- 三、平時應將管線固定好，並盡量遠離火源，以免發生管線脫落及燃燒之危險。

市售燃氣用塑膠軟管品質檢測及商品標示查核結果彙整表

項次	品名	規格/型號	產地	製造/進口商	陳售地點	價格	一般商品標示查核結果	品質檢測結果	商品檢驗標識及管體標示查核結果
1	無標示	無標示	無標示	僅標示力盈實業股份有限公司 公司登記地址： 新北市樹林區俊英街 224 巷 24 號 (無標示製造日期)	富鍊膠業有限公司 臺北市大同區太原路 71 號 02-25526969	693 元	● 1. 無標示商品名稱 2. 廠商資訊僅標示「力盈實業股份有限公司榮譽出品」 3. 無標示產地 4. 無標示主要成分或材料 5. 無標示淨重、容量、數量或度量等法定度量衡單位 6. 無標示製造日期 7. 無標示用途、使用與保存方法及其他應注意事項	● 耐壓性不合格	● 1. 無檢驗標識 2. 管體無標示液化石油氣用或天然氣/液化石油氣用 (LPG 或 NG/LPG) 3. 管體無標示標稱管徑 4. 管體無標示製造年月 5. 管體無標示建議使用期限 6. 管體無標示適用壓力
2	天燃氣/液化石油氣用塑膠軟管	3/8 吋	臺灣	岱德橡膠工業股份有限公司 公司登記地址： 臺北市中山區中山北路 2 段 183 巷 3 之 2 號 (製造日期：2019/09)	岱德橡膠工業股份有限公司 桃園市觀音區玉林路 1 段 789 號 03-4732073	2079 元	● 1. 規格長度未以公制單位標示 2. 無標示使用與保存方法及其他應注意事項 3. 本體與包裝標示之製造日期不一致	○ 無法判定	○
3	天燃氣/液化石油氣用塑膠軟管	5/8 吋	臺灣	岱德橡膠工業股份有限公司 公司登記地址： 臺北市中山區中山北路 2 段 183 巷 3 之 2 號 (製造日期：2019/09)	岱德橡膠工業股份有限公司 桃園市觀音區玉林路 1 段 789 號 03-4732073		● 1. 規格長度未以公制單位標示 2. 無標示使用與保存方法及其他應注意事項 3. 本體與包裝標示之製造日期不一致	○	○

項次	品名	規格/型號	產地	製造/進口商	陳售地點	價格	一般商品標示查核結果	品質檢測結果	商品檢驗標識及管體標示查核結果
4	特製瓦斯軟管	無標示	無標示	僅標示上發田有限公司 公司登記地址： 臺中市南屯區田心里大墩六街350巷23號 (無標示製造日期)	嘉榮水電材料行 臺中市南屯區大墩七街391號1樓 04-23865577	378元	● 1. 無標示製造商電話及地址 2. 無標示產地 3. 無標示主要成分或材料 4. 無標示淨重、容量、數量或度量等法定度量衡單位 5. 無標示製造日期 6. 無標示用途、使用與保存方法及其他應注意事項	● 耐正戊烷性不合格	● 1. 無檢驗標識 2. 軟管管體無標示液化石油氣用或天然氣/液化石油氣用(LPG或NG/LPG) 3. 軟管管體無標示標稱管徑 4. 軟管管體無標示製造年月 5. 軟管管體無標示建議使用期限 6. 管體無標示適用壓力
5	透明瓦斯網管	10尺	臺灣	宏紳五金百貨批發商行 臺中市大里區景庄街61巷6號 04-24937527 (製造日期:107.11.26)	佳客來五金股份有限公司 臺中市大里區國光路2段541號 04-24063830	450元	● 1. 長度未以公制單位標示 2. 無標示其他應注意事項	● 耐正戊烷性不合格	● 1. 無檢驗標識 2. 軟管管體無標示液化石油氣用或天然氣/液化石油氣用(LPG或NG/LPG) 3. 軟管管體無標示標稱管徑 4. 軟管管體無標示製造年月 5. 軟管管體無標示建議使用期限 6. 軟管管體無標示製造商名稱、商標或代碼 7. 管體無標示適用壓力

項次	品名	規格/型號	產地	製造/進口商	陳售地點	價格	一般商品標示查核結果	品質檢測結果	商品檢驗標識及管體標示查核結果
6	無標示	無標示	無標示	無標示 (無標示製造日期)	錦上廚具行 臺中市大里區西榮路 258 號 04-24821286	990 元	● 1. 無標示商品名稱 2. 無標示製造商及進口商名稱、電話及地址 3. 無標示產地 4. 無標示主要成分或材料 5. 無標示淨重、容量、數量或度量等法定度量衡單位 6. 無標示製造日期 7. 無標示用途、使用與保存方法及其他應注意事項	● 耐正戊烷性不合格	● 1. 無檢驗標識 2. 軟管管體無標示液化石油氣用或天然氣/液化石油氣用 (LPG 或 NG/LPG) 3. 軟管管體無標示標稱管徑 4. 軟管管體無標示製造年月 5. 軟管管體無標示建議使用期限 6. 軟管管體無標示製造商名稱、商標或代碼 7. 管體無標示適用壓力
7	PVC 瓦斯管	10 尺	TAIWAN	精昱達有限公司 臺中市后里區九甲六路 678 號 04-25582237 (製造日期: 108.08.13)	興福五金大賣場中華分店 新北市新莊區中華路 186 號 02-29968609	545 元	● 無標示用途、使用與保存方法及其他應注意事項	● 耐正戊烷性不合格	● 1. 無檢驗標識 2. 軟管管體無標示液化石油氣用或天然氣/液化石油氣用 (LPG 或 NG/LPG) 3. 軟管管體無標示製造年月 4. 軟管管體無標示建議使用期限 5. 管體無標示適用壓力
8	無標示	無標示	無標示	無標示 (無標示製造日期)	和盛五金行 高雄市三民區哈爾濱街 159 號 07-3114870	693 元	● 1. 無標示商品名稱 2. 無標示製造商及進口商名稱、電話及地址 3. 無標示產地 4. 無標示主要成分或材料 5. 無標示淨重、容量、數量或度量等法定度量衡單位 6. 無標示製造日期 7. 無標示用途、使用與保存方法及其他應注意事項	● 耐正戊烷性不合格	● 1. 無檢驗標識 2. 軟管管體無標示液化石油氣用或天然氣/液化石油氣用 (LPG 或 NG/LPG) 3. 軟管管體無標示標稱管徑 4. 軟管管體無標示製造年月 5. 軟管管體無標示建議使用期限 6. 軟管管體無標示製造商名稱、商標或代碼 7. 管體無標示適用壓力

項次	品名	規格/型號	產地	製造/進口商	陳售地點	價格	一般商品標示查核結果	品質檢測結果	商品檢驗標識及管體標示查核結果
9	瓦斯軟管	3分/10尺	臺灣	舍樂力企業有限公司 臺北市北投區石牌路1段168號7樓 02-26103915 (製造日期:105.09.02)	寶旻生活館有限公司 高雄市三民區大昌二路418號 07-2621353	512元	● 1. 未以中文標示主要成分或材料 2. 度量無未以公制單位標示	● 耐正戊烷性不合格	● 1. 無檢驗標識 2. 軟管管體無標示液化石油氣用或天然氣/液化石油氣用(LPG或NG/LPG) 3. 軟管管體無標示標稱管徑 4. 軟管管體無標示製造年月 5. 軟管管體無標示建議使用期限 6. 軟管管體無標示製造商名稱、商標或代碼 7. 管體無標示適用壓力
10	透明瓦斯網管	3分/10尺	無標示	益展五金有限公司 彰化縣鹿港鎮平等路116號 04-7774014 (製造日期:108.03.22)	鑫富商生活百貨行 高雄市鳥松區學堂路50號	401元	● 無標示使用與保存方法	● 耐正戊烷性不合格	● 1. 無檢驗標識 2. 軟管管體無標示液化石油氣用或天然氣/液化石油氣用(LPG或NG/LPG) 3. 軟管管體無標示製造年月 4. 軟管管體無標示建議使用期限 5. 軟管管體無標示製造商名稱、商標或代碼 6. 管體無標示適用壓力

「○」表示符合規定 「●」表示不符合規定

備註：

1. 中文標示檢查：依據「商品標示法」第9條、第10條規定應標示項目如下：

- (1) 商品名稱。
- (2) 生產、製造商名稱、電話、地址及商品原產地。屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址。
- (3) 商品內容：
 - (a) 主要成分或材料。
 - (b) 淨重、容量、數量或度量等；其淨重、容量或度量應標示法定度量衡單位，必要時，得加註其他單位。
- (4) 國曆或西曆製造日期。但有時效性者，應加註有效日期或有效期間。
- (5) 商品有危險性者，應標示其用途、使用與保存方法及其他應注意事項。

2. 品質檢測：依據國家標準 CNS15996 檢測「耐正戊烷性」、「火焰延燒性」、「彎曲流量降低率」、「耐壓性」、「拉抗性」、「低溫彎曲性」等6項。

- (1) 耐正戊烷性：吸收率 \leq 10%、溶出率 \leq 8%。
- (2) 火焰延燒性：不得延燒超出任一側標記處或燒斷。
- (3) 彎曲流量降低率：流量降低率 10%以下。
- (4) 耐壓性：不得有洩漏或破壞。
- (5) 拉抗性：不得有洩漏或破壞。
- (6) 低溫彎曲性：不得有洩漏或破壞。

3、商品檢驗標識及管體標示檢查：依據商品檢驗法第 12 條第 1 項之規定，報驗義務人應於商品本體標示商品檢驗標識 。又依據國家標準 CNS 15996 規定，塑膠軟管應至少每 30cm 內標示下列 (1) 至 (5) 事項；另依據經濟部標準檢驗局 107 年 10 月 16 日經標三字第 10730005760 號函，瓦斯管管體標示事項應加註下列 (6) 事項：

- (1) 液化石油氣用或天然氣/液化石油氣用 (LPG 或 NG/LPG)。
- (2) 標稱管徑。
- (3) 製造年月。
- (4) 建議使用期限。
- (5) 製造商名稱、商標或代碼。
- (6) 適用壓力。

4、本次品質檢測共計 10 件，不合格共計 8 件，合格 1 件，無法判定 1 件：

- (1) 耐正戊烷性：不合格共計 7 件 (編號 4、5、6、7、8、9、10)。
- (2) 耐壓性：不合格共計 1 件 (編號 1)。
- (3) 無法判定 1 件 (編號 2)：因樣品為雙層且不具補強層，內層與外層間無法完整剝離，故耐正戊烷性試驗無法進行判定。

5、本次一般商品標示查核，不合格 10 件：

- (1) 無標示商品名稱：不合格共計 3 件 (編號 1、6、8)。
- (2) 無標示製造商、進口商資料或標示不完整：不合格共計 4 件 (編號 1、4、6、8)。
- (3) 無標示產地：不合格共計 4 件 (編號：1、4、6、8)。
- (4) 無標示主要成分或材料或未以中文標示主要成分或材料：不合格共計 5 件 (編號：1、4、6、8、9)。
- (5) 無標示淨重、容量、數量、度量等法定度量衡單位或未以公制單位標示：不合格共計 8 件 (編號：1、2、3、4、5、6、8、9)。
- (6) 無標示製造日期或本體與包裝標示之製造日期不一致：不合格共計 6 件 (編號：1、2、3、4、6、8)。
- (7) 無標示用途、使用與保存方法及其他應注意事項或標示不完整：不合格共計 9 件 (編號：1、2、3、4、5、6、7、8、10)。

6、本次商品檢驗標識及管體標示查核，不合格共計 8 件：

- (1) 無檢驗標識：不合格共計 8 件 (編號 1、4、5、6、7、8、9、10)。
- (2) 無標示液化石油氣用或天然氣/液化石油氣用 (LPG 或 NG/LPG)：不合格共計 8 件 (編號 1、4、5、6、7、8、9、10)。
- (3) 無標示標稱管徑：不合格共計 6 件 (編號 1、4、5、6、8、9)。
- (4) 無標示製造年月：不合格共計 8 件 (編號 1、4、5、6、7、8、9、10)。
- (5) 無標示建議使用期限：不合格共計 8 件 (編號 1、4、5、6、7、8、9、10)。
- (6) 無標示製造商名稱、商標或代碼：不合格共計 5 件 (編號 5、6、8、9、10)。
- (7) 無標示適用壓力：不合格共計 8 件 (編號 1、4、5、6、7、8、9、10)。