

提醒消費者注意折合桌之使用安全

農曆春節將近，國人習慣用折合桌作為祭拜供桌及親友聚會遊戲使用。鑒於折合桌曾發生多起兒童傷亡之意外事件，行政院消費者保護處(下稱行政院消保處)邀請經濟部標準檢驗局開會討論，該局已於去(108)年10月1日公告，將自本(109)年7月1日對垂直交叉折合式支架，且使用高度60公分以上之折合桌納入商品檢驗法管理，以維護消費者安全。

行政院消保處提醒消費者購買及使用時，應注意下列事項：

- 一、購買時應檢視折合桌有無完整之商品標示、使用說明及保存方式；又本年度7月1日以後生產之折合桌，則應注意標示貼有應施之商品檢驗標識。
- 二、安裝時應注意裝置說明，務必切實安裝；尤其是鎖定裝置應確實嚙合，以免桌子瞬間折合，造成意外。
- 三、擺置物品於桌面，應考慮其平衡穩定性，避免因偏移而造成物品掉落情事。
- 四、使用時，應禁止孩童攀爬嬉戲；收納後應放置安全區域，勿於其上堆放重物或雜物，以致翻倒而引發意外。
- 五、老舊折合桌如有安全虞慮時，應即時淘汰。

行政院消保處並提醒消費者，如發生消費糾紛時，可撥打1950消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站(<https://cpc.ey.gov.tw/>)進行線上申訴，以保障自身權益。

附註：

商品標示法

第9條規定：「商品於流通進入市場時，生產、製造或進口商應標示下列事項：

- 一、商品名稱。
- 二、生產、製造商名稱、電話、地址及商品原產地。屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址。
- 三、商品內容：
 - (一) 主要成分或材料。
 - (二) 淨重、容量、數量或度量等；其淨重、容量或度量應標示法定度量衡單位，必要時，得加註其他單位。
- 四、國曆或西曆製造日期。但有時效性者，應加註有效日期或有效期間。
- 五、其他依中央主管機關規定，應行標示之事項。

商品經認定原產地為我國者，得標示台灣生產標章。

前項原產地之認定、標章之圖樣、推廣、獎勵及管理辦法，由中央主管機關定之。

第 10 條規定：「商品有下列情形之一者，應標示其用途、使用與保存方法及其他應注意事項：

一、有危險性。

二、與衛生安全有關。

三、具有特殊性質或需特別處理。」

台灣中油：供售加盟站之油品與直營站品質「一模一樣」（台灣中油公司）

近日有 YouTuber 自製影片以台灣中油公司直營站與加盟站出售油品分別進行油耗性能測試比較，並在網路公開及流傳，台灣中油今（5）日說明，任何車輛油耗及性能測試需在嚴謹之實驗室或測試道路，且以相同條件進行測試，始具比較意義及參考價值。台灣中油強調供售給加盟站的油品和直營站絕對「一模一樣」，請消費者放心。

台灣中油指出，一般車輛油耗及性能測試均需在嚴謹的實驗室或測試道路上進行，且嚴格控制相關變數，如運轉條件、路況及溫濕度等條件，但該影片中的測試方式有諸多變數並未列入考慮，如影片以龍潭至台南為測試路段，但南下與北上路段上下坡情況不同，油耗差異性當然不同；以加油燈號閃亮取代科學計量標準換算里程數，自然也會產生極大差異，因為油位在上下坡時並非呈現水平現象，造成燈號顯示油位即有不同；另外影片也未真實呈現前後路程之車速與路況等，都使測試結果出現偏頗誤差，實不具實驗客觀公信力。

台灣中油強調，油品供售不管是在直營站或加盟站，品質都一模一樣，且為維護消費者權益，確保油品品質標準一致，台灣中油研究及管理部門均定期或不定期前往抽測油品，並輔導定期清洗油槽，各加盟站亦皆全力配合，多年來台灣中油連鎖體系加油站齊心為油品品質把關，致力提供最佳油品及服務，將「品質第一、服務至上、貢獻最大」經營理念具體落實，多次獲得各獎項及消費者肯定認證。此外，政府主管機關亦會定期或不定期抽驗各加油站，以確保油品品質符合國家標準規範，民眾至台灣中油連鎖體系加油站加油可安心無虞。

輸入乳製品供食品用途應檢附輸出國官方衛生證明文件(食品藥物管理署)

為強化輸入乳製品之食品安全衛生管理，衛生福利部食品藥物管理署(下稱食藥署)今(2/5)日發布訂定「輸入乳製品供食品用途應檢附輸出國官方衛生證明文件」，並自今(109)年 5 月 1 日施行。

食藥署依據食品安全衛生管理法第 35 條規定，自 107 年 1 月 1 日起已實施輸入乳製品系統性查核，今食藥署再依據食品及相關產品輸入查驗辦法，訂定自 109 年 5 月 1 日起正式實施「輸入乳製品供食品用途應檢附輸出國官方衛生證明文件」之食品輸入管理措施(附件)，以強化輸入乳製品源頭管理及確保輸入乳製品食品安全衛生。

本項新措施實施範圍為 HS Codes 0401、0402、0403、0404、0405、0406 及 9806 項下且以 0401、0402 及 0403 管理之乳製品(輸入規定為 F01 或 F02)，包括鮮乳、保久乳、優格、乾酪、乳粉、奶油及煉乳等產品，107 年各國輸臺總量約 200,169 公噸。

食藥署自 107 年初，即透過 WTO/SPS 通知 WTO 各會員國，且透過我國駐外單位通知各國主管機關並要求提供符合新措施規定之官方證明文件樣張，以利輸出國主管機關、出口業者預先準備，以及請各國主管機關未來應配合我國新措施；食藥署亦通知我國食品輸入業者及各相關公會，自今(109)年 5 月 1 日實施新措施後，准予輸臺之乳製品必須檢附輸出國官方衛生證明文件，輸入查驗合格產品始得輸入我國。

無動力飛行運動業訪視查核結果

無動力飛行運動日漸興盛，吸引許多民眾參與，行政院消費者保護處(下稱行政院消保處)已請教育部體育署(下稱體育署)於去(108)年針對全國18家無動力飛行運動業者進行訪視查核。訪查結果5家未營業、13家營業之業者其飛行場域、範圍、設施設備及保險等均符合規範，載飛員之專業證照亦均在有效期限。惟針對部分業者之缺失情形(如6家業者未建立傘具管理制度、3家未擬定緊急救護計畫及未簽訂契約等)，該署已請各該業者積極改善。

由於無動力飛行運動遇有意外時常造成嚴重傷害，屬高風險運動，對於每年數萬人次之消費者亦潛存「飛安」危機。行政院消保處爰請體育署強化無動力飛行傘運動之安全及消保機制，該署於去年6月至11月間邀集學者專家、地方政府及消費者保護官等，針對新北市等8個地方轄區內從事無動力飛行運動之業者，依「無動力飛行運動業輔導辦法」，以及「場地設施及設備」、「飛行場域管理」、「緊急應變能力」及「行政事務」4大類檢核項目、23項訪視指標等進行查核，13家業者訪查結果略如下(詳附表)：

一、場地設施及設備：

- (一)飛行場之起飛及降落場，風筒、標示物、旗幟等設施設備，以及接駁車輛等：13家業者均符合法規規範。
- (二)保健箱(急救箱)等安全救護器材：13家業者均設置保健箱；其中5家業者更備有長背板、1家備有自動體外心臟電擊去顫器(AED)，有助於意外發生時之傷患固定及即刻救援。

二、飛行場域管理：

- (一)合格證明及許可區域：13家業者之飛行場域及範圍皆在許可區域範圍內，並已辦理營業登記；1家已取得所在地縣市政府核發之合格證明。
- (二)安全配件及安全教育：13家業者均備有安全配件及實施安全教育，並於飛行前再次檢查飛行傘及相關配件配戴完整後始進行起飛；其中4家業者另製播安全教育解說影片，供消費者先行瞭解飛行體驗之注意事項。
- (三)公告飛行及管制人員：3家業者已公告於起飛場、2家業者則僅對內公告，其餘8家未公告；另有1業者於現場設有多位場控、載飛員亦備有飛行電腦輔助，1業者則設有風速計及看板等，可及時掌控飛行及天氣狀況。

三、緊急應變能力：

- (一)責任保險：13家業者之投保項目及保額皆符合規定。
- (二)管制及專業人員配置：13家業者均配置具效期證照之載飛員；11家業者聘任指導員或助理員擔任飛行場管制員；其餘2家則未設置管制員。
- (三)緊急救護救援計畫：5家業者已有完整緊急救護救援計畫，另5家業者之緊急救護計畫缺少後送醫療單位，其餘3家尚未擬定計畫。

四、行政事務：

- (一)簽訂契約：10家業者有與受載飛之消費者簽訂體驗契約，其餘3家則無簽約。
- (二)傘具管理：7家業者有傘具管理紀錄並造冊，其中3家業者更明確列傘具淘汰方式；其餘6家則無相關之管理制度。
- (三)專業人員管理：4家業者設有載飛員及管制員簽到紀錄，其餘9家則無簽到規定。

本案經提報行政院消費者保護會第64次會議，經主席裁示除請體育署持續辦理訪視輔導業者落實各項安全機制，積極與地方政府溝通相關管理法規修訂外，並指示將業者之查核結果及相關活動之保險資訊提供消費者參考。另行政院消保處亦請體育署就本次查核發現之缺失問題督促業者儘速改善，並納入未來辦理定期或不定期訪查之追蹤列管項目。

行政院消保處特別提醒有意參與體驗無動力飛行運動之消費者，於體驗飛行須注意下列事項：

- 一、確認自身健康狀況，患有心臟病、高血壓或懼高症等病症，或感覺身心狀態欠佳時，應避免參加活動。
- 二、選擇依法登記且接受主管機關輔導管理之業者，確認相關工作人員具備有效期內之專業執照，投保公共意外責任保險等。
- 三、與業者簽訂體驗契約，瞭解雙方契約條款，認真聽取及熟悉活動相關安全教育內容及應注意事項。

附表、108 年度無動力飛行運動業訪查結果一覽表

縣市別		新北市		宜蘭縣	花蓮縣				南投縣		臺東縣		屏東縣	合計			
項目	業者名稱	野馬 飛行傘 企業社	上昇 飛行傘 有限公司	外澳 飛行傘 俱樂部	大加汗 有限公司	稻草人 休閒運動 企業社	媚力縱谷	想飛 有限公司	布拉旦 休閒運動 企業	埔里 無動力 飛行傘 有限公司	台灣 海陸空 娛樂 企業社	翱翔 企業社	比西里岸 企業社	賽嘉 飛行場	▽	▲	無 資 料
		場地設施設備	1-1-1 起飛場	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	13
1-1-2 降落場	▽		▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	13		
1-1-3 設施	▽		▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	13		
1-1-4 接駁車輛	註 1		▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	12		
1-1-5 保健箱(急救箱)	▽		▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	13		
飛行場域管理	2-1-1 合格證明	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▽	1	12	
	2-1-2 許可區域	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	13		
	2-1-3 安全教育	▽	▽	註 2	▽	▽	▽	▽	▽	▽	註 2	▽	註 2	▽	10		
	2-1-4 安全配件	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	13		
	2-1-5 當日飛行員及管制員公告			▲					▽			▲	▽	▽	3	2	8
緊急應變能力	3-1-1 責任保險	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	13		
	3-1-2 管制員設置	▽	▽	▽	▲	▲		▲	▲	▽		▲	▽	▲	5	6	2
	3-1-3 專業人員設置	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	13		
	3-1-4 緊急救護救援計畫	▲	▲			▽	▽		▽	▽	▲	▲	▲	▽	5	5	3
行政事務	4-1-1 執照	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	13		
	4-1-2 簽訂契約		▽		▽	▽	▽		▽	▽	▽	▽	▽	▽	10		3
	4-1-3 傘具管理			▽		▽	▽			▽		▽	▽	▽	7		6
	4-1-4 設置告示牌	▲	▲	▲	▲	▽	▽		▽	▽	▲	▽	▽	▽	7	5	1
	4-1-5 載飛行員及管制員簽到記錄					▽			▽				▽	▽	4		9

※「▽」表示符合規定，「▲」表示部分符合規定，「」表示業者無提供資料；

※「註 1」：因起飛及降落場為同一場域毋需接駁，未設接駁車輛；「註 2」：3 家業者因訪視當日受天氣等因素無飛行活動，未能於現場核實。

※本表資料不包括 4 大項之「特色與創新」訪視指標，合計為 19 指標。

※本表資料不包括未營業 5 家業者：新竹縣木頭飛行場、花蓮縣翱翔企業社、臺東縣東台灣飛行傘俱樂部、高雄市杉林大愛飛行場及南龍山飛行場。

經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會共同公布市售「電驅動玩具」檢測結果(標準檢驗局)

電驅動玩具係由電池驅動之玩具商品(如:音樂/故事機、發光/聲武器玩具、遙控飛機/車、掌上型電子遊樂玩具等),具有多變聲音、發光及設計簡易電子遊戲(如:俄羅斯方塊、貪食蛇等),消費者經常會購買給兒童玩耍,促進兒童認知與手眼協調能力。為瞭解市售「電驅動玩具」品質,保護兒童健康安全,經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會合作,於108年上半年間在國內各大商品銷售店面販售通路,隨機購樣共20件「電驅動玩具」進行檢測。檢測結果發現「品質項目」及「商品檢驗標識」全數符合規定,「中文標示」計1件不符合規定。

壹、檢測標準

標準檢驗局表示,本次「電驅動玩具」係依據CNS 14276「電驅動玩具之安全要求」,檢測「熱與異常使用」、「結構」、「機械強度」、「元件或零組件」等,以及依據CNS 4797「玩具安全(一般要求)」系列國家標準,檢測「物理性(包括如聲音要求事項、小物件、危害尖端、危害邊緣及包裝塑膠膜之安全性等)」及「化學性(包含8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑【DEP、DMP、DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP及DNOP】及其混合物含量總和、8種重金屬【鉛、鎘、汞、鉻、砷、硒、銻、鋇】之溶出濃度)」,另依據商品檢驗法相關規定及前述標準查核「商品檢驗標識」與「中文標示」。

貳、檢測結果

本次檢測結果如下:

一、品質項目:

- (一)電驅動部分:20件全數符合規定。
- (二)物理性部分:20件全數符合規定。
- (三)化學性部分:
 - 1、8種重金屬含量:20件全數符合規定。
 - 2、8種塑化劑及其混合物含量:20件全數符合規定。

二、標示查核:

- (一)商品檢驗標識:20件全數符合規定。
- (二)中文標示:計1件不符合規定(項次7),不符合情形為警語標示尺寸未大於5mmX5mm。

參、不符合規定後續處置事項

標準檢驗局說明,本次檢測「中文標示」不符合規定者計1件(項次7),已依「商品檢驗法」第59條第1項規定,通知業者限期改正,屆期不改

正者，將處新臺幣 10 萬元以上 100 萬元以下罰鍰。

標準檢驗局指出，「電驅動玩具」已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入，對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

肆、選購及使用注意事項之呼籲

標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品之安全性及標示之正確性，以維護消費者權益及安全，並提醒家長於選購電驅動玩具時應注意下列事項：

- 一、認明有貼附「商品檢驗標識」之商品再行購買。(圖例如附；商品檢驗標識查詢網址：https://civil.bsmi.gov.tw/bsmi_pqn/)
- 二、注意是否貼附詳細中文標示，並應詳細閱讀商品適用年齡、注意事項、警語及使用方法等標示內容。
- 三、選擇適合年齡之玩具供幼童玩耍使用，以避免不必要之傷害。
- 四、勿讓嬰幼兒將玩具或其所附之電池放入口中或啃咬，以防攝入「塑化劑」或「重金屬」等有害物質，危害兒童健康。玩耍完畢後不要忘記洗手，以保健康。
- 五、選擇玩具時，應檢視玩具構造是否完整、玩具表面是否光滑、組裝零件是否牢固、小物件是否容易鬆脫、是否經得起擠壓、拉扭或摔等危害性，發現有前述小物件、可觸及銳邊、粗糙邊緣及可觸及尖端等異狀時，應立即停止使用該玩具，以防兒童誤吞食或割(刺)傷的危險。
- 六、為避免兒童誤將玩具包裝之軟質塑膠袋或塑膠薄膜視為玩具罩於臉上玩耍，產生窒息之危險，因此對於包裝之軟質塑膠材質物，拆卸後應立即銷毀或遠離嬰幼兒。

標準檢驗局提醒，消費者對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，消費者可至該局網站「商品安全資訊網」(<https://safety.bsmi.gov.tw/>)項下查閱或撥打免付費電話 0800-007123 洽詢。

108 年「電驅動玩具」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	規格/型號	原產地	製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	兒童塑膠玩具	MARIO025 (M9070)	中國大陸	進口商: 瓏鑽股份有限公司 臺北市南港區重陽路 263 巷 5 號 4 樓 02-27888996	大帝興業股份有限公司屏東驛站處 (太平洋百貨屏東驛站櫃位) 屏東縣屏東市擇仁里公勇路 62 號 08-7325666	399	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「電驅動測試」 <input type="radio"/> 「物理性測試」 <input type="radio"/> 「重金屬含量」 <input type="radio"/> 「塑化劑含量」
2	兒童玩具	E-317066	中國大陸	進口商: 聯昇興業有限公司 新北市五股區五工六路 60 號 5 樓 02-89903799	台灣糖業股份有限公司量販事業部 (台糖量販屏東量販店) 屏東縣屏東市台糖街 3 號 08-7518399	152	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「電驅動測試」 <input type="radio"/> 「物理性測試」 <input type="radio"/> 「重金屬含量」 <input type="radio"/> 「塑化劑含量」
3	遙控杰特	AL34057	中國大陸	進口商: 麗嬰國際股份有限公司 臺北市內湖區南京東路六段 346 號 5 樓 02-27955120	環球購物中心股份有限公司屏東分公司 (Sanrio+Fun box 歡樂櫃位) 屏東縣屏東市興樂里 9 鄰仁愛路 90 號 08-7331577	699	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「電驅動測試」 <input type="radio"/> 「物理性測試」 <input type="radio"/> 「重金屬含量」 <input type="radio"/> 「塑化劑含量」
4	遙控車	998-5Y	中國大陸	進口商: 巨倫洋行 新北市新店區玫瑰路 51 巷 16 號 02-22157508	光南大批發屏東永福店 屏東縣屏東市永福路 31 號 08-7323266	299	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「電驅動測試」 <input type="radio"/> 「物理性測試」 <input type="radio"/> 「重金屬含量」 <input type="radio"/> 「塑化劑含量」
5	玩具手槍	DA32035B	中國大陸	進口商: 易保實業有限公司 新北市五股區壟鈞路 24-1 號 02-82953839	九乘九文具股份有限公司屏東民生分公司 屏東縣屏東市民生路 321 號 08-7332299	240	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「電驅動測試」 <input type="radio"/> 「物理性測試」 <input type="radio"/> 「重金屬含量」 <input type="radio"/> 「塑化劑含量」
6	塑膠/紙類玩具	BB6007	中國大陸	進口商: 億企實業有限公司 臺北市松山區八德路四段 115 號 2 樓 02-27663941	環球購物中心股份有限公司屏東分公司 (4 樓城市家居櫃位) 屏東縣屏東市興樂里 9 鄰仁愛路 90 號 08-7331577	119	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「電驅動測試」 <input type="radio"/> 「物理性測試」 <input type="radio"/> 「重金屬含量」 <input type="radio"/> 「塑化劑含量」
7	掌上型電動玩具	BT-261	中國大陸	進口商: 信力科技股份有限公司 臺北市中山區民權西路 20 號 8 樓之 8 02-25115603	寶鶴生活館有限公司 高雄市左營區裕誠路 453 號 07-5586373	99	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input checked="" type="radio"/> 中文標示 警告標示二字字體未大於 5mmX5mm。	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「電驅動測試」 <input type="radio"/> 「物理性測試」 <input type="radio"/> 「重金屬含量」 <input type="radio"/> 「塑化劑含量」

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

項次	品名	規格/型號	原產地	製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格	標示查核結果	品質項目檢測結果
8	塑膠合金玩具	9915	中國大陸	進口商: 一發洋行有限公司 新北市板橋區金門街31巷33號2樓 02-22963006	美華泰股份有限公司內埔分公司 屏東縣內埔鄉學人路678號 08-7781448	350	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「電驅動測試」 <input type="radio"/> 「物理性測試」 <input type="radio"/> 「重金屬含量」 <input type="radio"/> 「塑化劑含量」
9	塑膠玩具	168IN1	中國大陸	進口商: 佳燁玩具股份有限公司 臺南市南區金華里慶南街262號 06-2962162	天天來文具行 屏東縣內埔鄉學人路685號 08-7796190	79	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「電驅動測試」 <input type="radio"/> 「物理性測試」 <input type="radio"/> 「重金屬含量」 <input type="radio"/> 「塑化劑含量」
10	閃光玩具 (小亮片頭箍)	21cm	中國大陸	悅朋實業有限公司 臺北市大同區延平北路1段69巷24號 02-25551155	奕泰商行 屏東縣內埔鄉學人路655號 08-7789040	60	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「物理性測試」 <input type="radio"/> 「電驅動測試」 <input type="radio"/> 「重金屬含量」 <input type="radio"/> 「塑化劑含量」
11	玩具車	034813	中國大陸	進口商: 昇洋物流股份有限公司 臺北市中山區南京東路三段103號7樓 02-25551155	大帝興業股份有限公司屏東驛站處 (太平洋百貨屏東驛站櫃位) 屏東縣屏東市擇仁里公勇路62號 08-7325666	49	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「電驅動測試」 <input type="radio"/> 「物理性測試」 <input type="radio"/> 「重金屬含量」 <input type="radio"/> 「塑化劑含量」
12	塑膠玩具	NO. CH169-20	中國大陸	進口商: 金大原有限公司 新北市新莊區中山路一段498號之3 02-85220038	寶隆生活館有限公司 高雄市鳳山區新富路430號 07-7673612	60	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「電驅動測試」 <input type="radio"/> 「物理性測試」 <input type="radio"/> 「重金屬含量」 <input type="radio"/> 「塑化劑含量」
13	CHAT & COUNT PHONE 數 數聰明小 手機	19145/ 19186	中國大陸	進口商: 卡樂米國際有限公司 新北市汐止區福德二路215號9樓之1 02-26932269	富兒樂企業有限公司 高雄市三民區澄清路568號 07-7775826	539	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「電驅動測試」 <input type="radio"/> 「物理性測試」 <input type="radio"/> 「重金屬含量」 <input type="radio"/> 「塑化劑含量」
14	“Playgro” 幼兒系列(大型玩具)	6385508	中國大陸	進口商: 世潮企業股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路607號8樓 02-27986888	富兒樂企業有限公司 高雄市三民區澄清路568號 07-7775826	539	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「電驅動測試」 <input type="radio"/> 「物理性測試」 <input type="radio"/> 「重金屬含量」 <input type="radio"/> 「塑化劑含量」

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

項次	品名	規格/型號	原產地	製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格	標示查核結果	品質項目檢測結果
15	費雪旋轉爬行小貝貝	FDD47	中國大陸	進口商: 麗翔股份有限公司 臺北市內湖區陽光街 321 巷 60 號 02-87978598	嬰兒世界國際有限公司 高雄市鳳山區文濱路 83 號 07-7776969	329	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ○ ○「電驅動測試」 ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」
16	電子學習按鍵盤	No.3446	中國大陸	進口商: 樂雅有限公司 臺北市中山區龍江路 329 號 2 樓 02-25057188	娃娃城堡國際有限公司 高雄市鳳山區青年路二段 307、309 號 07-7777827	440	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ○ ○「電驅動測試」 ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」
17	小小 ART 音樂磁性畫板	NO.665A	中國大陸	進口商: 人類文化事業股份有限公司 新北市新店區民權路 115 號 5 樓 02-86672555	大潤發量販店鳳山店 高雄市鳳山區文化路 59 號 0800-010-020	399	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ○ ○「電驅動測試」 ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」
18	FOOD 超人小寶貝故事機	206781	中國大陸	進口商: 風車圖書出版有限公司 新北市汐止區福德一路 392 巷 23 號之 1 02-26959502	家福股份有限公司高雄鳳山分公司 高雄市鳳山區中山西路 236 號 07-7401789	296	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ○ ○「電驅動測試」 ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」
19	幼福忍者兔故事機	6143-6	中國大陸	進口商: 昌兒企業有限公司 臺北市信義區光復南路 567 號 6 樓 02-82731700	家福股份有限公司光華分公司 高雄市前鎮區光華二路 157 號 07-3306189	1592	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ○ ○「電驅動測試」 ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」
20	爬行好朋友	AD16203	中國大陸	進口商: 台灣玩具反斗城貿易股份有限公司 臺北市中山區新生北路二段 28 巷 1 號 0800-018098	台灣玩具反斗城貿易股份有限公司鳳山門市部 高雄市鳳山區中山西路 236 號 2 樓 07-7400380	449	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ○ ○「電驅動測試」 ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

備註：

1.品質檢測：依據 CNS 14276「電驅動玩具之安全要求」、CNS 4797「玩具安全（一般要求）」、CNS 4797-2「玩具安全（特定元素之遷移）」及 CNS 4797-3「玩具安全（物理性）」。

(1) 電驅動測試：

A. 熱與異常使用：玩具使用時溫度不能過高，應避免由於不小心或零件異常而造成火、機械性傷害或其他危險。

B. 機械強度：以 0.7 ± 0.05 焦耳的能量撞擊外殼之較脆弱任一點 6 次後，玩具不能因此而破壞而產生不合格情形。

C. 結構：提供玩具電力的變壓器或電池，電壓不可超過 24 伏特。

D. 元件或零組件：玩具元件或零組件有標示其操作特性，則與它們在玩具中實際使用狀況應相符。

(2) 物理性測試：規定玩具結構特性之要求(如小物件、危害尖端、危害邊緣及包裝塑膠膜之安全性等)。

(3) 化學性測試：

A. 塑化劑含量測試：檢測須符合 DMP、DEP、DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP 及 DNOP 等 8 種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過 0.1% (重量比)。

B. 重金屬含量測試：測定鉛、鎘、汞、砷、硒、鉻、鎘、鋇等 8 項重金屬之溶出濃度，不可超過下列重金屬最大容許濃度：

元素								mg/kg(ppm)	
Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se		
銻	砷	鋇	鎘	鉻	鉛	汞	硒		
60	25	1000	75	60	90	60	500		

儀器偵測可檢下限：銻(Sb):10ppm、砷(As):10ppm、鋇(Ba):10ppm、鎘(Cd):3ppm、鉻(Cr):3ppm、鉛(Pb):3ppm、汞(Hg):10ppm、硒(Se):10ppm。

2. 標示查核，查核項目為：

(1) 中文標示

A. 玩具名稱。

B. 製造廠商之名稱、地址、電話及營利事業統一編號。若為進口者，應標示代理商、進口商或經銷商之名稱、地址、電話、營利事業統一編號、原始製造廠商之名稱、地址及原始製造國。

C. 主要成分或材質。

D. 適用之年齡：

a. 若玩具具有特定之使用對象，不適合於某年齡兒童使用時，則應以文字或類似標誌予以標示。

b. 若玩具不適合 36 個月以下兒童使用者，應特別以文字或標誌標示；標誌如示意圖所示，標誌之繪製方式應符合下列規定。

(a) 圓圈及斜線必須為紅色。

(b) 襯底必須為白色。

(c) 不適用之年齡範圍和兒童圖樣之標示必須為黑色。

(d) 標誌直徑應為 10 mm 以上。

(e) 斜線左下方標示不適用之年齡範圍，右上方標示兒童圖樣。



E.使用方法或注意事項。

F.有危害使用者之安全或健康之虞者，應標明警告標示或特殊警告標示。

G.進口玩具出售時，中文標示及說明書或警告標示，其內容不得較原產地之標示及說明說簡略。

H.「警告」或「注意」二字字體應大於5mm x 5mm，內容文字1.5mm x 1.5mm。

(2)商品檢驗標識



自印商品檢驗標識應於商品本體或最小外包裝上將M00000或R00000及批號（七碼）緊鄰基本圖式之右方或下方，以上下並列方式標示(批號第一、二碼為製造日期之西元年之後二碼；第三、四碼為製造日期之月份；第五～七碼為流水號)。

3.本次檢驗件數共 20 件，產地:中國大陸 20 件，檢測結果為：

(1)品質部分

A.「電驅動」：全數符合規定。

B.「物理性」：全數符合規定。

C.「化學性」部分：

a.「塑化劑含量」：全數符合規定。

b.「重金屬含量」：全數符合規定。

(2)商品檢驗標識及中文標示查核

A.商品檢驗標識：全數符合規定。

B.中文標示：1 件不符合規定(項次 7)，不符合情形為警語標示尺寸未大於 5mmX5mm。