

孕期營養超重要 關鍵三寶葉酸、碘、鐵助好孕(衛福部國民健康署)

孕婦良好的營養攝取，是寶寶健康的基礎，國民健康署呼籲準備懷孕或正在懷孕的婦女要特別注意葉酸、碘、鐵的攝取，建議婦女在孕期建立良好的飲食及生活習慣，有益寶寶健康出生及成長。

育齡婦女近 6.9%葉酸偏低，約 22.4%貧血

「葉酸」、「碘」、「鐵」是胎兒生長發育的三寶，依 102-105 年國民營養健康狀況變遷調查結果指出，國人 15-49 歲育齡婦女，近 6.9%血清葉酸濃度低於世界衛生組織(WHO)所建議的正常葉酸濃度下限 6 奈克/毫升，孕期缺乏葉酸，會增加胎兒腦及脊髓先天性神經管缺陷的風險；約 39.6%尿液碘濃度低於 WHO 所建議碘營養充足標準下限 100 微克/升，孕期缺碘可能造成流產、死胎，新生兒呆小症、智力低下和認知功能發展遲緩；約 22.4%貧血(血紅素濃度<120 克/升視為貧血)，17.8%缺鐵(攜鐵蛋白-Ferritin 濃度低於 WHO 建議範圍之下限 12 奈克/毫升)，孕期長期缺鐵，易造成胎兒生長發展遲緩，也容易早產。

助您好孕之營養建議

趁機檢視自身的日常飲食，保障母嬰健康，根據「國人膳食營養素參考攝取量(Dietary Reference Intakes, DRIs)」，國民健康署提供孕婦營養素攝取建議如下：

- 補「葉酸」助胎兒腦部中樞神經發展：

懷孕初期是胎兒神經管發育的重要時期，因此懷孕前到懷孕 12 週的葉酸補充相當重要。建議育齡婦女及準備懷孕婦女可在準備階段每日攝取 400 微克，懷孕期間每日攝取 600 微克。常見富含葉酸的天然食物包括深綠色蔬菜、豆製品、肝臟等。

- 補「碘」防流產、發育遲緩：

建議育齡婦女每日可攝取 140 微克碘，懷孕期間對碘的需求增加，建議每日攝取 200 微克碘。平常烹飪時選用加碘鹽；另外，適量攝取碘含量較豐富的天然食物，如海帶及海藻等。但甲狀腺病人應諮詢相關醫師意見。

- 補「鐵」防早產及貧血：

育齡婦女及懷孕婦女每日建議攝取鐵量為 15 毫克，至懷孕第 3 期婦女則應增加每日攝取量至 45 毫克。鐵質豐富的食物包括紅肉、深綠色蔬菜、豆類(豆干、豆腐)等。

除上述外，提醒準備或正在懷孕的婦女應均衡攝取六大類食物，減少或避免菸、酒、咖啡、濃茶、脂肪含量多的食物(如油炸食物)、煙燻加工食物(如醃肉)、空熱量食物(如汽水)等，並選擇天然食物，而非單一營養素或礦物質補充劑。

如有需要，建議洽詢營養師改善飲食，或可在醫師處方指導下，補充孕婦專用的補充品，以補充孕期足夠的營養素。

多元服務管道-網站、APP、諮詢專線，守護母嬰健康

國民健康署為提供孕產婦所需的孕產知識與協助，除設置「孕產婦關懷網站」(<http://mammy.hpa.gov.tw/>)，更提供孕產婦關懷諮詢專線 0800-870-870 (國語諧音：抱緊您，抱緊您)，提供多國語言(國語、台語、越南語及印尼語)電話諮詢服務，即使是在服務時間以外來電，亦可透過語音留下問題，專業人員會主動致電回復及解答，民眾如有任何孕前、孕期、產後營養問題，歡迎 call in 諮詢專線。另外提供「雲端好孕守」APP(Android、iOS 版)隨身式的孕產健康管理服務，可查詢孕產知識、孕產期營養等資訊，歡迎行動手機世代的準爸爸、準媽媽們多加利用！

抽油煙機有國家標準 民眾使用安心有保障(經濟部標準檢驗局)

有民眾於臉書貼文反映國家標準應規定抽油煙機之吸力，以保障民眾之健康與安全，標準檢驗局已制定 CNS 3805「抽油煙機」等相關國家標準，規定安全性及風量(吸力)等要求，已有 2 家廠商符合相關國家標準並取得正字標記，民眾可選購標有正字標記之家用抽油煙機，使用安心有保障。

標準檢驗局表示，已制定 CNS 3805「抽油煙機」、CNS 60335-2-31「家用和類似用途電器—安全性—第 2-31 部：排油煙機之個別規定」、CNS 13783-1「電磁相容性—家用電器、電動工具及類似裝置之要求—第 1 部：發射」，可作為家用抽油煙機性能(CNS 3805)、安全性(CNS 60335-2-31)及電磁干擾(CNS 13783-1)之檢測依據。

標準檢驗局已將家用抽油煙機開放廠商申請正字標記，取得正字標記之廠商，產品須通過上述國家標準之全項檢驗，品管系統亦須符合 CNS 12681「品質管理系統—要求事項」或 ISO 9001，由政府對產品之安全與品質嚴格把關。目前已有廠商取得正字標記，可至「正字標記資料查詢」網站(<http://cnsmark.bsmi.gov.tw/do/welcome>)查詢相關資訊。民眾可選購符合正字標記之優質產品，使用安心有保障。標準檢驗局鼓勵廠商踴躍申請正字標記，提升產品品質，滿足民眾對品質之需求。

相關標準資訊(料)置放於該局「國家標準(CNS)網路服務系統」(網址為<http://www.cnsonline.com.tw/>)，歡迎各界上網查詢。

KTV 對彈性假期之計費方式應充分揭露

放假日呼朋引伴到 KTV 輕鬆歡唱是現代人常見的休閒娛樂之一，但 KTV 業者促銷方案與計費方式繁多，其中因政府相關彈性放假措施所衍生之補班日及連續假日等，收費方式如何？為免爭議，行政院消費者保護處(以下簡稱行政院消保處)重申，原則上尊重業者之行銷策略，惟業者應落實資訊充分揭露之原則，並且將收費方式揭示於營業場所明顯處與業者之網站，供消費者知悉。

經瞭解目前 KTV 業者之收費規定，多數業者係依來客數區分尖峰離峰時段，或自訂特殊消費日而採行不同的費率。對於政府之彈性假期措施，如何計費？以最近之彈性假期為例，本(106)年9月30日(星期六)原為週休二日之放假日，惟為因應國慶日彈性放假，調整為上班日；而10月9日(星期一)原為上班日，則相應調整為放假日。換言之，因9月30日補班，自10月7日起至10月10日止為4天連續假期。倘業者因此而有不同之收費規定，自應將相關資訊充分揭露，且事先公告外，行政院消保處也建議儘量在消費者消費前，能主動告知，避免爭議發生。

最後，行政院消保處也提醒消費者，前往 KTV 消費，宜先瞭解各項收費資訊，以免乘興而去，敗興而返！

經濟部標準檢驗局公布市售「嬰幼兒服裝」檢測結果（經濟部標準檢驗局）

為加強嬰幼兒服裝的安全把關，標準檢驗局 106 年 5 至 6 月間於高雄市的各大百貨公司、賣場及商家等販售通路，隨機購買 19 件不同廠牌的嬰幼兒服裝（供年齡在 24 個月以下或身高在 86 公分以下者使用），進行品質項目檢測及標示查核，檢測結果「品質項目」有 1 件「繩帶長度」不符合國家標準規定，「中文標示」則有 5 件不符「服飾標示基準」規定。

壹、檢測標準

標準檢驗局表示，本次依據標準及檢測項目如下：

- 一、依據國家標準 CNS 15290「紡織品安全規範(一般要求)」檢測「游離甲醛」、「禁用之偶氮色料」。
- 二、含有塑膠塗布或配件等的嬰幼兒服裝參照國家標準 CNS 15503「兒童用品安全一般要求」增加檢測「塑化劑」，具繩帶及拉帶者依國家標準 CNS 15291「兒童衣物安全規範—兒童衣物之繩帶及拉帶」增加檢測「物理性安全要求」。
- 三、依據國家標準 CNS 2339-1「纖維混用率試驗法—第 1 部：纖維鑑別」、國家標準 CNS 2339-2「纖維混用率試驗法—第 2 部：纖維混用率」檢測實際「纖維成分」。
- 四、依「商品檢驗法」與「服飾標示基準」查核「商品檢驗標識」及「中文標示」。

貳、檢測結果

本次購樣商品的檢測結果如下：

一、品質項目：

- (一)「游離甲醛」、「禁用之偶氮色料」及「塑化劑」：全數符合國家標準之規定。
- (二)「物理性安全要求」：計 1 件(項次 3)胸部位及腰部位繩帶長度超過 140 mm，不符合國家標準之規定。

二、標示查核：

- (一) 商品檢驗標識：全數符合規定。
- (二) 中文標示：不符合「服飾標示基準」之規定共 5 件，不符合情形說明如下：
 1. 「一般標示」計 4 件(項次 2、3、7、13) 不符合規定，包括未標示廠商電話；纖維成分標示不一致；洗燙處理標示不正確或不一致。
 2. 「纖維成分」標示與實際檢驗結果不一致計 1 件(項次 6)；不符合「服飾標示基準」纖維成分重量百分比許可差應在上下百分之三以內之規定。

參、不符合規定後續處置事項

標準檢驗局說明，本次檢測不符合規定者處置如下：

- 一、「品質項目」不符合規定之商品：將依「商品檢驗法」第 63 條之 1 規定，通知業者限期回收或改正，違者將處新臺幣 10 萬元以上 100 萬元以下罰鍰。
- 二、「中文標示」不符合規定之商品：將依「商品檢驗法」第 59 條規定，通知業者限期改正標示，若屆期未改正者，將處新臺幣 10 萬元以上 100 萬元以下罰鍰。

標準檢驗局指出，嬰幼兒服裝商品已列屬應施檢驗範圍，應完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入，對於市面上流通的商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

肆、選購及使用注意事項之呼籲

標準檢驗局強調，衣物上的「繩帶與拉帶」設計為提供穿時束緊、調整、固定或裝飾等功能，但對嬰幼兒年齡層而言，由於自我操作、施力控制及反應尚無法達到成人的程度，而具有潛在風險。由國外意外事件統計指出，在嬰幼兒衣物上包含拉帶、功能性繩帶及裝飾性繩帶時，容易造成纏入遊樂設施、捲入汽車門及腳踏車等行進中之交通工具，遭拖行或輾過而導致嚴重的傷害或死亡風險。

標準檢驗局呼籲業者，應製造或進口符合檢驗規定的嬰幼兒服裝並落實商品標示正確性，以維護消費者權益，並提醒消費者選購市售「嬰幼兒服裝」時，應注意下列事項：






- 一、應購買有貼附「商品檢驗標識」（圖例如附）之嬰幼兒服裝。
- 二、請選購標示清楚、詳細的產品，標示內容需包含：
 - （一）國內產製者，應標示製造廠商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口廠商名稱、電話及地址。
 - （二）尺寸或尺碼。
 - （三）生產國別（製品主要製程地之生產國別）。
 - （四）纖維或羽絨成分。
 - （五）洗燙處理方法：應包含「手洗或機械洗」、「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」之圖案。
- 三、檢查標示是否完整，並應詳細閱讀商品適用年齡、注意事項或使用方法、警語等標示內容，勿供幼童使用非適用年齡商品，以避免不必要之傷害。
- 四、建議挑選嬰幼兒服裝時，除以手觸摸檢視布料質感外，可以嗅覺檢查，如有刺鼻異味請勿購買。
- 五、留意所列的注意事項及洗滌方式，在使用前最好先以清水洗滌過，以減少

吸附在其表面之化學物質含量。

六、儘量避免選購繩帶或拉帶過長之服裝，以減少繩帶及拉帶意外纏入行進中之交通工具、遊樂設施，產生傷害風險。

標準檢驗局提醒，消費者對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，消費者可至該局網站「商品安全資訊網 (<http://safety.bsmi.gov.tw>)」項下查閱或撥打免付費電話 0800-007123 洽詢。

106年市售「嬰幼兒服裝」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質 檢測結果
1	小熊初生褲2入	Chicco	尺寸:03個月 貨號: 71112551603 顏色: 16粉	中國大陸	杏豐實業有限公司 新北市三重區重新路五段 609巷10號4樓 02-66358858	裕和昌婦幼用品有限公司(愛兒麗婦幼用品連鎖百貨) 高雄市鼓山區華夏路 189號 07-5526387	406	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評:○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料
2	2入攜帶嬰兒圍兜,粉紅	Brother max	尺寸:約 20*20公分 貨號: BM71152	中國大陸	馨力陽有限公司 臺北市中山區南京東路一段 25號9F-1 02-25118669	裕和昌婦幼用品有限公司(愛兒麗婦幼用品連鎖百貨) 高雄市鼓山區華夏路 189號 07-5526387	418	○商品檢驗標識 ●中文標示 1.纖維成分:包裝紙為「背面100%尼龍」,本體附縫為「Back 100% polyster (聚酯纖維)」,兩者不一致,檢測結果為100%聚酯纖維。 2.洗標圖案: (1)翻滾烘乾僅標示「  」,未於圖內加註說明,與規定的「  」或「  」不符。 (2)本體附縫為「  」,吊牌為「  」,兩者不一致。	總評:○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ○塑化劑

「○」表示符合規定;「●」表示不符合規定; *表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質 檢測結果
3	長版 紗布衣	Schick	尺寸:F 身長:新生兒 ~70cm 貨號: 30868	臺灣	舒福製衣廠有限公司 高雄市苓雅區建國一路61-7 號 07-7496761	諾貝兒寶貝股份有限公司 丁誠分公司 (丁丁連鎖藥妝) 高雄市鼓山區明誠三路 465號 07-5520120	178	○商品檢驗標識 ●中文標示 水洗的洗標圖案，附縫標籤上為 「  」，外包裝為「  」， 兩者不一致。	總評：● ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ●物理性安全要求 胸部位及腰部位功 能性繩帶長度經檢 驗結果為 165 mm 以上，超過140 mm ，不符 CNS 15291 第3.8「當平放且在 其最大尺寸時，拉 帶、功能性及裝飾 性繩帶突出不得大 於140 mm。」規 定。
4	花花仙 子系列- 紅	米諾娃	尺寸:12M 身高: 80- 90cm 貨號: MV1550 -12M	臺灣	力賦國際有限公司 高雄市前金區旺盛街26號 07-2157726	諾貝兒寶貝股份有限公司 丁誠分公司 (丁丁連鎖藥妝) 高雄市鼓山區明誠三路 465號 07-5520120	399	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ○塑化劑
5	防水透 氣學習 褲(女童 短裙)	奇哥	尺寸:2歲	臺灣	奇哥股份有限公司 臺北市松山區南京東路四段 186號5樓 02-25781188	諾貝兒寶貝股份有限公司 丁誠分公司 (丁丁連鎖藥妝) 高雄市鼓山區明誠三路 465號 07-5520120	551	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ○塑化劑

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；*表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質 檢測結果
6	上衣	Roberta di Camerino	尺寸:85 顏色:卡其色	臺灣	耦益國際開發有限公司 臺南市南區文南路51號4樓 06-2619977	夢時代購物中心- Roberta di Camerino 櫃位 高雄市前鎮區中華五路789號 07-8230320	590	○商品檢驗標識 ●中文標示 纖維成分：本體附縫為「棉50%、絲50%」，吊牌為「聚酯纖維50%、絲50%」，與檢測結果不一致，且「絲」非法定中文學名。 檢測結果： *棉56.5%、 *蠶絲43.5%	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料
7	小恐龍 肩開套裝	Lear world 儂兒世界	尺寸:70 顏色:黃	臺灣	輝日實業有限公司 臺南市安平區郡平路460巷35號 06-2991238	名媛婦幼用品專賣店 高雄市苓雅區青年二路29號1樓 07-3363672	199	○商品檢驗標識 ●中文標示 乾洗的洗標圖案，附掛吊牌為  ，外包裝為「  可乾洗」，兩者不一致，且乾洗圖案須加註限用的乾洗溶劑，如「  」或「  」。	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ○塑化劑
8	寶寶薄 練習褲	KU-KU Duckbill	尺寸:L (12-24個月)	臺灣	吉尼寶貝國際股份有限公司 彰化市茄苳路2段290巷27號 0800-223358	名媛婦幼用品專賣店 高雄市苓雅區青年二路29號1樓 07-3363672	179	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料
9	負離子 紗布連 身裝-繽 紛世界	小河馬 AJ Hippo	尺寸:0-6m	臺灣	委製商： 福而美嬰童用品股份有限公司 臺北市內湖區行愛路78巷28路3樓之3 02-87913372	名媛婦幼用品專賣店 高雄市苓雅區青年二路29號1樓 07-3363672	310	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ○物理性安全要求
10	潛水衣	DECATH CATH- LON	尺寸:2y/a	中國 大陸	台灣迪卡儂有限公司 臺中市南屯區大敦南路379號 04-24713612	台灣迪卡儂有限公司鳳山營業所 高雄市鳳山區文化路59號 07-7432000	999	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ○塑化劑

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；*表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質 檢測結果
11	男嬰- 短袖印花 T	in extenso	尺寸:適用年齡6~12月、 74公分 貨號:466583	孟加拉	大潤發流通事業股份有限公司 臺北市內湖區新湖一路128 巷36號2樓 02-27952888	大潤發流通事業股份有限公司鳳山分公司 高雄市鳳山區文化路59 號地下1樓至3樓 0800-010020或07- 7102999	149	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 游離甲醛 <input type="radio"/> 禁用之偶氮色料 <input type="radio"/> 塑化劑
12	喜羊羊 立體圍兜(藍/ 粉)	US BA- BY	尺寸: 25*27cm 貨號: u1104403B/P	臺灣	台灣優生股份有限公司 新北市新北產業園區五權六 路30號 0800-281557	家福股份有限公司澄清 分公司(家樂福澄清 店) 高雄市三民區澄清路 635號07-3943858	149	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 游離甲醛 <input type="radio"/> 禁用之偶氮色料 <input type="radio"/> 塑化劑
13	繽紛水 果貓反 折護手 紗布肚 衣	Baby talk	尺寸:60cm 型號: BT110314	臺灣	小小家有限公司 新北市汐止區伯爵街14巷12 號7樓/	頑皮寶貝國際有限公司 明誠營業所 高雄市左營區明誠二路 517號 07-5578388	189	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input checked="" type="radio"/> 中文標示 1. 未標示廠商電話。 2. 缺少乾洗的洗標圖案，如「  」或「  」。	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 游離甲醛 <input type="radio"/> 禁用之偶氮色料 <input type="radio"/> 物理性安全要求
14	反折袖 蝴蝶裝- 小星星 (天絲棉)	Combi	尺寸:60cm 適用年齡: 3個月 貨號: 1511-B0506- 60B	臺灣	台灣康貝有限公司 臺北市內湖區內湖路1段360 巷6號6樓 02-77208585	頑皮寶貝國際有限公司 明誠營業所 高雄市左營區明誠二路 517號 07-5578388	620	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 游離甲醛 <input type="radio"/> 禁用之偶氮色料 <input type="radio"/> 塑化劑 <input type="radio"/> 物理性安全要求
15	單上衣	吉梵尼● 范倫鐵諾 (GIO- VANNI VALEN- TINO)	尺寸:080 貨號:36059 顏色:43粉色	臺灣	龍億服裝有限公司 臺南市安平區建平十三街39 號06-2993355	頑皮寶貝國際有限公司 明誠營業所 高雄市左營區明誠二路 517號 07-5578388	676	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 游離甲醛 <input type="radio"/> 禁用之偶氮色料 <input type="radio"/> 塑化劑
16	紗布肚 衣_ 素白粉	1A2B baby	尺寸: 60~70cm 貨號: 601028W	臺灣	雅郁嬰童用品股份有限公司 臺南市永康區中山北路396 號 06-2014615	頑皮寶貝國際有限公司 明誠營業所 高雄市左營區明誠二路 517號 07-5578388	139	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 游離甲醛 <input type="radio"/> 禁用之偶氮色料 <input type="radio"/> 物理性安全要求

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；*表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質 檢測結果
17	紗布蝴蝶裝	PUKU	尺寸:60cm	臺灣	雪弘實業股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路408號4樓之3 02-26277298	喜喬婦嬰用品 高雄市左營區明誠二路538號 07-5581399	220	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ○物理性安全要求
18	連身裝	麗嬰房 (Les enphants)	尺寸: 身高66cm	臺灣	麗嬰房股份有限公司 臺北市內湖區陽光街321巷60號 0800-000618	漢神名店百貨股份有限公司(漢神百貨麗嬰房用品櫃位) 高雄市前金區成功一路266之1號 07-2157266	1181.5(2件 2363)	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ○塑化劑
19	麵包超人附袋雙面穿外套藍	BAN DAI	尺寸:80cm	中國大陸	曼迪傳播有限公司 新北市板橋區三民路二段37號25樓之2 02-29634688	漢神名店百貨股份有限公司(漢神百貨麵包超人櫃位) 高雄市前金區成功一路266之1號 07-2157266	1112	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 ○塑化劑



「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；*表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

備註：

1.品質檢測：依據國家標準 CNS 15290「紡織品安全規範(一般要求)」檢測「游離甲醛」及「禁用之偶氮色料」；含有塑膠塗布或配件等之嬰幼兒服飾參照國家標準 CNS 15503「兒童用品安全一般要求」增加檢測「塑化劑」；具繩帶及拉帶者依國家標準 CNS 15291「兒童衣物安全規範—兒童衣物之繩帶及拉帶」增加檢測「物理性安全要求」；依據國家標準 CNS 2339-1「纖維混用率試驗法—第1部：纖維鑑別」、CNS 2339-2「纖維混用率試驗法—第2部：纖維混用率」檢測纖維成分及含量。

- (1)「游離甲醛」項目：嬰幼兒服飾含量不得超過20 ppm。
- (2)「禁用之偶氮色料」項目：含量不得超過30 mg/kg。
- (3)「塑化劑」項目：含量不得超過0.1% (1000 ppm)。
- (4)「纖維成分及含量」項目：纖維成分中重量百分比許可差應在上下百分之三以內，標示百分之百者無許可差。
- (5)「物理性安全要求」項目：衣服胸部及腰部等其他部位，當平放且在其最大尺寸時，所含之拉帶、功能性及裝飾性繩帶突出不得大於140 mm。

2.標示查核：依據「商品檢驗法」及「服飾標示基準」規定應標示項目如下：

- (1) 依據「商品檢驗法」規定查核是否標示「商品檢驗標識」(圖例： 或 )。
- (2) 依據「服飾標示基準」規定應標示項目如下：
 - A. 國內產製者，應標示製造商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口商名稱、電話及地址。
 - B. 尺寸或尺碼。
 - C. 生產國別(製品主要製程地之生產國別)。
 - D. 纖維或羽絨成分。

E. 洗燙處理方法：應包含「手洗或機械洗」、「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」之圖案。

註：

1. 105年3月20日前進口或出廠商品應標示「水洗」、「乾洗」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙」之圖案。
 2. 105年3月20日起進口或出廠商品應標示「手洗或機械洗」、「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」之圖案。
 3. 依據「服飾標示基準」第6點標示方法如下：
 - 以上 A、B.規定之應行標示事項，應於商品本體上附縫標籤、附掛或於內外包裝上標明之。
 - 以上 C、D、E.規定之應行標示事項，應採用經洗滌後不破損，字體不褪色之標籤，附縫於商品本體上，其位置應明顯易見。其為包裝商品時，並應於外包裝上標明之。但嬰兒衣物及配件類商品得以附掛、說明書、貼標等其他顯著方式標示之。
3. 本次檢驗共19件不同廠牌。
- (1) 品質檢測結果：
- A. 19件樣品檢測「游離甲醛」部分：全數符合國家標準之規定。
 - B. 19件樣品檢測「禁用之偶氮色料」部分：全數符合國家標準之規定。
 - C. 11件樣品檢測「塑化劑」部分：全數符合國家標準之規定。
 - D. 6件「物理性安全要求」之繩帶長度：1件(項次3)不符合國家標準之規定。
- (2) 中文標示：
- A. 商品檢驗標識：全數符合「商品檢驗法」規定。
 - B. 中文標示查核結果：不符合「服飾標示基準」標示共5件，不符合情形說明如下：
 - (a) 「一般標示」計4件(項次2、3、7、13) 不符合規定，包括未標示廠商電話；纖維成分標示不一致；洗燙處理標示不正確或不一致。
 - (b) 「纖維成分」標示與實際檢驗結果不一致計1件(項次6)；不符合「服飾標示基準」纖維成分重量百分比許可差應在上下百分之三以內之規定。

經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會共同公布市售「神明燈」檢測結果(經濟部標準檢驗局)

祭祀祖先及神祇是我國民間固有傳統習俗，為表達長年不滅及永放光明之深遠寓意，乃將神明燈置放於神桌兩側 24 小時點亮，故其安全性非常重要，為確保消費者權益及加強商品安全，經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會合作，針對市售「神明燈」主動進行查核，106 年 3 月間於佛具店、金香鋪及百貨商行等販售通路，隨機購買 10 件樣品進行檢測，檢測結果發現，品質項目計 1 件不符合國家標準之「構造檢查」規定及其「重要零組件比對」亦不符合原申請文件資料、「商品檢驗標識」全數符合規定、「中文標示」計 8 件不符合規定。

壹、檢測標準

標準檢驗局表示，本次購樣檢驗係依據國家標準 CNS 14335「燈具安全通則」及國際電工標準 IEC 60598-2-4「Luminaires - Part2-4：Portable general purpose luminaires」，進行「溫升試驗」、「絕緣阻抗及耐電壓」、「洩漏電流」及「構造檢查」等 4 項品質項目檢測，另查核「重要零組件比對」，並依據前述標準及商品檢驗法進行「商品檢驗標識」及「中文標示」查核。

貳、檢測結果

本次購樣商品之檢測結果如下：

一、品質項目：

- (一)「溫升試驗」、「絕緣阻抗及耐電壓」及「洩漏電流」項目：全數符合規定。
- (二)「構造檢查」項目：計 1 件(項次 2)不符合規定，該樣品內部配線為單層絕緣且碰觸燈具金屬外殼，不符合標準安全要求(應為雙層絕緣)。

二、「重要零組件比對」項目：計 1 件(項次 2)不符合規定，其端子接線經比對原申請文件不符。

三、標示查核

- (一)「商品檢驗標識」部分：全數符合規定。
- (二)「中文標示」部分：計 8 件(項次 1、2、3、4、5、8、9 及 10)不符合規定，主要為規格標示不符、未附使用說明書及未標示報驗義務人地址等。

參、不符合規定後續處置事項

標準檢驗局說明，本次檢測不符合規定者處置如下：

- 一、「品質項目」及「重要零組件比對」不符合規定者計 1 件(項次 2)，將依「商品檢驗法」第 42 條第 1 款規定廢止其商品驗證登錄，並依第 63 條之 1 規定通知業者限期回收改正，違者將處新臺幣 10 萬元以上 100 萬元以下罰鍰。
- 二、「中文標示」不符合規定者計 8 件，將依「商品檢驗法」第 59 條規定，通

知業者限期改正標示，若屆期未改正者，將處新臺幣 10 萬元以上 100 萬元以下罰鍰，並依同法第 42 條第 2 款規定廢止其商品驗證登錄。

標準檢驗局指出，神明燈商品已列屬應施檢驗範圍，應完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入，另對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，針對具危害高風險應施檢驗商品執行市場購樣檢驗，倘該類商品發現不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

肆、選購及使用注意事項之呼籲

標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品安全性及標示正確性，並提醒消費者選購時應注意下列事項：


- 一、應購買有貼附「商品檢驗標識」(圖例如附)之「神明燈」商品。
- 二、選購時檢視廠商名稱、地址、型號及規格(如：電壓及消耗功率)等各項標示是否清楚。
- 三、檢視是否附有中文使用說明書、包裝上之產品使用說明或所附產品使用方法、注意事項等標示，使用前詳細閱讀該說明，並確實依照說明內容使用及注意警語與使用注意事項等。

另以往神明燈曾發生多起意外事故，多數為實施檢驗前之舊款產品，其商品安全性未經檢驗合格，且長久不當使用後可能有危害風險，該局特別再次籲請消費者務必檢視家中神明燈是否有貼附「商品檢驗標識」，並提醒使用時應注意下列事項：

- 一、更換神明燈之燈泡時，務必應先將燈具電源切斷再進行更換，避免遭受電擊或燙傷。
- 二、手部潮濕時，不可碰觸通電中之燈頭、燈座、開關等，以免發生觸電危險。
- 三、神明燈使用時間較長，應放置於平坦、穩固及可避免小孩觸及之場所使用。
- 四、佈置神桌時，應避免貢香及其灰燼接觸神明燈及電線，以避免火災意外發生。
- 五、使用時避免重物以及桌腳(邊)壓到神明燈之電源線，以免受壓迫處局部發熱而導致線路絕緣及被覆劣化造成電源線短路。
- 六、若有故障現象發生，應立即停止使用並更換新品，切勿自行更換零件或拆解修理。

標準檢驗局提醒，消費者對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，消費者可至該局網站「商品安全資訊網」(<http://safety.bsmi.gov.tw>)項下查閱或撥打免付費電話 0800-007123 洽詢。

106年度「神明燈」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
1	神明燈	萬玉堂	120V 60Hz 125mA 15W/ B918	臺灣	(桃園市觀音區廣福里16鄰175號)	萬里行香廠 (臺南市仁德區中山路299號、06-2490151)	325	<ul style="list-style-type: none"> ○商品檢驗標識 ●中文標示 1. 標示電流值125mA 不符(應標示為電流值25mA)。 2. 標示適用光源 E12 鎢絲燈泡 Max 15W*1 不符(應標示為適用光源 E12 鎢絲燈泡 Max 3W*1)。 3. 未標示 。 4. 未標示《室內用》。 5. 未標示報驗義務人名稱。 	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查
2	神明燈	振明	110V 60Hz 0.1A 7W/ D06	臺灣	振明佛具商行	萬里行香廠 (臺南市仁德區中山路299號、06-2490151)	440	<ul style="list-style-type: none"> ○商品檢驗標識 ●中文標示 1. 未附使用說明書。 2. 未標示報驗義務人地址。 	<ul style="list-style-type: none"> ●重要零組件比對 ●樣品底座內使用螺旋式端子接線，與原申請文件不符且不符標準要求。 	總評: ● ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ●構造檢查： 樣品內部配線為單層絕緣且碰觸燈具金屬外殼，不符合標準安全要求(應為雙層絕緣)。
3	神明燈	寶森	110V 60Hz 0.14A 15W/ A-09	臺灣	寶森佛俱企業社	祥鶴香檀香佛具 (臺南市歸仁區中山路3段181號1樓、06-2396238)	225	<ul style="list-style-type: none"> ○商品檢驗標識 ●中文標示 1. 誤貼寶林公司之標示(應標示為型號A-09、功率15W、電流0.14A 及公司名稱:寶森佛俱企業社)。 2. 未附使用說明書。 3. 未標示報驗義務人地址。 	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
4	神明燈	寶森	110V 60Hz 0.14A 15W/ A-08	臺灣	寶森佛俱企業社	祥鶴香檀香佛具 (臺南市歸仁區中山路3段181號1樓、06-2396238)	250	○商品檢驗標識 ●中文標示 1.標示型號 A-09不符(應標示為型號 A-08)。 2.未附使用說明書。 3.未標示報驗義務人地址。	○重要零組件比對	總評:○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查
5	神明燈	佳良	110V 60Hz 0.1A 7W/ A3	臺灣	佳良工藝社	上新商行 (臺南市歸仁區中正南路1段126號、06-3305896)	399.5	○商品檢驗標識 ●中文標示 1.未附使用說明書。 2.未標示報驗義務人地址。	○重要零組件比對	總評:○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查
6	神明燈	皇凱	110V 60Hz 0.1A 7W/ 008	臺灣	皇凱企業社 (臺南市安南區德安街56號1樓、06-2813615)	容智百貨商行 (臺南市歸仁區中山路1段305號、06-3386122)	675	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評:○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查
7	神明燈	穎昌	110V 60Hz 0.1A 7W/ 125a	臺灣	穎昌佛燈企業社 (06-2533451) 鴻興銅器廠股份有限公司 (臺南市永康區中正南路344巷1號、06-2531164)	福興佛俱企業社 (臺南市歸仁區中山路3段350號、06-2300316)	650	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評:○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查
8	神明燈	村大	110V 60Hz 0.1A 7W/ 7084-1	臺灣	村大工藝社	萬里行金香鋪 (臺南市永康區中華路659號、06-3025050)	575	○商品檢驗標識 ●中文標示 1.未附使用說明書。 2.未標示報驗義務人地址。	○重要零組件比對	總評:○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查
9	神明燈	興隆	110V 60Hz 0.1A 7W/ B2212	臺灣	興隆銅器佛具製造有限公司	永新金香鋪 (臺南市北區南園街154號、06-2740789)	1000	○商品檢驗標識 ●中文標示 1.未附使用說明書。 2.未標示報驗義務人地址。	○重要零組件比對	總評:○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
10	神明燈	銘藝	110V 60Hz 0.2A 14W/ 804	臺灣	銘藝銅器企業社 興隆銅器佛具製造有限公司 (臺南市歸仁區中正南路一段437號、06-2391231)	金天元金香紙行 中山店 (臺南市善化區文正里中山路570號、06-5815989)	1550	○商品檢驗標識 ●中文標示 標示電流值0.2A不符(應標示為電流值0.13A)。	○重要零組件比對	總評:○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查

「○」表示符合規定；「●」則表示不符規定。

備註：

1. 品質檢測：依據 CNS 14335「燈具安全通則」、國際電工標準 IEC 60598-2-4 (1997)「Luminaires - Part 2-4: Portable general purpose luminaires」

(1) 溫升試驗：主要為確認神明燈於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。

(2) 絕緣阻抗及耐電壓：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

(3) 洩漏電流：主要為檢測神明燈於正常通電使用下，人體觸及神明燈外部表面之電流值是否在安全標準內，以避免發生觸電的危險。

(4) 構造檢查：主要為確認神明燈之構造設計上是否符合安全之要求。

2. 重要零組件比對：確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3. 標示查核，查核項目為：

(1) 商品檢驗標識



或




(2) 中文標示：檢查神明燈本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。主要項目如下：

A. 商品名稱及型號。

B. 報驗義務人之姓名或名稱及地址。

C. 額定電壓、電流、功率因數及頻率。

D. 是否適合安裝在一般可燃性表面之符號 

E. 光源型式及瓦特數。

F. II類或III類結構之符號。

G. 需有適當之警語，例如安裝之注意事項、「(室內用燈具)僅供室內使用」。

4. 本次檢驗件數共10件，檢測結果為：

(1) 品質檢測

A. 「溫升試驗」全數符合規定。

B. 「絕緣阻抗及耐電壓」全數符合規定。

C. 「洩漏電流」全數符合規定。

D. 「構造檢查」計1件不符(項次2)。

(2) 「重要零組件比對」計1件不符(項次2)。

(3) 標示查核

A. 「商品檢驗標識」全數符合規定。

B. 「中文標示」計8件不符(項次1、2、3、4、5、8、9、10)。